



Relatório de Solicitações de Assistência Técnica

16/03/2026



Albacon Portofino

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica

43.720

Cliente: Albacon Portofino	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida José Gonçalves Romero - Pauçu, Jardim Europa, Votorantim - SP		
Contato: JL dev Silva	Setor: Hshs	
Anotado por: Alexandre	Data: 21/02/26	Hora: 21:54
Tipo de Serviço: Cabeamento Estruturado	Equipamento : Bbs	
Problema relatado: Bsbs vnvbnvb		

Intervenção 1 de 8 (data 22/02/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: lwiw	Série: Js	Tipo: JsJ	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 117	Defeito: 301	Causa: 409	Solução: 521
Corretiva/Plantão Remoto	Câmera sem imagem	Serviço travado	Reaberto cliente VMS
Descrição dos Materiais Utilizados: Conversor duplo (0209LMN) - (1 Pc), Switch normal 8 portas - (5 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Jajaj			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	23:04	23:04	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome: -----		
Função: Adm			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 01/03/2026	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica

43.720

Cliente: Albacon Portofino	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida José Gonçalves Romero - Pauçu, Jardim Europa, Votorantim - SP		
Contato: JL dev Silva	Setor: Hshs	
Anotado por: Alexandre	Data: 21/02/26	Hora: 21:54
Tipo de Serviço: Cabeamento Estruturado	Equipamento : Bbs	
Problema relatado: Bsbs vnvbnvb		

Intervenção 2 de 8 (data 22/02/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Hh	Série: Yu	Tipo: Y	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 202	Causa: 399	Solução: 511
Corretiva	Fonte PoE queimada	Não identificada	Não aplicável
Descrição dos Materiais Utilizados: Conversor duplo (0209LMN) - (1 Pc), Cabo SATA - (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Hshsb bhsh			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	23:04	23:04	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome: -----		
Função: Adm			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 01/03/2026	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica

43.720

Cliente: Albacon Portofino	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida José Gonçalves Romero - Pauçu, Jardim Europa, Votorantim - SP		
Contato: JL dev Silva	Setor: Hshs	
Anotado por: Alexandre	Data: 21/02/26	Hora: 21:54
Tipo de Serviço: Cabeamento Estruturado	Equipamento : Bbs	
Problema relatado: Bsbs vnvbnvb		

Intervenção 3 de 8 (data 24/02/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Câmera Sony	Série: 2244	Tipo: Ponte rolante	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 117	Defeito: 304	Causa: 412	Solução: 525
Corretiva/Plantão Remoto	Servidor sem conexão	Não aplicável	Disjuntor armado
Descrição dos Materiais Utilizados: Switch normal 8 portas - (1 Pc), Acoplador ótico SC/SC (0209NM) - (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: d gd gd dfg fg			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:34	16:34	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome: -----		
Função: Adm			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 01/03/2026	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica

43.720

Cliente: Albacon Portofino	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida José Gonçalves Romero - Pauçu, Jardim Europa, Votorantim - SP		
Contato: JL dev Silva	Setor: Hshs	
Anotado por: Alexandre	Data: 21/02/26	Hora: 21:54
Tipo de Serviço: Cabeamento Estruturado	Equipamento : Bbs	
Problema relatado: Bsbs vnvbnvb		

Intervenção 4 de 8 (data 24/02/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Câmera Sony	Série: 73727	Tipo: GP456	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 117	Defeito: 303	Causa: 410	Solução: 499
Corretiva/Plantão Remoto	Câmera com imagem branca	Disjuntor desarmado	Não executada
Descrição dos Materiais Utilizados: Abraç. Hellerman Pequena (ABB577) - (16 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: sf sfsd f dsf fs			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:35	16:35	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome: -----		
Função: Adm			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 01/03/2026	



**MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA**

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica

43.720

Cliente: Albacon Portofino	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida José Gonçalves Romero - Pauçu, Jardim Europa, Votorantim - SP		
Contato: JL dev Silva	Setor: Hshs	
Anotado por: Alexandre	Data: 21/02/26	Hora: 21:54
Tipo de Serviço: Cabeamento Estruturado	Equipamento : Bbs	
Problema relatado: Bsbs vnvbnvb		

Intervenção 5 de 8 (data 27/02/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Câmera Sony	Série: gh fdgh	Tipo: Ponte rolante	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 117	Defeito: 304	Causa: 411	Solução: 523
Corretiva/Plantão Remoto	Servidor sem conexão	Fibra rompida	Troca de link
Descrição dos Materiais Utilizados: Switch PoE 16 portas - (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: f fhg gfh			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	21:30	21:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome: -----		
Função: Adm			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 01/03/2026	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica

43.720

Cliente: Albacon Portofino	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida José Gonçalves Romero - Pauçu, Jardim Europa, Votorantim - SP		
Contato: JL dev Silva	Setor: Hshs	
Anotado por: Alexandre	Data: 21/02/26	Hora: 21:54
Tipo de Serviço: Cabeamento Estruturado	Equipamento : Bbs	
Problema relatado: Bsbs vnvbnvb		

Intervenção 6 de 8 (data 01/03/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Nsns	Série: Hshs	Tipo: Hshe	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 117	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 521
Corretiva/Plantão Remoto	Câmera travada	Não identificada	Reaberto cliente VMS
Descrição dos Materiais Utilizados: Cabo SATA - (12 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Jsjs			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:19	18:19	--:--	--:--
Técnico 01		<i>Sol:ge</i>	Técnico 02		<i>Od</i>
Nome: JL dev			Nome: Odirlei		
Função: Adm			Função: Técnico		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 01/03/2026	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica

43.720

Cliente: Albacon Portofino	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida José Gonçalves Romero - Pauçu, Jardim Europa, Votorantim - SP		
Contato: JL dev Silva	Setor: Hshs	
Anotado por: Alexandre	Data: 21/02/26	Hora: 21:54
Tipo de Serviço: Cabeamento Estruturado	Equipamento : Bbs	
Problema relatado: Bsbs vnvbnvb		

Intervenção 7 de 8 (data 01/03/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Jsjs	Série: Jdjd	Tipo: Hsh	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 116	Defeito: 202	Causa: 409	Solução: 499
Corretiva/Plantão Local	Fonte PoE queimada	Serviço travado	Não executada
Descrição dos Materiais Utilizados: Conversor duplo (0209LMN) - (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Jsjs			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:22	18:22	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome: -----		
Função: Adm			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 01/03/2026	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica

43.720

Cliente: Albacon Portofino	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida José Gonçalves Romero - Pauçu, Jardim Europa, Votorantim - SP		
Contato: JL dev Silva	Setor: Hshs	
Anotado por: Alexandre	Data: 21/02/26	Hora: 21:54
Tipo de Serviço: Cabeamento Estruturado	Equipamento : Bbs	
Problema relatado: Bsbs vnvbnvb		


Intervenção 8 de 8 (data 01/03/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Jdj	Série: Jej	Tipo: Jrj	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 116	Defeito: 202	Causa: 409	Solução: 521
Corretiva/Plantão Local	Fonte PoE queimada	Serviço travado	Reaberto cliente VMS
Descrição dos Materiais Utilizados: Conversor duplo (0209LMN) - (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Nxnjd			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:54	18:54	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome: -----		
Função: Adm			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 01/03/2026	

Anexos SAT 43720, Intervenção 8 (Fotos/Imagens):



IMG-20260301-WA0024.jpg



Screenshot_20260227-160402.png



Screenshot_20260227-151226.png



IMG_20260224_121816520.jpg



Alphaville

Atendimentos: 3



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica

EMERGENCIAL

43.718

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: harry	Setor: Rua Professor Joaquim	
Anotado por: harry	Data: 20/02/26	Hora: 18:01
Tipo de Serviço: Semáforo	Equipamento : Ponte 16 ton	
Problema relatado: t tyt ytytyt y tyty t y t tytytytytytyt ty ty t t ty ty tt t t ty ty		

Intervenção 1 de 2 (data 27/02/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Hsh	Série: Hehh	Tipo: Bdhd	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 116	Defeito: 205	Causa: 409	Solução: 521
Corretiva/Plantão Local	Fonte conversor queimada	Serviço travado	Reaberto cliente VMS
Descrição dos Serviços Executados: Hshs sjsjs sjsjb			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	15:38	15:38	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome: Odirlei		
Função: Adm			Função: Técnico		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 27/02/2026	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica

EMERGENCIAL

43.718

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: harry	Setor: Rua Professor Joaquim	
Anotado por: harry	Data: 20/02/26	Hora: 18:01
Tipo de Serviço: Semáforo	Equipamento : Ponte 16 ton	
Problema relatado: t tyt ytytyt y tyty t y t tytytytytytyt ty ty t t ty ty tt t t ty ty		

Intervenção 2 de 2 (data 27/02/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: fht	Série: rtyrt	Tipo: rtyrty	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 117	Defeito: 303	Causa: 409	Solução: 524
Corretiva/Plantão Remoto	Câmera com imagem branca	Serviço travado	Reiniciado serviço
Descrição dos Materiais Utilizados: Switch PoE 4 portas - (17 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: r r66ryr r yr6yyry6			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	21:32	21:32	--:--	--:--
Técnico 01		V4	Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome: -----		
Função: Adm			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 27/02/2026	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica

EMERGENCIAL

43.722

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: harry	Setor: Solda WI 34	
Anotado por: harry	Data: 22/02/26	Hora: 22:42
Tipo de Serviço: Cabeamento Estruturado	Equipamento : fgh fgh fg fg hfg	
Problema relatado: dghdfgh fg hdfgh gf h		

Intervenção 1 de 1 (data 27/02/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Jdjdb	Série: Nsje	Tipo: Bdbs	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 109	Defeito: 305	Causa: 408	Solução: 521
Devolução	Imagem sem foco	Switch travada	Reaberto cliente VMS
Descrição dos Serviços Executados: Haha sjsjs			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	15:16	15:16	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome: -----		
Função: Adm			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Hshsb		
Função: Hwhw		
Contato: Hahw	Data: 27/02/2026	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica

EMERGENCIAL

43.724

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: harry	Setor: Solda WI 34	
Anotado por: harry	Data: 22/02/26	Hora: 23:08
Tipo de Serviço: Fotovoltaico	Equipamento : h fg hfg hfg	
Problema relatado: gh ffg hfg		

Intervenção 1 de 2 (data 26/02/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Câmera Sony	Série: 73727	Tipo: GP456	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 116	Defeito: 303	Causa: 406	Solução: 512
Corretiva/Plantão Local	Câmera com imagem branca	Servidor travado	Reset físico
Descrição dos Serviços Executados: ry6ynb5 y65y56 y 56 y5y56			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:45	17:45	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome: -----		
Função: Adm			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 26/02/2026	



**MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA**

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica

EMERGENCIAL

43.724

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: harry	Setor: Solda WI 34	
Anotado por: harry	Data: 22/02/26	Hora: 23:08
Tipo de Serviço: Fotovoltaico	Equipamento : h fg hfg hfg	
Problema relatado: gh ffg hfg		

Intervenção 2 de 2 (data 26/02/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Câmera Sony	Série: 73727	Tipo: GP456	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 116	Defeito: 303	Causa: 406	Solução: 512
Corretiva/Plantão Local	Câmera com imagem branca	Servidor travado	Reset físico
Descrição dos Serviços Executados: ry6ynb5 y65y56 y 56 y5y56			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:46	17:46	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome: -----		
Função: Adm			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 26/02/2026	

Anexos SAT 43724, Intervenção 2 (Fotos/Imagens):



Cadastro de Cliente

Nome:

Senha: Usuário:

E-mail: Data de Nascimento:

CPF: Telefone: Cep:

Logradouro: Número:

Bairro: Cidade: UF:

ag_16_1.png

```

14 function > mostrarEndereco() {
15     function consultaEndereco() {
16         let cep = document.querySelector("#idCep").value
17         if (cep.length !== 8) {
18             alert("Cep inválido!")
19             return
20         }
21         let url = 'https://viacep.com.br/ws/${cep}/json/'
22         fetch(url).then(function(response){
23             response.json().then(mostrarEndereco)
24         })
25     }
26     function mostrarEndereco(dados) {
27         console.log(dados)
28         if (dados.erro) {
29             window.alert("Cep não encontrado")
30             return
31         }
32         document.querySelector("#idLograd").value = dados.logradouro
33         document.querySelector("#idBairro").value = dados.bairro
34         document.querySelector("#idCidade").value = dados.localidade
35         document.querySelector("#idUf").value = dados.uf
36     }
37 }

```

ag_16_2.png

```
<div class="w3-col" style="width:74%;><label style="margin-left: 15px;">Cep:</label></div>
<div class="w3-rest"><input style="margin-bottom: 15px;" class="w3-input w3-border w3-row
$ddads[7]" type="text" id="idCep" required onchange="consultaEndereco()" /></div>

<div class="w3-col" style="width:14%;><label>Logradouro:</label></div>
```

ag_16_3.png



City Castelo

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica

EMERGENCIAL

43.749

Cliente: City Castelo	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD ITU - SOROCABA KM 64.5 S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Client name City	Setor: Solda WI 34	
Anotado por: Client name City	Data: 10/03/26	Hora: 15:04
Tipo de Serviço: Semáforo	Equipamento : Cabo de fibra ótica	
Problema relatado: Teste de SAT de emergência		


Intervenção 1 de 1 (data 10/03/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Câmera Sony	Série: 73727	Tipo: GP456	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 524
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Reiniciado serviço
Descrição dos Materiais Utilizados: Switch PoE 16 portas - (7 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: df gdog dhgo hdoth odh godhgf			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	15:10	15:10	--:--	--:--
Técnico 01		JL dev	Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome: -----		
Função: Adm			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 10/03/2026	

Anexos SAT 43749, Intervenção 1 (Fotos/Imagens):



WhatsApp Image 2024-01-25 at
09.59.05.jpeg



RESUMO

Cliente	Atendimentos
Albacon Portofino	1
Alphaville	3
City Castelo	1