



# **Relatório de Solicitações de Assistência Técnica**

02/02/2026



# **Alphaville**

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP  
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica  
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.566

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

|                                                              |                                |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Cliente: Alphaville                                          | Unidade: Granja Viana          | Cód:        |
| Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP |                                |             |
| Contato: Peter Jordan                                        | Setor: Manutenção              |             |
| Anotado por: Peter                                           | Data: 10/12/25                 | Hora: 20:03 |
| Tipo de Serviço: Semáforo                                    | Equipamento : Equipamento test |             |
| Problema relatado: Teste de ordem de serviço                 |                                |             |

Intervenção 1 de 8 (data 24/12/2025)

| Dados do Equipamento                                                                    |                   |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Modelo: Hshsh                                                                           | Série: Hrnbnh     | Tipo: Ndn        |                  |
| Dados da Atividade Realizada                                                            |                   |                  |                  |
| Tipo: 106                                                                               | Defeito: 301      | Causa: 399       | Solução: 525     |
| Ampliação                                                                               | Câmera sem imagem | Não identificada | Disjuntor armado |
| Descrição dos Materiais Utilizados:<br>Cabo SATA (13 Pc), Acoplador ótico SC/SC (1 Pc). |                   |                  |                  |
| Descrição dos Serviços Executados:<br>Hshs jsjsj snsjs                                  |                   |                  |                  |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Saída (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 16:19  | 16:19         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: J.L dev                     |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: Adm 01                    |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente         |                  |  |
|--------------------------|------------------|--|
| Nome Completo: Ffghh hjj |                  |  |
| Função: Hhhsh            |                  |  |
| Contato: Hshej           | Data: 24/12/2025 |  |



MONITORAMENTO IP  
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica  
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.566

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

|                                                              |                                |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Cliente: Alphaville                                          | Unidade: Granja Viana          | Cód:        |
| Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP |                                |             |
| Contato: Peter Jordan                                        | Setor: Manutenção              |             |
| Anotado por: Peter                                           | Data: 10/12/25                 | Hora: 20:03 |
| Tipo de Serviço: Semáforo                                    | Equipamento : Equipamento test |             |
| Problema relatado: Teste de ordem de serviço                 |                                |             |

Intervenção 2 de 8 (data 24/12/2025)

| Dados do Equipamento                                               |                   |               |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| Modelo: Hshs                                                       | Série: Jsjs       | Tipo: Jsjsj   |                       |
| Dados da Atividade Realizada                                       |                   |               |                       |
| Tipo: 101                                                          | Defeito: 301      | Causa: 412    | Solução: 520          |
| Corretiva                                                          | Câmera sem imagem | Não aplicável | Configuração roteador |
| Descrição dos Materiais Utilizados:<br>Adaptador RJ45 Axis (1 Pc). |                   |               |                       |
| Descrição dos Serviços Executados:<br>Hshdhs                       |                   |               |                       |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Saída (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 16:22  | 16:22         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: J.L dev                     |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: Adm 01                    |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente         |                  |  |
|--------------------------|------------------|--|
| Nome Completo: Ffghh hjj |                  |  |
| Função: Hhhsh            |                  |  |
| Contato: Hshej           | Data: 24/12/2025 |  |



MONITORAMENTO IP  
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica  
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.566

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

|                                                              |                                |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Cliente: Alphaville                                          | Unidade: Granja Viana          | Cód:        |
| Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP |                                |             |
| Contato: Peter Jordan                                        | Setor: Manutenção              |             |
| Anotado por: Peter                                           | Data: 10/12/25                 | Hora: 20:03 |
| Tipo de Serviço: Semáforo                                    | Equipamento : Equipamento test |             |
| Problema relatado: Teste de ordem de serviço                 |                                |             |

Intervenção 3 de 8 (data 24/12/2025)

| Dados do Equipamento                                                 |                   |               |                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Modelo: Hdje                                                         | Série: Nejsj      | Tipo: Heje    |                |
| Dados da Atividade Realizada                                         |                   |               |                |
| Tipo: 103                                                            | Defeito: 301      | Causa: 412    | Solução: 526   |
| Atualização                                                          | Câmera sem imagem | Não aplicável | Fusão de fibra |
| Descrição dos Materiais Utilizados:<br>Acoplador ótico SC/SC (1 Pc). |                   |               |                |
| Descrição dos Serviços Executados:<br>Hdhdhhd djjdjdjn               |                   |               |                |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Saída (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 16:24  | 16:24         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: JI dev                      |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: Adm 01                    |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente         |                  |  |
|--------------------------|------------------|--|
| Nome Completo: Ffghh hjj |                  |  |
| Função: Hhhsh            |                  |  |
| Contato: Hshej           | Data: 24/12/2025 |  |



MONITORAMENTO IP  
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica  
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA  
Fone: (15) 3243-4707  
e-mail: atendimento@hema.com.br

43.566

|                                                              |                                |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Cliente: Alphaville                                          | Unidade: Granja Viana          | Cód:        |
| Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP |                                |             |
| Contato: Peter Jordan                                        | Setor: Manutenção              |             |
| Anotado por: Peter                                           | Data: 10/12/25                 | Hora: 20:03 |
| Tipo de Serviço: Semáforo                                    | Equipamento : Equipamento test |             |
| Problema relatado: Teste de ordem de serviço                 |                                |             |

Intervenção 4 de 8 (data 24/12/2025)

| Dados do Equipamento                                  |                    |                  |                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| Modelo: Placa solar                                   | Série: 73727       | Tipo: GP456      |                        |
| Dados da Atividade Realizada                          |                    |                  |                        |
| Tipo: 102                                             | Defeito: 202       | Causa: 399       | Solução: 527           |
| Preventiva                                            | Fonte PoE queimada | Não identificada | Troca cabo alimentação |
| Descrição dos Serviços Executados:<br>XCX X VXC CVX C |                    |                  |                        |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Saída (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 16:42  | 16:42         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Técnico Teste               |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: Eletromecânico B          |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente         |                  |  |
|--------------------------|------------------|--|
| Nome Completo: Ffghh hjj |                  |  |
| Função: Hhhsh            |                  |  |
| Contato: Hshej           | Data: 24/12/2025 |  |



MONITORAMENTO IP  
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica  
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.566

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

|                                                                     |                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b> Alphaville                                          | <b>Unidade:</b> Granja Viana          | <b>Cód:</b>        |
| <b>Endereço:</b> Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP |                                       |                    |
| <b>Contato:</b> Peter Jordan                                        | <b>Setor:</b> Manutenção              |                    |
| <b>Anotado por:</b> Peter                                           | <b>Data:</b> 10/12/25                 | <b>Hora:</b> 20:03 |
| <b>Tipo de Serviço:</b> Semáforo                                    | <b>Equipamento :</b> Equipamento test |                    |
| <b>Problema relatado:</b> Teste de ordem de serviço                 |                                       |                    |

Intervenção 5 de 8 (data 24/12/2025)

| Dados do Equipamento                                         |                     |                    |                        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Modelo:</b> Placa solar                                   | <b>Série:</b> 73727 | <b>Tipo:</b> GP456 |                        |
| Dados da Atividade Realizada                                 |                     |                    |                        |
| <b>Tipo:</b> 102                                             | <b>Defeito:</b> 202 | <b>Causa:</b> 399  | <b>Solução:</b> 527    |
| Preventiva                                                   | Fonte PoE queimada  | Não identificada   | Troca cabo alimentação |
| <b>Descrição dos Serviços Executados:</b><br>XCX X VXC CVX C |                     |                    |                        |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |                      |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|----------------------|---------------|-----------------|
| Saída (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término              | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 16:45  | 16:45                | --:--         | --:--           |
| <b>Técnico 01</b>                 |               |        | <b>Técnico 02</b>    |               |                 |
| <b>Nome:</b> Técnico Teste        |               |        | <b>Nome:</b> -----   |               |                 |
| <b>Função:</b> Eletromecânico B   |               |        | <b>Função:</b> ----- |               |                 |

| Dados do Cliente                |                         |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Nome Completo:</b> Ffghh hjj |                         |  |
| <b>Função:</b> Hhhsh            |                         |  |
| <b>Contato:</b> Hshej           | <b>Data:</b> 24/12/2025 |  |



MONITORAMENTO IP  
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica  
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.566

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

|                                                              |                                |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Cliente: Alphaville                                          | Unidade: Granja Viana          | Cód:        |
| Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP |                                |             |
| Contato: Peter Jordan                                        | Setor: Manutenção              |             |
| Anotado por: Peter                                           | Data: 10/12/25                 | Hora: 20:03 |
| Tipo de Serviço: Semáforo                                    | Equipamento : Equipamento test |             |
| Problema relatado: Teste de ordem de serviço                 |                                |             |

Intervenção 6 de 8 (data 24/12/2025)

| Dados do Equipamento                                               |                    |                  |                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| Modelo: Placa solar                                                | Série: 73727       | Tipo: GP456      |                        |
| Dados da Atividade Realizada                                       |                    |                  |                        |
| Tipo: 102                                                          | Defeito: 202       | Causa: 399       | Solução: 527           |
| Preventiva                                                         | Fonte PoE queimada | Não identificada | Troca cabo alimentação |
| Descrição dos Materiais Utilizados:<br>Adaptador RJ45 Axis (1 Pc). |                    |                  |                        |
| Descrição dos Serviços Executados:<br>XCX X VXC CVX C              |                    |                  |                        |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Saída (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 16:45  | 16:45         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Técnico Teste               |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: Eletromecânico B          |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente         |                  |  |
|--------------------------|------------------|--|
| Nome Completo: Ffghh hjj |                  |  |
| Função: Hhhsh            |                  |  |
| Contato: Hshej           | Data: 24/12/2025 |  |





MONITORAMENTO IP  
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica  
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA  
Fone: (15) 3243-4707  
e-mail: atendimento@hema.com.br

43.566

|                                                              |                                |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Cliente: Alphaville                                          | Unidade: Granja Viana          | Cód:        |
| Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP |                                |             |
| Contato: Peter Jordan                                        | Setor: Manutenção              |             |
| Anotado por: Peter                                           | Data: 10/12/25                 | Hora: 20:03 |
| Tipo de Serviço: Semáforo                                    | Equipamento : Equipamento test |             |
| Problema relatado: Teste de ordem de serviço                 |                                |             |

Intervenção 7 de 8 (data 24/12/2025)

| Dados do Equipamento                                                                                  |                    |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Modelo: Jsjsj                                                                                         | Série: Jdj dj      | Tipo: Ndj dj  |               |
| Dados da Atividade Realizada                                                                          |                    |               |               |
| Tipo: 103                                                                                             | Defeito: 302       | Causa: 412    | Solução: 511  |
| Atualização                                                                                           | Câmera sem conexão | Não aplicável | Não aplicável |
| Descrição dos Materiais Utilizados:<br>Adaptador RJ45 Axis (13 Pc), Abraç. Hellerman Pequena (12 Pc). |                    |               |               |
| Descrição dos Serviços Executados:<br>Hshhshs sjsjss sjsjs                                            |                    |               |               |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |             |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Saída (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término     | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 16:50  | 16:50       | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               | Test.  | Técnico 02  |               | Wro             |
| Nome: Técnico Teste               |               |        | Nome: Renan |               |                 |
| Função: Eletromecânico B          |               |        | Função: TI  |               |                 |

| Dados do Cliente         |                  | Client |
|--------------------------|------------------|--------|
| Nome Completo: Ffghh hjj |                  |        |
| Função: Hhhsh            |                  |        |
| Contato: Hshej           | Data: 24/12/2025 |        |



MONITORAMENTO IP  
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica  
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.566

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

|                                                              |                                |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Cliente: Alphaville                                          | Unidade: Granja Viana          | Cód:        |
| Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP |                                |             |
| Contato: Peter Jordan                                        | Setor: Manutenção              |             |
| Anotado por: Peter                                           | Data: 10/12/25                 | Hora: 20:03 |
| Tipo de Serviço: Semáforo                                    | Equipamento : Equipamento test |             |
| Problema relatado: Teste de ordem de serviço                 |                                |             |

Intervenção 8 de 8 (data 24/12/2025)

| Dados do Equipamento                                   |                          |                |                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
| Modelo: Uuuuu                                          | Série: Aaaaaa            | Tipo: Kkkkkkkk |                       |
| Dados da Atividade Realizada                           |                          |                |                       |
| Tipo: 110                                              | Defeito: 303             | Causa: 407     | Solução: 520          |
| Acompanhamento                                         | Câmera com imagem branca | Câmera travada | Configuração roteador |
| Descrição dos Serviços Executados:<br>Jsjs shjs bbbbbb |                          |                |                       |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |             |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Saída (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término     | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 16:52  | 16:52       | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               | Sousa  | Técnico 02  |               | Renan           |
| Nome: Técnico Teste               |               |        | Nome: Renan |               |                 |
| Função: Eletromecânico B          |               |        | Função: TI  |               |                 |

| Dados do Cliente         |                  | Client |
|--------------------------|------------------|--------|
| Nome Completo: Ffghh hjj |                  |        |
| Função: Hhhsh            |                  |        |
| Contato: Hshej           | Data: 24/12/2025 |        |



## **Esplanada**

Atendimentos: 1



**MONITORAMENTO IP**  
**CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica**  
**SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA**

**Fone: (15) 3243-4707**

**43.557**

**e-mail: atendimento@hema.com.br**

|                                                                                         |                                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b> Esplanada                                                               | <b>Unidade:</b>                    | <b>Cód:</b>        |
| <b>Endereço:</b> Rua João Batista Correa de Oliveira, Parque Esplanada, Votorantim - SP |                                    |                    |
| <b>Contato:</b> Sebastião                                                               | <b>Setor:</b> Portaria             |                    |
| <b>Anotado por:</b> Gabriel                                                             | <b>Data:</b> 01/11/24              | <b>Hora:</b> 16:53 |
| <b>Tipo de Serviço:</b> CFTV                                                            | <b>Equipamento :</b> Não informado |                    |
| <b>Problema relatado:</b> CÂMERA 04 E 34 SEM CONEXÃO                                    |                                    |                    |

**Intervenção 1 de 2 (data 01/11/2024)**

| Dados do Equipamento                                                                        |                            |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Modelo:</b> AXIS M1114, P1365                                                            | <b>Série:</b> ACCC8E14BFFF | <b>Tipo:</b> CÂMERA |                     |
| Dados da Atividade Realizada                                                                |                            |                     |                     |
| <b>Tipo:</b> 101                                                                            | <b>Defeito:</b> 297        | <b>Causa:</b> 399   | <b>Solução:</b> 499 |
| Corretiva                                                                                   | Outro                      | Não identificada    | Não executada       |
| <b>Descrição dos Serviços Executados:</b><br>Efetuado reset das referidas câmeras imagem ok |                            |                     |                     |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |                      |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|----------------------|---------------|-----------------|
| Saída (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término              | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 16:46  | 16:54                | --:--         | --:--           |
| <b>Técnico 01</b>                 |               |        | <b>Técnico 02</b>    |               |                 |
| <b>Nome:</b> .....                |               |        | <b>Nome:</b> .....   |               |                 |
| <b>Função:</b> .....              |               |        | <b>Função:</b> ..... |               |                 |

| Dados do Cliente      |                         |  |
|-----------------------|-------------------------|--|
| <b>Nome Completo:</b> |                         |  |
| <b>Função:</b>        |                         |  |
| <b>Contato:</b>       | <b>Data:</b> 13/01/2026 |  |



MONITORAMENTO IP  
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica  
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.557

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

|                                                                                  |                             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Cliente: Esplanada                                                               | Unidade:                    | Cód:        |
| Endereço: Rua João Batista Correa de Oliveira, Parque Esplanada, Votorantim - SP |                             |             |
| Contato: Sebastião                                                               | Setor: Portaria             |             |
| Anotado por: Gabriel                                                             | Data: 01/11/24              | Hora: 16:53 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                                            | Equipamento : Não informado |             |
| Problema relatado: CÂMERA 04 E 34 SEM CONEXÃO                                    |                             |             |

Intervenção 2 de 2 (data 13/01/2026)

| Dados do Equipamento                                               |                   |               |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Modelo: Jdhddhdhd jssj                                             | Série: Eee        | Tipo: Iii     |                |
| Dados da Atividade Realizada                                       |                   |               |                |
| Tipo: 107                                                          | Defeito: 301      | Causa: 412    | Solução: 526   |
| Ativação                                                           | Câmera sem imagem | Não aplicável | Fusão de fibra |
| Descrição dos Materiais Utilizados:<br>Adaptador RJ45 Axis (1 Pc). |                   |               |                |
| Descrição dos Serviços Executados:<br>Hshsbsb snsjsn snsjs         |                   |               |                |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Saída (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 20:50  | 20:50         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: J.L dev                     |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: Adm 01                    |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 13/01/2026 |  |



## **Granja Olga I**

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP  
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica  
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA  
Fone: (15) 3243-4707  
e-mail: atendimento@hema.com.br

43.560

|                                               |                              |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Cliente: Granja Olga I                        | Unidade:                     | Cód:        |
| Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP |                              |             |
| Contato: Eli                                  | Setor: Servidor              |             |
| Anotado por: Gabriel                          | Data: 04/11/24               | Hora: 09:11 |
| Tipo de Serviço: CFTV                         | Equipamento : Sem informação |             |
| Problema relatado: SERVIDOR SEM CONEXÃO       |                              |             |

Intervenção 1 de 2 (data 24/12/2025)

| Dados do Equipamento                                               |                   |               |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Modelo: Jsjs                                                       | Série: Jdj        | Tipo: Ndndn   |                |
| Dados da Atividade Realizada                                       |                   |               |                |
| Tipo: 107                                                          | Defeito: 301      | Causa: 412    | Solução: 526   |
| Ativação                                                           | Câmera sem imagem | Não aplicável | Fusão de fibra |
| Descrição dos Materiais Utilizados:<br>Adaptador RJ45 Axis (1 Pc). |                   |               |                |
| Descrição dos Serviços Executados:<br>Hshe sjjsj                   |                   |               |                |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Saída (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 16:28  | 16:28         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Técnico Teste               |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: Eletromecânico B          |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 24/12/2025 |  |



MONITORAMENTO IP  
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica  
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA  
Fone: (15) 3243-4707  
e-mail: atendimento@hema.com.br

43.560

|                                               |                              |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Cliente: Granja Olga I                        | Unidade:                     | Cód:        |
| Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP |                              |             |
| Contato: Eli                                  | Setor: Servidor              |             |
| Anotado por: Gabriel                          | Data: 04/11/24               | Hora: 09:11 |
| Tipo de Serviço: CFTV                         | Equipamento : Sem informação |             |
| Problema relatado: SERVIDOR SEM CONEXÃO       |                              |             |

Intervenção 2 de 2 (data 24/12/2025)

| Dados do Equipamento                                            |                |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Modelo: gh                                                      | Série: gh fdgh | Tipo: fg h      |              |
| Dados da Atividade Realizada                                    |                |                 |              |
| Tipo: 116                                                       | Defeito: 201   | Causa: 409      | Solução: 514 |
| Corretiva/Plantão Local                                         | Câmera travada | Serviço travado | Reset remoto |
| Descrição dos Materiais Utilizados:<br>Prensa cabo Axis (1 Pc). |                |                 |              |
| Descrição dos Serviços Executados:<br>fg f fg hfg h             |                |                 |              |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Saída (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 16:48  | 16:48         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Técnico Teste               |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: Eletromecânico B          |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 24/12/2025 |  |





## RESUMO

| <b>Cliente</b> | <b>Atendimentos</b> |
|----------------|---------------------|
| Alphaville     | 1                   |
| Esplanada      | 1                   |
| Granja Olga I  | 1                   |