



Relatório de Solicitações de Assistência Técnica

11/03/2025



Lago da Boa Vista

Atendimentos: 1



Cliente: Lago da Boa Vista	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Três de Março, Aparecidinha, Sorocaba - SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 02/03/25	Hora: 13:50
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : M2025-LE	
Problema relatado: Queda do poste da ca?mera 29		

Intervenção 1 de 1 (data 02/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Materiais Utilizados: Prensa cabo Axis (1 Pc), RJ45 Blindado (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Lago da Boa vista Queda do poste câmera 29 Instalação de 01 poste 4m 01 RJ 01 prensa cabo Axis Camera 0k Alexandre / Sérgio			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
09:21	09:48	10:00	12:10	12:13	12:45
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 03/03/2025	



ZF Planta II

Atendimentos: 1



Cliente: ZF Planta II	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 02/03/25	Hora: 13:51
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Ca?meras 12 A 18, 101 e 102 sem conexa?o		

Intervenção 1 de 2 (data 02/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 208	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Problema de energia	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: ZF LEMFORDER (ADC) Câmeras 12 A 18, 101 e 102 sem conexão Torre 04 em manutenção, pessoal da elétrica informou CCO agora ! Alexandre/ Sérgio			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
08:18	09:00	09:05	09:20	09:22	09:56
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 03/03/2025	



Cliente: ZF Planta II	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 02/03/25	Hora: 13:51
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Ca?meras 12 A 18, 101 e 102 sem conexa?o		

Intervenção 2 de 2 (data 02/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 208	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Problema de energia	Não identificada	Não executada
Descrição dos Materiais Utilizados: PoE de câmera (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: ZF ADC Problema na fase S do painel foi invertido no disjuntor para fase T energia restabelecida Vai corrigir amanhã só para não ficar sem câmeras Camera 13 troca de POE Alexandre / Sergio			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
13:56	15:17	14:22	16:02	16:06	16:21
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 03/03/2025	



RESUMO

Cliente	Atendimentos
Lago da Boa Vista	1
ZF Planta II	1