

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Solicitante	HEIDDY DE JESUS ARBORA		
Tipo de ID	CC	ID	1122334455
Tipo de inmueble	Apartamento	Código informe	225084-1983
Fecha del avalúo	5/11/2023	Fecha de visita	4/11/2023
Uso actual	Vivienda	Tipo de valor	Valor de mercado actual
Objeto del avalúo	Originación	Línea de Crédito	Hipotecario
Clasificación del suelo	Urbano	Tipo de avalúo	Reporte de Valuación
Dirección inmueble	LT AREA UTIL #2B TO 4 AP 483 GJ 108		
Conjunto/Edificio	CONJUNTO RESIDENCIAL OLIVOS DE DIOS PH		

IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD

Departamento	CUNDINAMARCA	
Municipio	TOCANCIPÁ	
Barrio	CANATIVACHA	
Urbanización	No aplica	
Latitud	4,959291	
Longitud	-73,932092	
Entidad		
Estrato	3	
Estado de la construcción	Usado	
Estado de conservación	Excelente	
Ubicación inmueble	Interior	
Descripción General del inmueble	Inmueble ubicado en el sector de los amderos en el cual predomina el uso residencial. El inmueble cuenta con acabados en buen estado de conservación. El inmueble cuenta con un garaje privado libre descubierto, se evidencia que se encuentra en remodelaciones de acabados.	

RESULTADO DE LA GARANTÍA

Valor Comercial	\$ 194.590.954
Valor Comercial en letras	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
Valor Comercial Unitario (\$/m2)	\$ 3.328.137
Fecha de Valuación	5/11/2024
Clasificación de Inmueble	VIS
Favorabilidad	Inmueble se considera FAVORABLE para ser recibido como garantía.

INFORMACIÓN JURÍDICA

Propietario	El propietario anterior		
Número de escritura	xxxx	Fecha escritura	21/2/2021
Número notaría	xx	Ciudad notaría	Bogotá
Sometido a propiedad	Si	Valor Predial	Sin información
Coefficiente de Copropiedad	0,132%	Licencia Constr.	No aplica
CHIP	No aplica	Cédula catastral	No aplica
Observaciones Áreas	Áreas tomadas de los documentos jurídicos aportados certificados de tradición con FMI No. XXXXXXXXXX y XXX-XXXXX impresos el XX y el XX de octubre del XXXX respectivamente y escritura numero XXXX protocolizada el XX de diciembre de XXXX en la notaría XX del círculo notarial de Bogotá D.C.		

Inmueble	Número inmueble	Matrícula	Área privada (M2)	Área construida (M2)
Apartamento	489	XXX-XXXX	53,16	57,7
Garaje 105		XXX-XXXX	12,5	12,5

INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

Servicios públicos predio

Acueducto predio	Tiene	Alcantarillado predio	Tiene
Energía eléctrica predio	Tiene	Telefonía predio	No Tiene
Gas natural predio	Tiene		
Accesos independiente	Si	Número de unidades	1
Predio subdividido físicamente	No	Servicios públicos independientes	Tiene

Dependencias

Alcobas	3	Baño privado	1
Cocina	1	Baño social	1
Patio Interior	0	Sala	1
Estar habitación	0	Comedor	1
Baño de servicio	0	Alcoba de servicio	0
Balcón	0	Terraza	0
Estudio	0	Jardín	0
Zona de ropas	1	Mezanine	0
Oficina	0	Sala de TV	0

Parqueaderos

Total Parqueaderos	1	Uso Exclusivo	0
Privado	1	Tamaño	Sencillo
Bahía comunal	0	Tipo de Garaje	Descubierto

Depósitos

Total Depósitos	0	Depósito Exclusivo	0
Depósito Privado	0		

Recinto	Acabados Pisos	Acabados Muros	Calidad	Estado
Sala	Sin acabados	Pintura	Bueno	Bueno
Comedor	Sin acabados	Pintura	Bueno	Bueno
Cocina	Sin acabados	Sin acabados	Bueno	Bueno
Baño social	Cerámica	Sin acabados	Bueno	Bueno
Alcobas	Sin acabados	Pintura	Bueno	Bueno
Zona de ropas	Sin acabados	Sin acabados	Bueno	Bueno
Baño privado	Sin acabados	Sin acabados	Bueno	Bueno

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Año de construcción	2019	Mapa Localización inmueble		
Edad actual (Años)	1			
Vida útil actual (Años)	100			
Vida útil remanente (Años)	99			
Avance (en construcción)	100%			
Remodelado	Parcialmente			
Total unidades	240			
Número de sótanos	0			
Número de unidades por piso	4			
Número de edificios	10			
Tipo de Conjunto	Cerrado			
Estructura	Industrializada			
Material Estructura	Concreto			
Número de pisos	6			
Estado	Bueno	Daños previos	Sin información	
Sismorresistente	Sin información	Cubierta	Placa en concreto	
Piso	4	Administración	Si	
Mensualidad	Sin información	Fachada	Ladrillo	
Comentarios de la estructura	En el momento de la inspección ocular no se encuentran daños aparentes en la estructura, sin embargo, el documento no representa un estudio estructural.			

Infraestructura					
Vías de acceso	Buenas	Energía eléctrica	Si	Internet	Si
Sardineles	Buenos	Acueducto	Si	Alcantarillado	Si
Pavimentadas	Buenas	Telefonía	Si	Gas natural	Si
Andenes	Buenos	Tipo de vías de acceso	Vecinales		
Amoblamiento urbano					
Alamedas	No	Alumbrado	Si	Arborización	Si
Paradero	Si	Parques	Si	Ciclorrutas	Si
Zonas verdes	Si				

Equipamiento	Nivel de equipamiento	Distancia aprox en metros
Comercial	urbana	300-400
Áreas recreativas	Zonal	400-500
Áreas verdes	Zonal	200-300
Asistencial	Zonal	400-500
Escolar	Zonal	400-500

Dotación comunal general

A.A. Central	No	BBQ	No	Bomba eyec.	Si
Cancha Squash	No	CCTV	Si	Calefacción	No
Club house	No	Piscina	No	Equipo de presión	No
Guardería	No	Juegos niños	No	Vigilancia 24 horas	Si
Planta eléctrica	Si	Portería	Si	Zona verde	No
Tanque de agua	Si	Teatrino	No	Salón de juegos	No
Turco	No	Sauna	No	Cancha multiuso	No
Citofonía	Si	Shut basuras	Si	Bicicletero	No
Golfito	No	Garajes visitantes	Si	Salón comunal	No
Terraza comunal	No	Gimnasio	No	Garajes residentes	Si
Otra dotación comunal	No aplica				

Observación acabados: El bien inmueble cuenta con acabados en buen estado, con algunos acabados parciales.

Condiciones de habitabilidad El inmueble cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad, mobiliario de cocina y baños, cerramientos y ventanearía instalada. Cuenta con los servicios públicos básicos con sus respectivos contadores instalados.

ANÁLISIS DEL SECTOR

Observaciones del sector	Sector consolidado con buenas vías de acceso, amoblamientos urbano y sin problemas ambientales, contaminantes ni de seguridad.		
Demanda / interés	Media	Transporte público	Bueno
Uso predominante	Residencial	Topografía	Plano
Otro uso predominante	Residencial		

Impacto ambiental negativo

Aguas servidas	No	Basura	No
Aire	No	Ruido	No
Inseguridad	No		

Perspectivas de valoración Estable, dadas las actuales condiciones del mercado de la finca raíz para el uso de vivienda en inmuebles estrato tres (3), localizados en el sector Canativa, cuenta con buenas vías de acceso y el buen amoblamiento urbano.

Comportamiento oferta y demanda OFERTA: Media, para predios de similares características a los inmuebles objeto de estudio, media, para predios con usos y características diferentes. DEMANDA: Media, en términos generales.

Tiempo de comercialización 6 - 12 Meses

Observaciones

Documentos suministrados	Certificados de tradición con FMI No. XXX-XXXXX y XXXX-XXX impresos el 29 y el 11 de octubre del 2024 respectivamente y escritura numero 1234 protocolizada el 1 de diciembre de 2020 en la notaría 69 del círculo notarial de Bogotá D.C.
Observaciones Generales	Inmueble urbano en sector residencial sin problemas de orden públicos ni ambientales. Se encuentra sometido a régimen de propiedad horizontal donde cuyas áreas físicas y jurídicas coinciden

NORMATIVIDAD URBANÍSTICA

Usos permitidos	Residencial	Usos condicionados	Comercial, Industrial
Usos No permitidos	No aplica	Tratamiento	Consolidación
Índice de máxima ocupación	Según RPH	Legalmente permitido	Si
Índice máximo construcción	Según RPH	Riesgo y/o Amenaza	Baja
Área mínima de lote (M2)	Según RPH	Retiros frente (m.)	Según RPH
Norma Edificabilidad (¿cumple?)	Si	Retiro posterior (m)	Según RPH
Altura máxima (Pisos)	Según RPH	Patio (M2)	Según RPH
Rondas Hídricas	No	Servidumbres	No
Áreas de protección	No	Retiros Viales	No

Observaciones edificabilidad	Inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, mediante escritura pública No. 29 del 18/01/2023 de la notaria 15 del círculo notarial de Bogotá D.C.
------------------------------	---

Fotografía aérea del predio



Fotografía aérea

METODOLOGÍA COMPARATIVO DE MERCADO VENTA

Comparable 1		Contacto	Valor Comercial	Valor Negociado	Área (m2)	Edad	Piso	Valor Garaje	Valor depósito	Valor área libre	Valor m2 área privada	Link
Apartamento												
Fotografía Comparable 1			\$ 220.000.000	\$ 209.000.000	53,36	1	6	\$ 22.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.504.498	https://www.fincaraiz.com.co/apartamento
Dirección Ciudad	ACACIA Tocancipá	Observaciones:	Apartamento ubicado en piso 6 el cual cuenta con: sala, comedor, cocina, ropas, baño social, tres habitaciones dos baños y garaje									
Comparable 2												
Apartamento												
Fotografía Comparable 2			\$ 209.000.000	\$ 200.640.000	52,44	1	5	\$ 22.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.406.560	https://www.fincaraiz.com.co/apartamento
Dirección Ciudad	OLIVO Tocancipá	Observaciones:	Está en un 5to piso y cuenta con ascensor. También cuenta con parqueadero cubierto propio. Cuenta con Cocina con espacio para Nevecon, zona de lavandería, amplia e iluminada sala - comedor con vista al parque interno, 3 habitaciones y dos baños.									
Comparable 3												
Apartamento												
Fotografía Comparable 3			\$ 215.000.000	\$ 204.250.000	55	1	6	\$ 22.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.313.636	https://www.fincaraiz.com.co/apartamento
Dirección Ciudad	OLIVO Tocancipá	Observaciones:	Apartamento ubicado en piso 6 el cual cuenta con: sala, comedor, cocina, ropas, baño social, tres habitaciones dos baños y garaje									
Comparable 4												
Apartamento												
Fotografía Comparable 4			\$ 210.000.000	\$ 201.600.000	54	1	4	\$ 18.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400.000	https://www.fincaraiz.com.co/apartamento
Dirección Ciudad	OLIVO Tocancipá	Observaciones:	Apartamento Nuevo Asensor 3 habitaciones 2 baños Sala Comedor Cocina Integral Estudio Linos Parqueadero privado Cerca al Autodromo, Parque Jaime Duque.									
									Mínimo	\$	3.328.137	
									Máximo	\$	3.484.210	
									Promedio	\$	3.406.173	
									Desviación Estandar	\$	78.036	
									Coefficiente Variación		2,29%	

RESULTADO VALOR

Análisis Valor

Los comparables en venta indican un rango ajustado de valores para la propiedad objeto de estudio entre \$3.328.137/m² y \$3.484.210/m². El valor por metro cuadrado aplicable a la propiedad se encuentra mejor reflejado por el límite inferior de los comparables (\$3.328.137/m²), teniendo en cuenta que cuenta con todos los acabados ya terminados.

Descripción	Área (m2)	Valor Unitario (m2)	Valor Total
Área privada	53,06	\$ 3.328.137	\$ 176.590.954
Garaje	12,5	\$ 1.440.000	\$ 18.000.000
Valor Total Avalúo			\$ 194.590.954
Valor Asegurable			\$ 136.213.668
Clasificación de Inmueble			VIS