

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Solicitante	MARGARET SOFIA VAQUERO		
Tipo de ID	CC	ID	22114433
Tipo de bien	Casa	Código informe	247856-1987
Fecha del avalúo	7/11/2022	Fecha de visita	31/10/2022
Uso actual	Vivienda	Tipo de valor	Valor de mercado actual
Objeto del avalúo	Originación	Línea de Crédito	Hipotecario
Clasificación del suelo	Urbano	Tipo de avalúo	Reporte de Valuación
Dirección inmueble	CARRERA 15B 5 17 CA 63 // GJ 102 Y 103 (USOS EXCLUSIVOS)		
Conjunto/Edificio	CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINESDEL RECUERDO LT 1 P.H		

IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD

Departamento	CUNDINAMARCA	
Municipio	BOGOTÁ	
Barrio	EL PLAN	
Urbanización	No aplica	
Latitud	4,739373	
Longitud	-74,064828	
Entidad		
Estrato	4	
Estado de la construcción	Usado	
Estado de conservación	Bueno	
Ubicación inmueble	Interior	
Descripción General del inmueble	Inmueble ubicado en el sector de El Plan en el cual predomina el uso residencial. El inmueble cuenta con buenos acabados en buen estado de conservación. Se encuentra sometido a régimen de propiedad horizontal el cual cuenta con áreas comunes como Salón comunal entre otros. Cuenta con el uso exclusivo de 2 garajes, se distribuye en 3 niveles.	

RESULTADO DE LA GARANTÍA

Valor Comercial	\$ 730.596.459
Valor Comercial en letras	SETECIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
Valor Comercial Unitario (\$/m2)	\$ 5.547.008
Fecha de Valuación	7/11/2024
Clasificación de Inmueble	NO VIS
Favorabilidad	Inmueble se considera FAVORABLE para ser recibido como garantía.

INFORMACIÓN JURÍDICA

Propietario	El dueño actual o anterior del inmueble		
Número de escritura	16340	Fecha escritura	30/12/2000
Número notaría	XX	Ciudad notaría	Bogota
Sometido a propiedad	Si	Valor Predial	\$ 3.041.000
Coefficiente de Copropiedad	2,145%	Licencia Constr.	Sin Informacion
CHIP	ABC0195OH	Cédula catastral	Sin Informacion
Observaciones Áreas	Áreas tomadas de los documentos jurídicos aportados, El inmueble se distribuye en 3 niveles con área privada de 131.71 m2, al área total construida descrita en documentos se le resta la zona de parqueos y acceso del 1 nivel ya que son de uso exclusivo, por lo que el área construida es de 146.99 m2, cuenta con un área total de uso exclusivo de 47.52 m2 correspondiente a patio, acceso, garajes, balcones y terraza.		

Inmueble	Número inmueble	Matrícula	Área privada (M2)	Área construida (M2)
Casa	27	XXX-XXXXXX	131,71	146,99

INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

Servicios públicos predio			
Acueducto predio	Tiene	Alcantarillado predio	Tiene
Energía eléctrica predio	Tiene	Telefonía predio	Tiene
Gas natural predio	Tiene		
Accesos independiente	Si	Número de unidades	1
Predio subdividido físicamente	No	Servicios públicos independientes	Tiene

Dependencias			
Alcobas	3	Baño privado	1
Cocina	1	Baño social	2
Patio Interior	1	Sala	1
Estar habitación	0	Comedor	1
Baño de servicio	0	Alcoba de servicio	0
Balcón	1	Terraza	1
Estudio	0	Jardín	0
Zona de ropas	1	Mezanine	0
Oficina	0	Sala de TV	1

Parqueaderos			
Total Parqueaderos	2	Uso Exclusivo	2
Privado	0	Tamaño	Sencillo
Bahía comunal	0	Tipo de Garaje	Cubierto

Depósitos			
Total Depósitos	0	Depósito Exclusivo	0
Depósito Privado	0		

Recinto	Acabados Pisos	Acabados Muros	Calidad	Estado
Alcobas	Laminado de madera	Pañete - Pintura	Bueno	Bueno
Baño social	Cerámica	Cerámica	Bueno	Bueno
Comedor	Laminado de madera	Pañete - Pintura	Bueno	Bueno
Cocina	Cerámica	Cerámica	Bueno	Bueno
Sala	Laminado de madera	Pañete - Pintura	Bueno	Bueno
Patio	Cerámica	Cerámica	Bueno	Bueno
Estar Hab.	Laminado de madera	Pañete - Pintura	Bueno	Bueno
Baño privado	Cerámica	Cerámica	Bueno	Bueno
Balcón	Cerámica	Concreto	Bueno	Bueno
Zona de ropas	Cerámica	Cerámica	Bueno	Bueno
Terraza	Cerámica	Concreto	Bueno	Bueno

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN					
Año de construcción	2000				
Edad actual (Años)	19				
Vida útil actual (Años)	100				
Vida útil remanente (Años)	81				
Avance (en construcción)	100%				
Remodelado	No				
Total unidades	44				
Número de sótanos	0				
Número de unidades por piso	1				
Número de edificios	44				
Tipo de Conjunto	Cerrado				
Estructura	Industrializada				
Material Estructura	Concreto				
Número de pisos	5				
Estado	Bueno	Daños previos		Sin información	
Sismorresistente	Sin información	Cubierta		Placa en concreto	
Piso	1	Administración		Si	
Mensualidad	\$ 650.000	Fachada		Ladrillo	
Comentarios de la estructura	En el momento de la inspección ocular no se encuentran daños aparentes en la estructura, sin embargo, el documento no representa un estudio estructural.				

Infraestructura					
Vías de acceso	Buenas	Energía eléctrica	Si	Internet	SI
Sardineles	Si	Acueducto	Si	Alcantarillado	SI
Pavimentadas	Si	Telefonía	Si	Gas natural	SI
Andenes	Si	Tipo de vías de acceso	El sector cuenta con buenas vías de acceso.		
Amoblamiento urbano					
Alamedas	No	Alumbrado	Si	Arborización	Si
Paradero	Si	Parques	Si	Ciclorrutas	Si
Zonas verdes	Si				

Equipamiento	Nivel de equipamiento	Distancia aprox en metros
Áreas recreativas	Zonal	0-100
Comercial	Vecinal	0-100
Escolar	Zonal	300-400
Áreas verdes	Zonal	300-400
Asistencial	Zonal	400-500

Dotación comunal general

A.A. Central	Si	BBQ	Si	Bomba eyec.	Si
Cancha Squash	No	CCTV	Si	Calefacción	No
Club house	No	Piscina	No	Equipo de presión	Si
Guardería	No	Juegos niños	Si	Vigilancia 24 horas	Si
Planta eléctrica	Si	Portería	Si	Zona verde	No
Tanque de agua	Si	Teatrino	No	Salón de juegos	No
Turco	Si	Sauna	Si	Cancha multiuso	No
Citofonía	Si	Shut basuras	Si	Bicicletero	Si
Golfito	No	Garajes visitantes	Si	Salón comunal	Si
Terraza comunal	Si	Gimnasio	Si	Garajes residentes	Si
Otra dotación comunal	No aplica				

Observación acabados: El inmueble cuenta con buenos acabados, en buen estado de conservación.

Condiciones de habitabilidad El inmueble cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad, mobiliario de cocina y baños, cerramientos y ventanearía instalada, cuenta con los contadores de servicios públicos (agua, energía y gas).

ANÁLISIS DEL SECTOR

Observaciones del sector	El inmueble se encuentra en un sector residencial consolidado, el cual cuenta con todas las características urbanísticas para el desarrollo de vivienda.		
Demanda / interés	Media	Transporte público	Bueno
Uso predominante	Residencial	Topografía	Plano
Otro uso predominante	Residencial		

Impacto ambiental negativo

Aguas servidas	No	Basura	No
Aire	No	Ruido	No
Inseguridad	No		

Perspectivas de valoración Estable, dadas las actuales condiciones del mercado de la finca raíz para el uso de vivienda en inmuebles estrato cuatro (4), localizados en el barrio El Plan cuenta con buenas vías de acceso y el buen amoblamiento urbano.

Comportamiento oferta y demanda Media, para predios de similares características a los inmuebles objeto de estudio, media, para predios con usos y características diferentes. DEMANDA: Media, en términos generales.

Tiempo de comercialización 6 - 12 Meses

Observaciones


Documentos suministrados	Certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria y Escritura Pública de Bogotá D.C.
Observaciones Generales	Inmueble urbano en sector residencial sin problemas de orden públicos ni ambientales. Se encuentra sometido a régimen de propiedad horizontal donde cuyas áreas físicas y jurídicas coinciden. Las zonas de uso exclusivo se encuentran incluidas dentro del valor final comercial del inmueble. El predio seleccionado se encuentra en una zona de amenaza Baja por movimiento en masa en suelo urbano.

NORMATIVIDAD URBANÍSTICA

Usos permitidos	Residencial	Usos condicionados	Comercio
Usos No permitidos	Industrial	Tratamiento	Consolidación
Índice de máxima ocupación	Según RPH	Legalmente permitido	Si
Índice máximo construcción	Según RPH	Riesgo y/o Amenaza	Baja
Área mínima de lote (M2)	Según RPH	Retiros frente (m.)	Según RPH
Norma Edificabilidad (¿cumple?)	Si	Retiro posterior (m)	Según RPH
Altura máxima (Pisos)	Según RPH	Patio (M2)	Según RPH
Rondas Hídricas	No	Servidumbres	No
Áreas de protección	No	Retiros Viales	No

Observaciones edificabilidad	El inmueble se encuentra sometido al régimen de propiedad horizontal mediante escritura pública. El inmueble cumple con el reglamento de propiedad horizontal.
------------------------------	--

Fotografía aérea del predio



METODOLOGÍA COMPARATIVO DE MERCADO VENTA

		Contacto	Valor Comercial	Valor Negociado	Área (m2)	Edad	Piso	Valor Garaje	Valor depósito	Valor área libre	Valor m2 área privada	Link
Comparable 1												
Apartamento												
Fotografía Comparable 1			\$ 775.000.000	\$ 736.250.000	131	20	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.620.229	https://www.fincaraiz.com.co/ca-sa-en-venta/7815670
Dirección Ciudad	CL 152B 59 17 Bogota	Observaciones:	1 nivel cocina baño social, sala comedor terraza abierta. 2 nivel, dos habitaciones, una con balcón terraza,baño, zona de lavandería cuarto y baño de servicio. 3 nivel, habitación principal con balcón, walk- in closet y baño privado estudio o 4ta habitación.									
Comparable 2												
Apartamento												
Fotografía Comparable 2			\$ 750.000.000	\$ 712.500.000	129	20	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.523.256	https://www.fincaraiz.com.co/ca-sa-en-venta/191107024
Dirección Ciudad	CL 152B 59 17 Bogota	Observaciones:	1 piso; salón comedor con chimenea, sala auxiliar, cocina integral, patio cubierto, baño. Piso 2: Alcoba con balcón, Alcoba con terraza, baño, cuarto y baño de servicio y zona de ropas. Piso 3: Alcoba con baño, vestier y balcón, 1 estudio. Cuenta con 2 garajes cubiertos.									
Comparable 3												
Apartamento												
			\$ 780.000.000	\$ 741.000.000	131	20	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.656.489	https://www.fincaraiz.com.co/ca-sa-en-venta/10761933
Dirección Ciudad	CL 152B 59 17 Bogota	Observaciones:	1 piso sala comedor, patio interior, cocina integral, baño social y dos parqueaderos. 2. piso 2 habitaciones, balcón, baño auxiliar, zona de ropas, cuarto y baño de servicio. 3 piso habitación principal con vestier, balcón y baño privado, estudio con balcón.									
Comparable 4												
Apartamento												
 Fotografía Comparable 4			\$ 760.000.000	\$ 722.000.000	134	20	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.388.060	https://www.properati.com.co/detalle/14032-32-70b4-555bacabbcc6-192ba81-a25a-757b
Dirección Ciudad	CL 152B 59 17 Bogota	Observaciones:	1 piso consta de sala comedor cocina ,chimenea y patio con techo corredizo, 1 baño social piso laminado garaje para dos carros ,2 piso 2 habitaciones con balcón, 2 baños y zona de lavandería ,3 piso 2 habitaciones la principal con baño privado y balcón .									
									Mínimo	\$	5.427.042	
									Máximo	\$	5.666.975	
									Promedio	\$	5.547.008	
									Desviación Estandar	\$	119.967	
									Coeficiente Variación		2.16%	

RESULTADO VALOR

Análisis Valor

Los comparables en venta indican un rango ajustado de valores para la propiedad objeto de estudio entre \$5.427.042/m2 y \$5.666.975 valor por metro cuadrado aplicable a la propiedad se encuentra mejor reflejado por el promedio de los comparables(\$5.547.008/m2). Los inmuebles son del mismo conjunto (colina 1) y del frente (colina 2) por lo que sus áreas de uso exclusivo son muy similares, por tanto, ya se encuentran incluidas en el valor final.

Descripción	Área (m2)	Valor Unitario (m2)	Valor Total
Área privada	131,71	\$ 5.547.008	\$ 730.596.459
Valor Total Avalúo			\$ 730.596.459
Valor Asegurable			\$ 511.417.521
Clasificación de Inmueble			NO VIS