

Reporte de Valuación

Entidad avaluadora: ABC Avalúos

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Solicitante	ORTENCIA RINCÓN		
Tipo de ID	CC	ID	1234567
Tipo de inmueble	Apartamento	Código informe	2247999-1234
Fecha del avalúo	30/10/2014	Fecha de visita	29/10/2014
Uso actual	Vivienda	Tipo de valor	Valor de mercado actual
Objeto del avalúo	Originación	Línea de Crédito	Hipotecario
Clasificación del suelo	Urbano	Tipo de avalúo	Reporte de Valuación
Dirección inmueble	CALLE 59 SUR 25-46		
Conjunto/Edificio	Edificio Gomelo		

IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD

Departamento	CUNDINAMARCA
Municipio	BOGOTÁ
Barrio	CEDRO SALAZAR
Urbanización	No aplica
Latitud	4,731043558
Longitud	-74,03068061
Entidad	
Estrato	5
Estado de la construcción	Usado
Estado de conservación	Bueno
Ubicación inmueble	Interior

Fotografía Fachada

Descripción General del inmueble

Inmueble con nomenclatura KR 7C 148 86 ubicado en el sector CEDRO SALAZAR en el cual predomina el uso residencial. Sus vías de acceso es la Av Carrera 7, Av Calle 147 y los sitios de interés del sector como el Almacén Homecenter. El inmueble cuenta con acabados en buen estado de conservación. Se encuentra sometido a régimen de propiedad horizontal.

RESULTADO DE LA GARANTÍA

Valor Comercial	\$ 316.834.980
Valor Comercial en letras	TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
Valor Comercial Unitario (\$/m2)	\$ 4.753.000
Fecha de Valuación	30/10/2024
Tipo de Inmueble	NO VIS
Favorabilidad	Se considera garantía Favorable, cumple con políticas de la entidad.

INFORMACIÓN JURÍDICA

Propietario	Dueños anteriores		
Número de escritura	XXXX	Fecha escritura	28/06/2023
Número notaría	XX	Ciudad notaría	Bogotá
Sometido a propiedad	Si	Valor Predial	Sin información
Coefficiente de Copropiedad	17%	Licencia Constr.	No aplica
//CHIP (Solo Bogotá)	AAF0350LYPP	Cédula catastral	No aplica
Observaciones Áreas	El área liquidada corresponde al área privada tomada de los documentos suministrados (Certificado de tradición y escritura pública) y coincide con lo evidenciado en físico.		

Inmueble	Número inmueble	Matrícula	Área Total (M2)	Área construida (M2)
Apartamento	402	XXX-XXXXX	66,67	71,73

INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

Servicios públicos predio

Acueducto predio	Tiene	Alcantarillado predio	Tiene
Energía eléctrica predio	Tiene	Telefonía predio	No Tiene
Gas natural predio	Tiene		
Accesos independiente	Si	Número de unidades	1
Predio subdividido físicamente	No	Servicios públicos independientes	Tiene

Dependencias

Alcobas	3	Baño privado	1
Cocina	1	Baño social	1
Patio Interior	0	Sala	1
Estar habitación	0	Comedor	1
Baño de servicio	0	Alcoba de servicio	0
Balcón	0	Terraza	0
Estudio	0	Jardín	0
Zona de ropas	1	Mezanine	0
Oficina	0	Sala de TV	0

Parqueaderos

Total Parqueaderos	1	Uso Exclusivo	1
Privado	0	Tamaño	Sencillo
Bahía comunal	0	Tipo de Garaje	Cubierto

Depósitos

Total Depósitos	1	Depósito Exclusivo	1
Depósito Privado	0		

Recinto	Acabados Pisos	Acabados Muros	Calidad	Estado
Sala	Laminado de madera	Pañete - Pintura	Bueno	Bueno
Comedor	Laminado de madera	Pañete - Pintura	Bueno	Bueno
Cocina	Cerámica	Pañete - Pintura	Bueno	Bueno
Baño social	Cerámica	Pañete - Pintura	Bueno	Bueno
Alcobas	Laminado de madera	Pañete - Pintura	Bueno	Bueno
Zona de ropas	Cerámica	Pañete - Pintura	Bueno	Bueno
Baño privado	Cerámica	Pañete - Pintura	Bueno	Bueno

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Año de construcción	2000	Mapa Localización inmueble		
Edad actual (Años)	24			
Vida útil actual (Años)	100			
Vida útil remanente (Años)	76			
Avance (en construcción)	100%			
Remodelado	Si			
Total unidades	16			
Número de sótanos	0			
Número de unidades por piso	4			
Número de edificios	1			
Tipo de Conjunto	Cerrado			
Estructura	Industrializada			
Material Estructura	Concreto			
Número de pisos	4			
Estado	Bueno	Daños previos	No	
Sismorresistente	Sin información	Cubierta	Placa en concreto	
Piso	4	Administración	Si	
Mensualidad	Sin información	Fachada	Ladrillo	
Comentarios de la estructura	En el momento de la inspección ocular no se encuentran daños aparentes en la estructura, sin embargo, el documento no representa un estudio estructural.			

Infraestructura					
Vías de acceso	Buenas	Energía eléctrica	Si	Internet	Si
Sardineles	Buenos	Acueducto	Si	Alcantarillado	Si
Pavimentadas	Buenas	Telefonía	Si	Gas natural	Si
Andenes	Buenos	Tipo de vías de acceso		Vecinales	
Amoblamiento urbano					
Alamedas	No	Alumbrado	Si	Arborización	Si
Paradero	Si	Parques	Si	Ciclorrutas	Si
Zonas verdes	Si				

Equipamiento	Nivel de equipamiento	Distancia aprox en metros
Comercial	urbana	100-200
Áreas recreativas	Zonal	400-500
Áreas verdes	Zonal	400-500

Dotación comunal general

A.A. Central	No	BBQ	No	Bomba eyec.	Si
Cancha Squash	No	CCTV	Si	Calefacción	No
Club house	No	Piscina	No	Equipo de presión	No
Guardería	No	Juegos niños	No	Vigilancia 24 horas	Si
Planta eléctrica	Si	Portería	Si	Zona verde	No
Tanque de agua	Si	Teatrino	No	Salón de juegos	No
Turco	No	Sauna	No	Cancha multiuso	No
Citofonía	Si	Shut basuras	Si	Bicicletero	No
Golfito	No	Garajes visitantes	Si	Salón comunal	Si
Terraza comunal	No	Gimnasio	No	Garajes residentes	Si
Otra dotación comunal					

Observación acabados: El bien inmueble cuenta con acabados en buen estado en cada una de sus dependencias.

Condiciones de habitabilidad El inmueble cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad, mobiliario de cocina y baños, cerramientos y ventanearía instalada.

ANÁLISIS DEL SECTOR

Observaciones del sector	Sector consolidado con buenas vías de acceso, amoblamientos urbano y sin problemas ambientales, contaminantes ni de seguridad.		
Demanda / interés	Media	Transporte público	Bueno
Uso predominante	Residencial	Topografía	Plano
Otro uso predominante	Residencial		

Impacto ambiental negativo

Aguas servidas	No	Basura	No
Aire	No	Ruido	No
Inseguridad	No		

Perspectivas de valoración Se puede considerar que las perspectivas de valorización para el sector y el predio en estudio son moderadas y constantes en el mediano y corto plazo.

Comportamiento oferta y demanda De la investigación económica de inmuebles en el sector, se ha podido establecer que presenta una oferta media de inmuebles comparables.

Tiempo de comercialización 6 - 12 Meses

Observaciones

	Documentos suministrados
Certificado de Tradicion y escritura pública de Bogotá	

Observaciones Generales	Inmueble urbano en sector residencial sin problemas de orden públicos ni ambientales. Se encuentra sometido a régimen de propiedad horizontal donde cuyas áreas físicas y jurídicas coinciden.
-------------------------	--

NORMATIVIDAD URBANÍSTICA

Usos permitidos	Residencial	Usos condicionados	Comercial, Industrial
Usos No permitidos	No aplica	Tratamiento	Consolidación
Índice de máxima ocupación	Resultante	Legalmente permitido	Si
Índice máximo construcción	Resultante	Riesgo y/o Amenaza	Baja
Área mínima de lote (M2)	Resultante	Retiros frente (m.)	No aplica
Norma Edificabilidad (¿cumple?)	Si	Retiro posterior (m)	No aplica
Altura máxima (Pisos)	4	Patio (M2)	No aplica
Rondas Hídricas	No	Servidumbres	No
Áreas de protección	No	Retiros Viales	No

Observaciones edificabilidad	Reglamento de propiedad horizontal, de Bogotá D.C.
------------------------------	--

Fotografía aérea del predio

Fotografía aérea

METODOLOGÍA COMPARATIVO DE MERCADO VENTA

Comparable 1		Contacto	Valor Comercial	Valor Negociado	Área (m2)	Edad	Piso	Valor Garaje	Valor depósito	Valor área libre	Valor m2 área privada	Link
Apartamento												
Fotografía Comparable 1			\$ 305.000.000	\$ 295.850.000	61	20	1	\$ 30.000.000	\$ 8.000.000	\$ 0	\$ 4.227.049	https://www.fincaraiz.com.co/apartamento-en-venta/191279234
Dirección Ciudad	KR 7A 148 59 Bogotá	Observaciones:	Apartamento que consta de 2 habitaciones 2 baños 1 estudio 1 parqueadero 1 deposito Sala comedor Cocina integral Zona de Lavandería.									
Comparable 2												
Apartamento												
Fotografía Comparable 2			\$ 300.000.000	\$ 291.000.000	64	20	1	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.078.125	https://www.fincaraiz.com.co/apartamento-en-venta/191048015
Dirección Ciudad	KR 7 148 Bogotá	Observaciones:	Apartamento consta de 2 habitaciones, baño privado, baño social, sala comedor, cocina integral con zona de lavandería y Parqueadero privado en Sótano.									
Comparable 3												
Apartamento												
Fotografía Comparable 3			\$ 310.000.000	\$ 300.700.000	63	30	2	\$ 30.000.000	\$ 8.000.000	\$ 0	\$ 4.169.841	https://www.fincaraiz.com.co/apartamento-en-venta/7983533
Dirección Ciudad	CL 18 77 51 Bogotá	Observaciones:	Apartamento con 2 habitaciones, estudio, 2 baños completos, sala comedor con vista al parque, cocina, patio de ropas, 1 garaje y 1 depósito									
Comparable 4												
Apartamento												
Fotografía Comparable 4			\$ 310.000.000	\$ 300.700.000	60	25	2	\$ 30.000.000	\$ 8.000.000	\$ 0	\$ 4.378.333	https://www.fincaraiz.com.co/apartamento-en-venta/10171121
Dirección Ciudad	KR 7A 150 85 Bogotá	Observaciones:	Apartamento con tres alcobas la principal con baño, baño de alcobas, sala, comedor, cocina semi-integral, zona de lavandería, garaje, deposito, pisos en cerámica y madera laminada.									
										Mínimo		\$ 4.087.393
										Máximo		\$ 4.339.282
										Promedio		\$ 4.213.337
										Desviación Estandar		\$ 125.944
										Coeficiente Variación		2.99%

RESULTADO VALOR

Análisis Valor

Los comparables en venta indican un rango ajustado de valores para la propiedad objeto de estudio entre \$4.087.393/m² y \$4.339.282/m². El valor por metro cuadrado aplicable a la propiedad se encuentra mejor reflejado por el promedio de los comparables (\$4.213.337/m²). Teniendo en cuenta que el garaje y depósito son de uso exclusivo, el valor se encuentra ponderado en el valor total. (\$4.753.000/m²).

Descripción	Área (m2)	Valor Unitario (m2)	Valor Total
Área privada	66,66	\$ 4.753.000	\$ 316.834.980
		Valor Total Avalúo	\$ 316.834.980
		Valor Asegurable	\$ 221.784.486
		Tipo de Inmueble	NO VIS