

1. INFORMACIÓN DEL PERITO

Entidad Avaluadora Geográfico Waze	Departamento BOGOTA D.C.
Ciudad BOGOTA D.C.	Cod DANE 11001
Dirección	Teléfono
Banco	ID Banco

2. INFORMACIÓN BÁSICA SOLICITANTE

Nombre Solicitante		Tipo Identificación	
Pancracio Urrego		CC	
N° Identificación	Fecha Avalúo	Fecha Corrección	
73121379	2026-01-15	2026-01-16	
Sector	¿Vivienda rural (Dec. 1341/2020)?		
Sector	Si		

3. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

Departamento BOGOTA D.C.	Ciudad BOGOTA D.C.	Cod DANE 11001
Dirección Carrera 7a # 12-20	Conjunto/Edificio Estrella	
Barrio San felipe	Número de Avalúo 1234556	Objeto Avalúo Garantía
Met. Valuatoria Capitalización	Sis de Coordenadas Lat/Lon	
Latitud 40° 24' N, 3° 42' W	Longitud 19° 25' N, 99° 07' W	
Justificación metodología N/A		

4. INFORMACIÓN DEL BARRIO

Estrato 4	Legalidad Legal	Topografía Inclinada	
Transporte Bueno			
Servicios Públicos - Sector			
Acueducto Si	Alcantarillado Si	Energia Electrica Si	Gas Natural No
Telefonia No			
Servicios Públicos - Predio			
Acueducto Si	Alcantarillado Si	Energia Electrica Si	Gas Natural Si
Telefonia Si			
Uso predominante Vivienda			
Vías de acceso			
Pavimentada Bueno	Andenes Bueno	Sardineles Bueno	Estado Bueno

Amoblamiento urbano

Parques	Arbolizacion	Alamedas	Zonas Verdes
Si	Si	No	Si
Ciclorutas	Paradero	Alumbrado	Estado
Si	No	Si	Bueno
Perspectivas de valorización			
N/A			

5. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

Tipo de inmueble	Tipo Vivienda	Ubicación	
Apartamento	V.I.S	Esquinero	
CHIP	Uso	Clase	
12345678	Vivienda	-	
Matrículas (Principal/GJ/DP)			
Main 1	Main 2	Gj 1	Gj 2
1	2	3	4
Gj 3	Gj 4	Gj 5	Dp 1
5	6	7	7
Dp 2			
9			
Núm. Escritura	Núm. Notaría	Fecha Escritura	
12345678	098677	2025-01-12	
Departamento Escritura	Ciudad Escritura	Cod DANE Escritura	
BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	11001	
Categoría especial de vivienda			
Renovación Urbana			

6. INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Número de pisos	Número de sótanos	Año Construcción	Vetustez (Años)
5	1	2025	1
Estado de construcción	Estado Conservación	Terminado	Sin Terminar
Nueva	Bueno	No	Si
Remodelado	En Obra		Avance (%)
No	Si		91
Estruc. (Material)	Estruc. (Tipo)		Estruc. (Otro)
Concreto reforzado-desconocido	Mixta		otro
Fachada		Cubierta	
Ladrillo a la vista		Placa Concreto imp	
Irre. de la Planta		Irre. Altura	
No disponible		Sin irregularidad	
D. Previos		Reparados	
Inmueble sin Daños Previos		No reparados	
Est. Reforzada			
Si			
Dependencias inmueble			
Sala	Baño Social	Baño Priv	Baño Serv
1	2	1	1
Jardin	Comedor	Estar Hab	Cocina
1	1	2	1
Patio Int	Balcon	Estudio	Habitaciones
0	1	1	4
Cuarto Serv	Z Verde Priv		Terraza
0	0		1
Iluminacion	Ventilacion		Total Garajes
Excelente	Excelente		1
Cubierto	Uso Exclusivo	Sencillo	Bahia Comunal
1	Si	0	Si

Deposito 1	Descubierto 2	Privado Si	Doble 2
Servidumbre No	Local 0	Bodega 0	Oficina 0

ACABADOS INMUEBLE - Estado

Pisos Bueno	Muros Bueno	Carp Metal Bueno	Cocina Bueno
Techos Bueno	Carp Madera Bueno	Baños Bueno	

ACABADOS INMUEBLE - Calidad

Pisos Sencillo	Muros Sencillo	Carp Metal Normal	
Cocina Semi-integral		Techos Normal	
Carp Madera Normal		Baños Normal	

7. PROPIEDAD HORIZONTAL Y DOTACIÓN COMUNAL

Sometido a PH No	Conj. o Agrup. Cerrada Si	Ubicación Inmueble Esquinero
Núm. Edificios / Casas 3	Unid. Por Piso 5	Total Unidades 15

Dotación Comunal

PorteríA Si	Juegos Niños Si	CitóFono No	Cancha Mult No
Golfito No	Ascensor Si	Salón Comunal Si	Bicicletero Si
Bomba Eyectora Si	ShutBasuras Si	Piscina No	Num Ascens 5
AAcon Central No	Eq Presion Cons No	Tanque Agua Si	Cancha Squash No
Planta Elect Si	Club House No	Zonas Verdes Si	Gj Visitante Si
Gimnasio Si	Otros tienda	Otros 2 starbucks	
Actualidad Edificadora -	Comportamiento Oferta y Demanda -	Tiempo Esperado Comercialización (En meses) -	

8. SALUBRIDAD E IMPACTO AMBIENTAL

Condiciones de salubridad
-

Impacto ambiental positivo

Arborización Si	Parques Si	Z Verdes Si
Otros Vivero		

Impacto ambiental negativo

Por Aire Si	Basura Si	Inseguridad No	Ruido No
Aguas Servidas Si		Otros -	

9. LIQUIDACIÓN Y OBSERVACIONES

Componentes de liquidación -	Valor UVR del Día 365000	Valor Avalúo en UVR 2460
Valor Total Avalúo 800000000	Valor Asegurable 90000000	Calificación Garantía Favorable

OBSERVACIONES

Normativa Urbanística (POT)
El inmueble se localiza en suelo urbano según el POT vigente. Uso del suelo permitido: residencial. Cumple con los parámetros de ocupación, construcción y aislamientos establecidos por la norma urbanística aplicable.

Cédula Catastral / Registro
Cuenta con cédula catastral y matrícula inmobiliaria debidamente registradas. La información catastral coincide con los datos consignados en el folio de matrícula inmobiliaria (FMI).

Características del Terreno
Terreno de topografía plana, forma regular, con acceso por vía vehicular pavimentada. Dispone de servicios públicos domiciliarios completos: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y gas natural.

Área Construcciones Autorizadas
El área construida se encuentra dentro de los límites autorizados según licencia de construcción y normativa urbanística vigente.

Deficiencias y Características
La edificación presenta estado de conservación bueno, sin evidenciar patologías estructurales. Se observan desgastes normales por uso y antigüedad.

Revisión de Alturas
La altura de la edificación cumple con el número de pisos permitido según POT y licencia de construcción.

Ingeniero y Constructora
La construcción fue ejecutada por constructor legalmente constituido y dirigida por profesional responsable, según documentación aportada.

Áreas Diferentes a FMI
No se evidencian áreas construidas diferentes a las registradas en el folio de matrícula inmobiliaria.

Áreas Licencia vs FMI
Las áreas construidas coinciden con las áreas autorizadas en la licencia de construcción y las registradas en el FMI.

Observaciones Adicionales
El inmueble es apto como garantía hipotecaria, no presenta afectaciones visibles ni limitaciones físicas que disminuyan su valor comercial.

Otras Direcciones	Dirección Anexos		
Calle 66 norte	Calle 27 Sur		
Perito Avaluador	CC / NIT	Registro R.A.A	
Pedro Pascal (Externo)	-	-	
Fecha Entrega			
-			

10. COMPLEMENTOS (RES. 620/2008)

Documentación suministrada
Régimen PH: Sí, Planos/Licencia: Sí, Estudios Previos: Sí, Escritura Pública: Sí, Certificado Catastral: Sí, Tradición Y Libertad: Sí

POT/Normativa Urbanística

Plan Ordenamiento		Cumple Normas	
POT municipal vigente		Si	
Tipo Uso	Indice Ocupacion	Indice Construcccion	
vivienda	0.6	2.4	
Altura Permitida	Parqueaderos Requeridos		
5 pisos	1		
Aislamientos Requeridos			
Frontal: 3,00 m · Posterior: 3,00 m · Laterales: 1,50 m			
Investigación de mercado			
-			


FIRMA DEL PERITO AVALUADOR

Perito Avaluador: **Pepito Pérez**

CC / NIT: **N/A**

Registro RAA: **N/A**

Fecha Entrega: **2026-01-16**



' ESTADO: COMPLETADO