

Formulario Peritaje inmueble residencial

Entidad avaluadora		ID avaluo		Perito			
Grupo Herz		10123456		Pepito Perez			
Nombre solicitante	ID solicitante	Fecha avaluo	Departamento	Ciudad	Codigo DANE	Direccion	
Juan Gama	111222333	20/03/2025	Cundinamarca	Bogota	1011	Cr 7 # 135 - 24 torre 2 apto 1011	
Nombre edificio		Barrio		Estrato	Tipo inmueble	Año construccion	Vetustez
Buenavista		Prado		4	apto	2021	5
Piso numero	Total Sala comedor	Total habitaciones	Total estudio	Total baños	Total patios	Total balcon	Total terrazas
10	1	2	1	2	0	1	0
Total garajes	Tipo garaje	Total depositos	Estado acabados	Estado inmueble	Porteria	Juegos niños	Citofono
1	cubierto	1	Excelente	Bueno	1	1	1
Total ascensores	Salon comunal	Bicicletero	Piscina	Club house	Zonas verdes	Parquedadero visitantes	Arborización
2	1	1	0	0	1	1	1
Area total	Area privada	Valor catastral	Valor comercial				
54	49	\$ 74.000.000	\$ 260.000.000				

firma perito

total campos

44