

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Solicitante	JAIRO FERNANDO RINCÓN		
Tipo de ID	CC	ID	5432109
Tipo de inmueble	Apartamento	Código informe	245913-1258
Fecha del avalúo	24/09/2014	Fecha de visita	18/09/2014
Uso actual	Vivienda	Tipo de valor	Valor de mercado actual
Objeto del avalúo	Originación	Línea de Crédito	Hipotecario
Clasificación del suelo	Urbano	Tipo de avalúo	Reporte de Valuación
Dirección inmueble	CL 170 A 11 11 AP 331 MULTIFAMILIAR FELIZ		
Conjunto/Edificio	Multifamiliar feliz P.H.		

IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD

Departamento	CUNDINAMARCA
Municipio	BOGOTÁ
Barrio	Florida blanca
Urbanización	No aplica
Latitud	4,696139
Longitud	-74,111528
Entidad	
Estrato	3
Estado de la construcción	Nuevo
Estado de conservación	Bueno
Ubicación inmueble	Exterior

Fotografía Fachada

Descripción General del inmueble

Inmueble ubicado en el sector florida blanca en el cual predomina el uso residencial. Sus vías de acceso son buenas, los sitios de interés del sector son: Campo deportivo centro vecinal florida blanca, Colegio IED florida blanca, iglesia la salina, entre otros. El inmueble cuenta con acabados en buen estado de conservación; Se encuentra sometido a régimen de propiedad horizontal el cual cuenta con áreas comunes como : Terraza social, BBQ entre otros.

RESULTADO DE LA GARANTÍA

Valor Comercial	\$ 203.737.103
Valor Comercial en letras	DOSCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS MCTE
Valor Comercial Unitario (\$/m2)	\$ 5.687.803
Fecha de Valuación	24/09/2024
Clasificación de Inmueble	NO VIS
Favorabilidad	Inmueble se considera FAVORABLE para ser recibido como garantía.

INFORMACIÓN JURÍDICA

Propietario	Propietario actuales S.A.S.		
Número de escritura	xxxx	Fecha escritura	14/08/2013
Número notaría	xx	Ciudad notaría	Bogotá D.C.
Sometido a propiedad	Si	Valor Predial	Sin información
Coefficiente de Copropiedad	14,26%	Licencia Constr.	Sin información
//CHIP (Solo Bogotá)	AAA0165FRDE	Cédula catastral	Sin información
Observaciones Áreas	Áreas tomadas de los documentos jurídicos aportados; Certificado de con folio de matrícula inmobiliaria y Escritura Pública de Bogotá D.C.		

Inmueble	Número inmueble	Matrícula	Área total (M2)	Área construida (M2)
Apartamento	AP XXX	XXX-XXXXXX	35,82	39,4

INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

Servicios públicos predio

Acueducto predio	Tiene	Alcantarillado predio	Tiene
Energía eléctrica predio	Tiene	Telefonía predio	Tiene
Gas natural predio	Tiene		
Accesos independiente	Si	Número de unidades	1
Predio subdividido físicamente	No	Servicios públicos independientes	Tiene

Dependencias

Alcobas	2	Baño privado	1
Cocina	1	Baño social	1
Patio Interior	0	Sala comedor	1
Estar habitación	0	Comedor	1
Baño de servicio	0	Alcoba de servicio	0
Balcón	1	Terraza	0
Estudio	0	Jardín	0
Zona de ropas	1	Mezanine	0
Oficina	0	Sala de TV	0

Parqueaderos

Total Parqueaderos	0	Uso Exclusivo	0
Privado	0	Tamaño	No aplica
Bahía comunal	0	Tipo de Garaje	No aplica

Depósitos

Total Depósitos	0	Depósito Exclusivo	0
Depósito Privado	0		

Recinto	Acabados Pisos	Acabados Muros	Calidad	Estado
Alcobas	Cerámica	Estuco	Bueno	Bueno
Baño social	Cerámica	Estuco	Bueno	Bueno
Sala	Cerámica	Estuco	Bueno	Bueno
Comedor	Cerámica	Estuco	Bueno	Bueno
Cocina	Cerámica	Estuco	Bueno	Bueno
Zona de ropas	Cerámica	Estuco	Bueno	Bueno
Balcón	Cerámica	Pañete - Pintura	Bueno	Bueno

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN					
Año de construcción	2024	Mapa Localización inmueble			
Edad actual (Años)	0				
Vida útil actual (Años)	100				
Vida útil remanente (Años)	100				
Avance (en construcción)	100%				
Remodelado	No				
Total unidades	8				
Número de sótanos	0				
Número de unidades por piso	2				
Número de edificios	1				
Tipo de Conjunto	Cerrado				
Estructura	Industrializada				
Material Estructura	Concreto				
Número de pisos	5				
Estado	Bueno	Daños previos		Sin información	
Sismorresistente	Sin información	Cubierta		Placa en concreto	
Piso	3	Administración		Si	
Mensualidad	Sin especificar	Fachada		Pañete - Pintura	
Comentarios de la estructura	En el momento de la inspección ocular no se encuentran daños aparentes en la estructura, sin embargo, el documento no representa un estudio estructural.				

Infraestructura					
Vías de acceso	Buenas	Energía eléctrica	Si	Internet	SI
Sardineles	Si	Acueducto	Si	Alcantarillado	SI
Pavimentadas	Si	Telefonía	Si	Gas natural	SI
Andenes	Si	Tipo de vías de acceso	El sector cuenta con buenas vías de acceso.		
Amoblamiento urbano					
Alamedas	Si	Alumbrado	Si	Arborización	Si
Paradero	Si	Parques	Si	Ciclorrutas	Si
Zonas verdes	Si				

Equipamiento	Nivel de equipamiento	Distancia aprox en metros
Áreas recreativas	Zonal	0-100
Comercial	Vecinal	0-100
Escolar	Zonal	100-200
Áreas verdes	Zonal	0-100
Asistencial	Zonal	400-500

Dotación comunal general

A.A. Central	No	BBQ	Si	Bomba eyec.	Si
Cancha Squash	No	CCTV	Si	Calefacción	No
Club house	No	Piscina	No	Equipo de presión	Si
Guardería	No	Juegos niños	No	Vigilancia 24 horas	No
Planta eléctrica	No	Portería	No	Zona verde	No
Tanque de agua	Si	Teatrino	No	Salón de juegos	No
Turco	No	Sauna	No	Cancha multiuso	No
Citofonía	Si	Shut basuras	No	Bicicletero	No
Golfito	No	Garajes visitantes	No	Salón comunal	No
Terraza comunal	Si	Gimnasio	No	Garajes residentes	Si
Otra dotación comunal					

Observación acabados: El inmueble cuenta con cabados en buen estado de conservación.

Condiciones de habitabilidad El inmueble cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad, mobiliario de cocina y baños, cerramientos y ventanearía instalada.

ANÁLISIS DEL SECTOR

Observaciones del sector	El inmueble se encuentra en un sector residencial consolidado, el cual cuenta con todas las características urbanísticas para el desarrollo de vivienda.		
Demanda / interés	Media	Transporte público	Bueno
Uso predominante	Residencial	Topografía	Plano
Otro uso predominante	Comercial		

Impacto ambiental negativo

Aguas servidas	No	Basura	No
Aire	No	Ruido	No
Inseguridad	No		

Perspectivas de valoración Estable, dadas las actuales condiciones del mercado de la finca raíz para el uso de vivienda en inmuebles estrato tres (3), localizados en el barrio florida blanca, cuenta con buenas vías de acceso y el buen amoblamiento urbano.

Comportamiento oferta y demanda Media, para predios de similares características a los inmuebles objeto de estudio, media, para predios con usos y características diferentes. DEMANDA: Media, en términos generales.

Tiempo de comercialización 6 - 12 Meses

Observaciones

Documentos suministrados	Certificado de con folio de matrícula inmobiliaria y Escritura Pública expedida en Bogotá D.C.
Observaciones Generales	Inmueble urbano en sector residencial sin problemas de orden públicos ni ambientales. Se encuentra sometido a régimen de propiedad horizontal donde cuyas áreas físicas y jurídicas coinciden. Cuenta con un balcón el cual no se encuentra discriminado en títulos, por lo que se asume que se encuentra incluido en el área total del inmueble. El inmueble se encuentra en zona de amenaza por movimiento en masa en suelo urbano categoría baja.

NORMATIVIDAD URBANÍSTICA

Usos permitidos	Residencial	Usos condicionados	Comercio
Usos No permitidos	Industrial	Tratamiento	Consolidación
Índice de máxima ocupación	Según RPH	Legalmente permitido	Si
Índice máximo construcción	Según RPH	Riesgo y/o Amenaza	Baja
Área mínima de lote (M2)	Según RPH	Retiros frente (m.)	Según RPH
Norma Edificabilidad (¿cumple?)	Si	Retiro posterior (m)	Según RPH
Altura máxima (Pisos)	Según RPH	Patio (M2)	Según RPH
Rondas Hídricas	No	Servidumbres	No
Áreas de protección	No	Retiros Viales	No

Fotografía aérea del predio

Fotografía aérea

METODOLOGÍA COMPARATIVO DE MERCADO VENTA

Comparable 1		Contacto	Valor Comercial	Valor Negociado	Área (m2)	Edad	Piso	Valor Garaje	Valor depósito	Valor área libre	Valor m2 área privada	Link	
Apartamento													
Fotografía Comparable 1			\$ 185.000.000	\$ 173.900.000	29,65	0	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.865.093	Sala de ventas	
Dirección Ciudad	CL 66 AK 72 BOGOTÁ D.C.	Observaciones:	Apartamento en venta cuenta con: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, 2 habitaciones un baño y un garaje.										
Comparable 2													
Apartamento													
Fotografía Comparable 2			\$ 225.000.000	\$ 211.500.000	35,82	0	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.904.523	Sala de ventas	
Dirección Ciudad	CL 66 AK 72 BOGOTÁ D.C.	Observaciones:	Apartamento en venta cuenta con: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, 2 habitaciones un baño y un garaje.										
Comparable 3													
Apartamento													
Fotografía Comparable 3			\$ 290.000.000	\$ 275.500.000	51,87	1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.311.355	https://www.fincaraiz.com.co/apartamento-en-venta/10156857	
Dirección Ciudad	Calle 70 #87a-89 BOGOTÁ D.C.	Observaciones:	3 Habitaciones con closet , 2 baños privado y social, enchapados, sala comedor, cocina integral estufa 4 puestos										
Comparable 4													
Apartamento													
Fotografía Comparable 4			\$ 270.000.000	\$ 253.800.000	44,76	1	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.670.241	https://www.fincaraiz.com.co/apartamento-en-venta/10826932	
Dirección Ciudad	CL 66 AK 72 BOGOTÁ D.C.	Observaciones:	Área privada 44.76 m2. Consta de 2 habitaciones, baño privado y baño social, cocina integral, zona de ropas, sala y comedor. Piso 5										
											Mínimo	\$ 5.416.743	
											Máximo	\$ 5.958.863	
											Promedio	\$ 5.687.803	
											Desviación Estandar	\$ 271.060	
											Coeficiente Variación	4,77%	

RESULTADO VALOR

Análisis Valor

Los comparables en venta indican un rango ajustado de valores para la propiedad objeto de estudio entre \$5.416.743/m² y \$5.958.863/m². El valor por metro cuadrado aplicable a la propiedad se encuentra mejor reflejado por el promedio de los comparables (\$5.687.803/m²).

[illegible]