

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Solicitante	MARTÍN MIGUEL MELO		
Tipo de ID	CC	ID	1122556677
Tipo de inmueble	Apartamento	Código informe	247581-1985
Fecha del avalúo	24/10/2015	Fecha de visita	24/10/2015
Uso actual	Vivienda	Tipo de valor	Valor de mercado actual
Objeto del avalúo	Originación	Línea de Crédito	Hipotecario
Clasificación del suelo	Urbano	Tipo de avalúo	Reporte de Valuación
Dirección inmueble	CALLE 8 # 11-69 PONTECEDRO APTO 1		
Conjunto/Edificio	EDIFICIO MULTIFAMILIAR XYZ PH		

IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD

Departamento	TOLIMA
Municipio	IBAGUÉ
Barrio	SAN ISIDRO
Urbanización	No aplica
Latitud	4,446033
Longitud	-75,14565
Entidad	
Estrato	3
Estado de la construcción	Usado
Estado de conservación	Bueno
Ubicación inmueble	Interior

Fotografía Fachada

Descripción General del inmueble

Se trata de un apartamento usado con disposición interior que cuenta con las siguientes dependencias; sala - comedor, balcón, cocina, baño social, tres alcobas la principal con baño privado. Tiene servicio de agua, energía y gas domiciliario con medidor instalado.

RESULTADO DE LA GARANTÍA

Valor Comercial	\$ 149.194.459
Valor Comercial Unitario (\$/m2)	\$ 2.706.797
Valor Comercial en letras	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
Fecha de Valuación	24/10/2024
Clasificación de Inmueble	VIS
Favorabilidad	Inmueble se considera FAVORABLE para ser recibido como garantía.

INFORMACIÓN JURÍDICA

Propietario	PRPIETARIO ANTERIOR		
Número de escritura	XXX	Fecha escritura	31/03/2013
Número notaría	XX	Ciudad notaría	Ibague
Sometido a propiedad	Si	Valor Predial	\$ 498.000
Coefficiente de Copropiedad	Sin información	Licencia Constr.	Sin información
CHIP	No Aplica	Cédula catastral	Sin información
Observaciones Áreas	Las áreas valoradas son las registrada en los documentos juridicos suministrados. El apartamento cuenta con un área privada de 50.53 m2 y área construida de 56.5 m2, el garaje cuenta con un área privada de 10.35 m2, cuenta con un balcón sin discriminar en documentos, por lo que se asume se encuentra incluido en el área total del apartamento.		

Inmueble	Número inmueble	Matrícula	Área privada (M2)	Área construida (M2)
Apartamento	XXX	XXX-XXXX	50,53	56,5
Garaje	XX	XXX-XXXXXXX	10,35	10,35

INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

Servicios públicos predio

Acueducto predio	Tiene	Alcantarillado predio	Tiene
Energía eléctrica predio	Tiene	Telefonía predio	No Tiene
Gas natural predio	Tiene		
Accesos independiente	No	Número de unidades	1
Predio subdividido físicamente	No	Servicios públicos independientes	No Tiene

Dependencias

Alcobas	3	Baño privado	1
Cocina	1	Baño social	1
Patio Interior	0	Sala	1
Estar habitación	0	Comedor	1
Baño de servicio	0	Alcoba de servicio	0
Balcón	1	Terraza	0
Estudio	0	Jardín	0
Zona de ropas	1	Mezanine	0
Oficina	0	Sala de TV	0


Parqueaderos

Total Parqueaderos	1	Uso Exclusivo	0
Privado	1	Tamaño	Sencillo
Bahía comunal	0	Tipo de Garaje	Cubierto

Depósitos

Total Depósitos	0	Depósito Exclusivo	0
Depósito Privado	0		

Recinto	Acabados Pisos	Acabados Muros	Calidad	Estado
Sala	Cerámica	Pintura	Bueno	Bueno
Comedor	Cerámica	Pintura	Bueno	Bueno
Balcón	Cerámica	Pintura	Bueno	Bueno
Baño social	Cerámica	Pintura	Bueno	Bueno
Cocina	Cerámica	Pintura	Bueno	Bueno
Zona de ropas	Cerámica	Pintura	Bueno	Bueno
Alcobas	Cerámica	Pintura	Bueno	Bueno
Baño privado	Cerámica	Pintura	Bueno	Bueno

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN				
Año de construcción	2005			
Edad actual (Años)	9			
Vida útil actual (Años)	100			
Vida útil remanente (Años)	91			
Avance (en construcción)	100%			
Remodelado	100			
Total unidades	128			
Número de sótanos	0			
Número de unidades por piso	4			
Número de edificios	4			
Tipo de Conjunto	Cerrado			
Estructura	Concreto Reforzado			
Material Estructura	Concreto			
Número de pisos	8			
Estado	Bueno	Daños previos	Sin información	
Sismorresistente	Si	Cubierta	Placa en concreto	
Piso	6	Administración	Si	
Mensualidad	Sin información	Fachada	Ladrillo	
Comentarios de la estructura	En aparente buen estado de conservación. No se observan hundimientos en el piso, asi mismo no es viable determinar si puede afectar o no la estructura.			

Infraestructura					
Vías de acceso	Buenas	Energía eléctrica	Tiene	Internet	Tiene
Sardineles	Si	Acueducto	Tiene	Alcantarillado	Tiene
Pavimentadas	Si	Telefonía	Tiene	Gas natural	Tiene
Andenes	Si	Tipo de vías de acceso	Vía vehicular pavimentada en buen estado de conservación		
Amoblamiento urbano					
Alamedas	No	Alumbrado	Si	Arborización	Si
Paradero	No	Parques	Si	Ciclorrutas	No
Zonas verdes	Si				

Equipamiento	Nivel de equipamiento	Distancia aprox en metros
Áreas recreativas	urbana	200-300
Áreas verdes	urbana	200-300
Comercial	urbana	200-300
Escolar	urbana	100-200
Asistencial	Zonal	400-500

Dotación comunal general

A.A. Central	No	BBQ	Si	Bomba eyec.	Si
Cancha Squash	No	CCTV	No	Calefacción	No
Club house	No	Piscina	Si	Equipo de presión	Si
Guardería	No	Juegos niños	Si	Vigilancia 24 horas	Si
Planta eléctrica	Si	Portería	Si	Zona verde	Si
Tanque de agua	Si	Teatrino	No	Salón de juegos	No
Turco	No	Sauna	No	Cancha multiuso	No
Citofonía	No	Shut basuras	Si	Bicicletero	No
Golfito	No	Garajes visitantes	Si	Salón comunal	No
Terraza comunal	No	Gimnasio	No	Garajes residentes	Si
Otra dotación comunal		Ascensor			

Observación acabados: El piso se encuentra en cerámica, los muros estan estucados, pañetados y pintados, los baños son normales y la cocina es integral.

Condiciones de habitabilidad El inmueble cuenta con las condiciones mínimas de habitabilidad. Cuenta con cocina integral y baño social con acabado de cerámica.

ANÁLISIS DEL SECTOR

Observaciones del sector	El sector es de uso residencial donde predominan los conjuntos cerrados entre 5 y 10 pisos de altura cuenta con vías pavimentadas, aunque tambien cuenta con equipamientos de importancia comola Institución Educativa Técnica Carlos Lleras.		
Demanda / interés	Media	Transporte público	Bueno
Uso predominante	Residencial	Topografía	Plano
Otro uso predominante	Otro		

Impacto ambiental negativo

Aguas servidas	No	Basura	No
Aire	No	Ruido	No
Inseguridad	No		

Perspectivas de valoración Se puede considerar que las perspectivas de valorización para el sector y el predio en estudio son moderadas y constantes en el mediano y corto plazo.

Comportamiento oferta y demanda De la investigación económica de inmuebles en el sector, se ha podido establecer que presenta una oferta media de inmuebles comparables.

Tiempo de comercialización 6 - 12 Meses

Observaciones

Documentos suministrados	Certificados de tradición con folio de matrícula inmobiliaria y Escritura Pública de Ibagué.
Observaciones Generales	El inmueble cuenta con un garaje cubierto de uso privado, lo cual concuerda con documentos, la zona de balcón al no estar discriminada en documentos se asume que se encuentra incluida en el área total del apartamento.

NORMATIVIDAD URBANÍSTICA

Usos permitidos	Residencial	Usos condicionados	Comercio y servicios
Usos No permitidos	Industrial	Tratamiento	Desarrollo
Índice de máxima ocupación	Según RPH	Legalmente permitido	Si
Índice máximo construcción	Según RPH	Riesgo y/o Amenaza	Baja
Área mínima de lote (M2)	Según RPH	Retiros frente (m.)	Según RPH
Norma Edificabilidad (¿cumple?)	Si	Retiro posterior (m)	Según RPH
Altura máxima (Pisos)	Según RPH	Patio (M2)	Según RPH
Rondas Hídricas	No	Servidumbres	No
Áreas de protección	No	Retiros Viales	No

Observaciones edificabilidad	
------------------------------	--

Fotografía aérea del predio

Fotografía aérea

METODOLOGÍA COMPARATIVO DE MERCADO VENTA

Comparable 1		Contacto	Valor Comercial	Valor Negociado	Área (m2)	Edad	Piso	Valor Garaje	Valor depósito	Valor área libre	Valor m2 área privada	Link
Apartamento												
Fotografía Comparable 1			\$ 155.000.000	\$ 150.350.000	50,73	9	1	\$ 18.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.608.910	https://www.fincaraiz.com.co/apartamento-en-venta/191344990
Dirección Ciudad	Carrera 8 # 141 - 69 Ibagué	Observaciones:	El apto consta de 3 alcobas, la principal con baño y closet, cocina con muebles en madera, sala comedor, estudio, baño social y zona de lavandería.									
Comparable 2												
Apartamento												
Fotografía Comparable 2			\$ 155.000.000	\$ 150.350.000	51,62	9	7	\$ 18.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.563.929	https://www.fincaraiz.com.co/apartamento-en-venta-ibagu/7791165
Dirección Ciudad	Carrera 8 # 141 - 69 Ibagué	Observaciones:	consta de tres alcobas con closet, dos baños, sala-comedor, cocina integral, estudio, alcoba de servicio, zona de ropas y parqueadero cubierto									
Comparable 3												
Apartamento												
Fotografía Comparable 3			\$ 160.000.000	\$ 155.200.000	50	9	8	\$ 18.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.744.000	https://www.fincaraiz.com.co/apartamento-en-venta/11029312
Dirección Ciudad	Carrera 8 # 141 - 69 Ibagué	Observaciones:	consta de 3 alcobas la principal con baño privado, baño de habitaciones, sala comedor, cocina integral, zona de lavado, balcón y parqueadero privado.									
Comparable 4												
Apartamento												
Fotografía Comparable 4			\$ 146.000.000	\$ 143.080.000	49,84	9	8	\$ 18.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.509.631	https://www.fincaraiz.com.co/apartamento-en-venta/10782249
Dirección Ciudad	Carrera 8 # 141 - 69 Ibagué	Observaciones:	Sala comedor, Tres Habitaciones con Closet, la principal con Baño, Cocina Integral, Baño social, Zona de ropas, parqueadero.									
									Mínimo	\$	2.506.438	
									Máximo	\$	2.706.797	
									Promedio	\$	2.606.617	
									Desviación Estandar	\$	100.180	
									Coefficiente Variación		3,84%	

RESULTADO VALOR

Análisis Valor

Los comparables en venta indican un valor ajustado de valores para la propiedad objeto de estudio entre \$2.506.438 y \$2.706.797. El promedio de \$2.606.617. El valor por metro cuadrado aplicable a la propiedad se encuentra mejor reflejado por el limite superior, de acuerdo a los acabados del inmueble con respecto a los de las ofertas.

Descripción	Área (m2)	Valor Unitario (m2)	Valor Total
Área privada	50,53	\$ 2.706.797	\$ 136.774.459
Garaje	10,35	\$ 1.200.000	\$ 12.420.000
Valor Total Avalúo			\$ 149.194.459
Valor Asegurable			\$ 104.436.121
Clasificación de Inmueble			VIS