

Объекты

190

Количество объектов

19

Установлено все

БНСО

31

Кол-во установленных

Датчики шума

79

Кол-во ДШ

0

Кол-во недоступных

17

Кол-во с нарушениями

Камеры

98




Кол-во камер

74


Объекты в работе

3

Укомплектованы



Общая карта со всеми объектами в работе



Оснащенность ▼

☐ все

☐ ДШ

☐ камеры

Вид работ ▼

Все ▼

ФНО ▼

Все ▼

Источник финанси... ▼

Все ▼

Округ ▼

Все ▼


Статус ▼

Все ▼

Наименование зас... ▼

Все ▼

Карта расположения камер видеонаблюдения



ФНО

Все

Вид работ

Все

Источник финансирования

Все

Округ

Все

Тип камеры

Все

Наименование застройщика

Все

Даты установки камеры

26.07.2024 03.09.2024

98

Кол-во камер

74

Кол-во объектов в работе


30,81%

Средняя укомплектованность

3

Объектов укомплектовано

Карта расположения датчиков шума



Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, FAO, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

53,48

Ср. знач. уровня шума

79

Кол-во доступных ДШ

0

Кол-во недоступных ...

62

Норма

17

Нарушение

ФНО

Все

Вид работ

Все

Источник финансирования

Все

Округ

Все

Доступность датчика шума

Все


Наименование застройщика

Все


Дата установки датчика шума

26.07.2024 03.09.2024


Кол-во объектов по ФНО



Кол-во объектов по виду работ



Объекты по источнику финансирования



Количество объектов по округам

