Sichtprüfung Gefahrstoffschränke

Kunde:	Technoform Glass Insulation GmbH	**Adresse:**	Matthäus-Merian-Straße 6 34253 Lohfelden
Ausführender Haustechniker:	Peter Götl	**Datum:**	2026-10-28
Kalenderwoche:	38	**Wochentag:**	Mittwoch

Gefahrstoffschränke:	
Gefahrstoffschrank Nr. 01 Service Nr./ Barcode: 106304	
Sichtprüfung Außen (Beschädigung, Verschmutzung):	in Ordnung
Sichtprüfung Innen (beschädigte Gefäße, Beschädigung, Verschmutzung):	in Ordnung
Gefahrstoffschrank Nr. 02 Service Nr./ Barcode: 106303	
Sichtprüfung Außen (Beschädigung, Verschmutzung):	in Ordnung
Sichtprüfung Innen (beschädigte Gefäße, Beschädigung, Verschmutzung):	in Ordnung
Gefahrstoffschrank Nr. 03 Service Nr./ Barcode: 106305	
Sichtprüfung Außen (Beschädigung, Verschmutzung):	in Ordnung
Sichtprüfung Innen (beschädigte Gefäße, Beschädigung, Verschmutzung):	in Ordnung



Unterschrift des ausführenden Haustechnikers
Peter Götl