

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5198569

17.06.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5198569 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BGB3CT
 Equipamento: 200000003237 RETIFICA UVA U88 NMAH22 Nr.7598
 Local Instal.: 6854M110-411 CtP/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UIIN
 C.C: 685411 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 17.06.2025 07:09:50
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

RETRABALHAR ESPESSURAS ESPAÇADORES
 RETRABALHAR ESPESSURAS DE FORMA QUE FIQUEM IGUAIS DOS DOIS ESPAÇADORES
 DO CONJUNTO
 SEM MEDIDA NOMINAL - PARALELISMO DE NO MAXIMO 0,003mm

| Oper SubO | C. Trab. | T.Prev. | T.Real | Data | EDV |
|-----------|------------------------------------|---------|---------|-------------|-----------------|
| Material | Descrição | Qtd | plan | Reserva | Req Compra Item |
| 0010 | RETRABALHAR ESPESSURAS ESPAÇADORES | F-13-01 | 0,0 HRS | ___/___/___ | ___ |

RECEBIDO

EDV: 92009009 DATA: 18/06/25

NOME: GIOVANA B.

VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

| |
|--|
| * 17.06.2025 07:11:58 BRAZIL (BGB3CT) |
| * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando; |
| * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento; |
| * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita |
| * qualquer movimentação; |
| * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e |
| * travado; |
| * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de |
| * funcionamento em automático, com as proteções abertas; |
| * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível |
| * inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - |
| * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura. |
| * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de |
| * fixação; |
| * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação |

Aprovação do solicitante: _____

CES978

Aprovação do solicitante: _____

06.05.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

17106

06.05.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Elemento P3 - 004

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 06.05.2025 11:30:05

Atividade: TPM TPM

Prazo: 06.05.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

Aprovação do solicitante: 17 em
92852854
17106

09.06.2025 Pag.: 1 / 1

92753248 OBITU
12/6/05