ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601341562

23.10.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601341562 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711500065-011

PLACA ZEMA - BICO P - 011.

Localização: CT/303

C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente

KW47

Atividade: TPM TPM


Emissão: 22.10.2024 07:46:48

Prazo: 22.10.2024 Cod. ABC:

Sintoma da falha: CES978 . PR01 - 23/10/2024 - França Placa soltando agulha PLACA ZEMA - BICO P - 011 4711500065-011

				1				·
Oper SubO		C. Tra	ab. T.P	rev.	T.Real	Data	EDV	
Material	Descrição		Q	td plan	n Reserva	Req Com	pra Item	
						**		
0010 Placa	a soltando agulha	FE	70608	0,0 1	HRS	/ /		
						 		
								1
	•							
			4					
					*,			
			1175 B			1.5		
				1				
• d			. ,	Ĵ,	*			
				l.	Programme and the contract of			
And the second of the second o	have the second of the second							
							a Silaan	517 x 42 - 5
\$ 15 m								

Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria:/_/:_::		Parada estimada: 0,0 Parada real:	
Código da causa:	Texto da causa:	:	
Acões executadas			
	2		
,			



ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601342120 25.10.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601342120 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: PLACA ZEMA - BICO P - 012 Local Instal.: 4711500065-012 C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 Emissão: 24.10.2024 22:47:28 C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente Prazo: 24.10.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PR01 - 25/10/2024 - França Variação de medidas PLACA ZEMA - BICO P - 012 4711500065-012 C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição FF0608 Variação de medidas Regravar (-norma) Série - Placa e caderneta De:030 Para: 012 0,0 Parada estimada: 0,0 Tempo de trab. est: Parada real: Fim da avaria: __/__/____:__:__:__ Código da causa: Texto da causa: Acões executadas

Aprovação do solicitante:

22/21/24

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601340535 15.10.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601340535 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: PLACA ZEMA - BICO P - 013 Local Instal.: 4711500065-013 C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente Emissão: 15.10.2024 13:43:01 Prazo: 15.10.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PR01 - 15/10/2024 - Rafaela Placa n°47- REGRAVAR N° 013 e Revisão G. PLACA ZEMA - BICO P - 013 4711500065-013 C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descricão 0010 Placa n°47- REGRAVAR N° 013 e Revisão G. FF0608 0,0 HRS / / Regravar Placa e cadernela Para 013 Parada estimada: 0,0 0,0 Tempo de trab. est: Parada real: Fim da avaria: __/__/___ _:__:__ Código da causa: _____ Texto da causa: Acões executadas

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601338419 10.10.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601338419 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400152-009

Pallet Elemento P7 - 009

C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 02.10.2024 05:24:33

Atividade:	TPM TPM	Praz	zo: 02.10.2024 Cod	l. ABC:
Sintoma da	falha:			CES978
PR01 - 10)/10/2024 - Rafaela			
Bucha dan	ificada			
Pallet El	emento P7 - 009			
472840015	52-009			
Oper SubO		C. Trab. T.	Prev. T.Real Dat	a EDV
Material	Descrição	•	Qtd plan Reserva	Req Compra Item
		DESC. 6.0.0	0,0 HRS	/ /
0010	Bucha danificada	000044	0,0 HK3	
		• •		•
	Section 12			
i				
Tempo de t	crab. est: 0,0		Parada estimada	: 0,0
Fim da ava	aria://::_	-	Parada real:	
Código da	causa:	Texto da causa:		
Acões exec				
		· ·		
	. ()	AA		
	γ,	1 1/2	\	•

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601339315 10.10.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601339315 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Pallet Elemento A - 002 Local Instal.: 4728400143-002 C.C: 685484 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 07.10.2024 14:39:56 Prazo: 07.10.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PR01 - 10/10/2024 - Rafaela Recondicionar POS10 (Matheus Branco) Pallet Elemento A - 002 4728400143-002 C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Descrição Material 0010 Recondicionar POS10 (Matheus Branco) FF0600 0,0 HRS _____/_/ Parada estimada: 0,0 Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria: __/__/___ __:__:__ Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: ____ Acões executadas__

Aprovação do solicitante: ______

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601337827 10.10.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601337827 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4728400143-014 Pallet Elemento A - 014 C.C: 685484 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 27.09.2024 11:51:35 Atividade: TPM TPM Prazo: 27.09.2024 Cod. ABC: Sintoma da falha: CES978 PR01 - 10/10/2024 - Rafaela folga no dispositivo, chaveta Pallet Elemento A - 014 4728400143-014 Oper SubO C. Trab. T.Prev. T.Real Data Material Qtd plan Reserva Req Compra Item Descrição 0010 folga no dispositivo, chaveta FF0600 0,0 HRS ____/__/_ Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: __/__/___:__:__:__ Parada real: Código da causa: ______ Texto da causa: ____ Acões executadas

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601339297 10.10.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601339297 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Pallet Elemento A - 024 Local Instal.: 4728400143-024 C.C: 685484 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 07.10.2024 13:45:58 Prazo: 07.10.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PR01 - 10/10/2024 - Rafaela RECONDICIONAR POS 10 Pallet Elemento A - 024 4728400143-024 C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição 0010

Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria://:::		Parada estimada: Parada real:	0,0
Código da causa:	_ Texto da causa:	ADDRESS.	
Acões executadas		,	
		The state of the s	
	-\\		
Aprovação do solicitante:	hot La		

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601339977 13.11.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601339977 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400086-006

Pallet Preparação Cilindro P3 - 006

C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 10.10.2024 19:23:13 Prazo: 10.10.2024 Cod. ABC:

Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PR01 - 15/10/2024 - Rafaela

Revisar geral Pallet Preparação Cilindro P3 - 006

Oper SubO		c.	Trab. T	.Prev.	T.Real		DV
Material	Descrição			Qtd pla	n Reserva	Req Compra	Item
0010	Revisar geral		FF0600	0,0	HRS	/_/	
المنتقر بدا	And the second of the second o	Alexander (
į							

Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria://::_		Parada estimada: Parada real:	
Código da causa:	Texto da causa:		
Acões executadas			
		×	
0			
1	V K		

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601339905 16.10.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601339905 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Cabeçote de gravação PDOE - 005 Local Instal.: 4729110135-005 C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 10.10.2024 14:06:18 Prazo: 10.10.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM <u>CE</u>S978 Sintoma da falha: Orçamento - Retpress - 16/10/2024 - ENB9CT 50 peças das posições 1 e 2. PR01 - 10/10/2024 C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Descrição Material **FF0600** 0,0 HRS ____/_____ 0010 DESGASTE E AGULHAS SOLTAS RECEBIDO EDV:_____DATA:____/_ NOME: VISTO: Parada estimada: 0,0 Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria: __/__/___:_:_:__:__ Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: ____ Acões executadas

Acões executadas

01.10.2024 Pag.: 1 / 1 ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601332472 Ordem: 685601332472 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Cabeçote de gravação PDOE - 006 Local Instal.: 4729110135-006 C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 30.08.2024 17:28:12 Prazo: 30.08.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: Orçamento Retpress - Posições T é 2 4729110135. Desgaste C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição FF0600 0,0 HRS _____/_/__ 0010 Desgaste Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: __/__/___ _:__:__ Parada real: Código da causa: Texto da causa: Acões executadas

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601339438 08.11.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601339438 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4718301390-001

Varão Studer DV-A/P/VE - 001

C.C: 685481 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramentein Atividade: TPM TPM	ro Urgente Emissão: 08.10.2024 08:15:06 Prazo: 08.10.2024 Cod. ABC:
Sintoma da falha:	CES978
PR01 - 10/10/2024 - Rafaela	
vazamento	
Varão Studer DV-A/P/VE - 001	
4718301390-001	
	C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV
Oper SubO Material Descrição	C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Qtd plan Reserva Req Compra Item
0010 vazamento	FF0608 0,0 HRS/_/
,	
Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria://:::	Parada estimada: 0,0 Parada real:
Código da causa:	Texto da causa:
Acões executadas	
	I