ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601335021 17.09.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601335021 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4728400150-009 Pallet Elemento P3 - 009 C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 16.09.2024 12:59:47 Prazo: 16.09.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 17/09/2024 - FAJ4CT GRAVAR N° 09 NO PALLET. C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição 0010 GRAVAR N° 09 NO PALLET. FF0600 0,0 HRS / / Apenois gavar Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: __/__/___ _:_:_ Parada real: Código da causa: Texto da causa: Acões executadas

Aprovação do solicitante:

<u>D 671</u> 92852854 18169

Ordem: 685601335018 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4728400150-004 Pallet Elemento P3 - 004 C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 16.09.2024 12:47:47 Atividade: TPM TPM Prazo: 16.09.2024 Cod. ABC: Sintoma da falha: CES978 PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 17/09/2024 - FAJ4CT GRAVAR Nº4 NO PALLET. Oper SubO C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Material Descrição Qtd plan Reserva Req Compra Item 0,0 HRS 0010 GRAVAR N°4 NO PALLET. FF0600 Parada estimada: 0,0 Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria: __/__/____:__:__:_ Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: ___ Acões executadas Aprovação do solicitante:

92852854

18109

17.09.2024 Pag.: 1 / 1

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601335018

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601335025 17.09.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601335025 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4728400150-017 Pallet Elemento P3 - 017 C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 16.09.2024 13:23:55 Prazo: 16.09.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 17/09/2024 - FAJ4CT GRAVAR N° 17 NO PALLET. C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição 0010 GRAVAR N° 17 NO PALLET. FF0600 0,0 HRS ____/__/_ Apenas gravar Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: __/__/___ _:__:__ Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: ____ Acões executadas

Aprovação do solicitante: _____

Deni 92852854 18169

Ordem: 685601335026 Tipo ordem: Z	M68 Emitente: User Non Dialog
Equipamento: Local Instal.: 4728400150-021	Pallet Elemento P3 - 021
C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito el	
	o de bancada Emissão: 16.09.2024 13:28:50
Atividade: TPM TPM	Prazo: 16.09.2024 Cod. ABC:
Sintoma da falha:	CES978
PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 17/09/024	- FAJ4CT
GRAVAR N° 21 NO PALLET.	
Construction (Construction)	C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV
Oper SubO Material Descrição	C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Qtd plan Reserva Req Compra Item
·	
0010 GRAVAR N° 21 NO PALLET.	FF0600 0,0 HRS
	•
Hpenas gravar!	
Apenas gravar!	
\ \ \	
3	
a de la companya de	
×	
Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria://:::	Parada real:
Código da causa:	Texto da causa:
Acões executadas	Texes da sadsa.
:	
	<u> </u>
Aprovação do solicitante:	D oni
· ·	
	470520cm
	92852854 18109

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601335026 17.09.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601335020 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Pallet Elemento P3 - 008 Local Instal.: 4728400150-008 C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 16.09.2024 12:52:51 Prazo: 16.09.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 17/09/2024 - FAJ4CT GRAVAR N° 8 NO PALLET C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição GRAVAR N° 8 NO PALLET 0010 Apenas grovar! Parada estimada: 0,0 Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria: __/__/___ _:__:__ Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: ___ Acões executadas 92852854 18/09

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601335020 17.09.2024 Pag.: 1 / 1

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601334074 10.09.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601334074 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4729108288-002 PLACA UVA - 002 UP C.C: 685556 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101 Emissão: 10.09.2024 09:22:07 C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente Prazo: 10.09.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 10/09/2024 - FAJ4CT GRAVAR NORMA+SÉRIE - 4729108288-002 🤌 Quebra do parafuso da garra. EDV C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição Quebra do parafuso da garra. FF0608 0,0 HRS 0010

Código da causa:Texto da causa:Acões executadas	
COCC CRECUERD	
	
	,

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601335531

20.09.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601335531 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

KW39

Equipamento:

Cabeçote de gravação PDOE - 007

Local Instal.: 4729110135-007

C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 19.09.2024 06:57:18
Atividade: TPM TPM Prazo: 19.09.2024 Cod. ABC:

R01 - BCDA							
esgaste das	agulhas						
er SubO			C. Trab. T	P.Prev. T.Real		EDV	
Material	Descrição			Qtd plan Rese	erva Req (Compra Item	
)10 de	esgaste das agulhas		FF0600	0,0 HRS	//		
	o. est: 0,0			Parada est		0,0	
	o. est: 0,0 :://:	_:		Parada est Parada real		0,0	
m da avaria	://:		to da causa	Parada real		0,0	
m da avaria digo da cau	://:		to da causa	Parada real		0,0	
digo da cau	://:		to da causa	Parada real		0,0	
digo da cau	://:		to da causa	Parada real		0,0	
digo da cau	://:		to da causa	Parada real		0,0	
digo da cau	://:		to da causa	Parada real		0,0	
n da avaria	://:		to da causa	Parada real		0,0	
n da avaria	://:		to da causa	Parada real		0,0	
digo da cau	://:		to da causa	Parada real		0,0	
digo da cau	://:		to da causa	Parada real		0,0	
m da avaria digo da cau	://:		to da causa	Parada real		0,0	
m da avaria digo da cau	://:		to da causa	Parada real		0,0	
m da avaria digo da cau	://:		to da causa	Parada real		0,0	
m da avaria	://:		to da causa	Parada real		0,0	
m da avaria	://:		to da causa	Parada real		0,0	
	://:		to da causa	Parada real		0,0	
m da avaria digo da cau	://:		to da causa	Parada real		0,0	

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601335530 20.09.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601335530 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729110135-003

Cabeçote de gravação PDOE - 003

C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente

Emissão: 19.09.2024 06:55:40

Atividade: TPM TPM

Prazo: 19.09.2024 Cod. ABC:

Sintoma da falha:	CES 978
PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 20/09/2024 - FAJ4CT	
desgaste das agulhas	

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd pla	n Reserva	Req Compr	a Item
0010	desgaste das agulhas	FF0608	0,0	HRS	/_/	
		•				

Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria://::	-	Parada estimada: Parada real:	0,0
Código da causa:	_ Texto da causa:		
Acões executadas			•
		*	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	The state of the s	44.00	
	\frown		
	(/)		
	$-(\pi$		
Aprovação do solicitante:	· V 1 /		

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601335328 18.09.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601335328 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Pallet Elemento P3 - 025 Local Instal.: 4728400150-025 C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 18.09.2024 08:17:33 Prazo: 18.09.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES 978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 18/09/2024 - FAJ4CT GRAVAR N° 25 NO PALLET. C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Oper SubO Material Qtd plan Reserva Req Compra Item Descrição 0010 GRAVAR N° 25 NO PALLET. Apenas gravar! Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria: / / :: Parada estimad Parada real: Parada estimada: 0,0 _____ Texto da causa: _____ Código da causa: Acões executadas

Aprovação do solicitante: <u>Donizete Faria 24/169</u>

92852854 INOVE



ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601335403 18.09.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601335403 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento: Pallet Elemento P3 - 028 Local Instal.: 4728400150-028 C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 18.09.2024 13:45:54

Prazo: 18.09.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 18/09/2024 - FAJ4CT GRAVAR N° 28 NO PALLET. C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição FF0600 0,0 HRS ___/_/____ 0010 GRAVAR N° 28 NO PALLET. Parada estimada: 0,0 Tempo de trab. est: 0,0 Parada real: Fim da avaria: /_/__: Código da causa: _____ Texto da causa: ____ Acões executadas

Aprovação do solicitante: Donizete Faria 24/09

92852854 INOVE

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601335398 18.09.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601335398 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Pallet Elemento P3 - 027 Local Instal.: 4728400150-027 C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 18.09.2024 13:41:55 Prazo: 18.09.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PR01 - BCDA PREVENTIVA - 18/09/2024 - FAJ4CT GRAVAR N° 27 NO PALLET. C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição GRAVAR N° 27 NO PALLET. 0010 Parada estimada: 0,0 Parada real: Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria: __/__/___:__:__:_ Código da causa: _____ Texto da causa: ____ Acões executadas

Aprovação do solicitante: <u>Donizete Faria 7410 9</u>
92852854
INOVF

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601335320 18.09.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601335320 Tipo ordem: ZM68 Emiterte: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400150-022

Pallet Elemento P3 - 022

C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 18.09.2024 07:42:09

tividade:	TPM TPM	Pı	razo: 18.09.2024	Cod. ABC:	
intoma da	falha:				CES978
PR01 - BCD)A PREVENTIVA - 18/0)9/2024 - FAJ4CT			
 * 100 (1) (4) (4) (7) (7) 	22 NO PALLET.				
		C mysh	T.Prev. T.Real	Data EDV	<i>J</i>
Oper SubO	D	C. Trab.	Qtd plan Reserv		
Material	Descrição		Qua pium mosori		
0010	GRAVAR N° 22 NO PALLET	. FF0600	0,0 HRS	/	
Apena	s gravar				
	cab. est: 0,0		Parada estim Parada real:		
ódigo da o	causa:	Texto da caus	a:		
cões execu	ıtadas		**************************************	The surficiency of the second	
		교통을 통하다 이 경우를 보고 있다. 1906년 - 1일			
	지난화되었다. 이번 1. 11 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 레마테이어 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12				
					m kit i je ago tile tid godine. <u>Parije til e om beget tid e</u>
			(1)		
<u> </u>			74109		
Aprovação	do solicitante:	Donizete Fan 92852854 INOVE	24109 D		

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601335404 18.09.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601335404 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Pallet Elemento P3 - 029 Local Instal.: 4728400150-029 C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 18.09.2024 13:50:06 Prazo: 18.09.2024 Cod. ABC:

Atividade: TPM TPM CES 978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 18/09/2024 - FAJ4CT GRAVAR N° 29 NO PALLET. C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição 0010 GRAVAR N° 29 NO PALLET. Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Parada real: Fim da avaria: __/__/___:__:__:__ Código da causa: _____ Texto da causa: ____ Acões executadas

Aprovação do solicitante: Denizete Faria

INOVE

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601335334 18.09.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601335334 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Pallet Elemento P3 - 026 Local Instal.: 4728400150-026 C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 18.09.2024 08:29:20 Prazo: 18.09.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 18/09/2024 - FAJ4CT GRAVAR N° 26 NO PALLET. C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição GRAVAR N° 26 NO PALLET. 0010 Apenas gravan! 0,0 Parada estimada: 0,0 Tempo de trab. est: Parada real: Fim da avaria: _/_/___:__:__:__ Código da causa: _____ Texto da causa: ____ Acões executadas

Aprovação do solicitante: Donizete Faria 7469
92852854
INOVE

18.09.2024 Pag.: 1 / 1 ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601335324 Ordem: 685601335324 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Pallet Elemento P3 - 023 Local Instal.: 4728400150-023 C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 18.09.2024 07:57:36 Prazo: 18.09.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 18/09/2024 - FAJ4CT GRAVAR N° 23 NO PALLET. C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição 0010 GRAVAR N° 23 NO PALLET. Apenas gravar! Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: // / : : Parada real: Texto da causa: ___ Código da causa: Acões executadas

Aprovação do solicitante: Donizete Faria Z41/69
92852854
INOVE

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601338604 07.10.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601338604 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog KW41 Equipamento: Cabeçote de gravação PDOE - 011 Local Instal.: 4729110135-011 C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 02.10.2024 21:33:11 Prazo: 02.10.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PR01 - 07/10/2024 - Rafaela Desgaste Cabeçote de gravação PDOE - 011 4729110135-011 C. Trab. T.Prev. T.Real Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição FF0600 0,0 HRS 0010 Desgaste

Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria:// :::	-	Parada estimada: Parada real:	0,0	
Código da causa:	Texto da caus	a:		
- ~			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		·		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Aprovação do solicitante: <u>JORDAN 928 98586</u> TEF2 2 10.10.24 foodon

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601334131 11.09.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601334131 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711700879-1226

VDI Ø12 - 26

C.C: 685551 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 10.09.2024 13:37:21

cividade: TPM TPM		Pr	azo: 10.0				QEQ070
ntoma da falha:							CES978
PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 11/09/2		CT					
ERRAMENTA NÃO SAI ALARME DE ROT	AÇÃO					-	
0.10	C	Trab. T	.Prev. I	.Real	Data	F:I	DV
per SubO Material Descrição	C.	man.	Qtd plan			ompra	
Material Descrição			gon pann				
010 FERRAMENTA NÃO SAI ALARME I	DE ROTAÇÃO	FF0600	0,0 HF	S	//_		
	-						
							4
					4		
			•				
<u></u>				a de det e			
<u>-</u>							
					•		
·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·							- ···
anno do trob ost.			Darada	osti ma	da: () . ()	
empo de trab. est: 0,0				estima	da: (),0	
empo de trab. est: 0,0 Lm da avaria: _/_/:_:_:_			Parada Parada		da: (),0	
m da avaria:// ::_	Texto da	a causa	Parada		da: (),0	
m da avaria: _/_/:_:_:_		a causa	Parada		da: (),0	
m da avaria: _/_/:_:_:_		a causa	Parada		da: (),0	
m da avaria: _/_/:_:_:_		a causa	Parada		da: (),0	
m da avaria: _/_/:_:_:_		a causa	Parada		da: (0,0	
m da avaria: _/_/:_:_:_		a causa	Parada		da: (),0	
m da avaria://:_:_:_digo da causa:		a causa	Parada		da: (),0	
m da avaria: _/_/:_:_:_		a causa	Parada		da: (0,0	
m da avaria://:_:_:_digo da causa:		a causa	Parada		da: (0,0	
m da avaria://:_:_:_digo da causa:		a causa	Parada		da: (0,0	
m da avaria: _/_/:_:_:_ digo da causa: ñes executadas		a causa	Parada		da: (),0	
m da avaria: _/_/:_:_:_ digo da causa: ñes executadas		a causa	Parada		da: (),0	
m da avaria: _/_/:_:_:_ digo da causa: ñes executadas		a causa	Parada		da: (),0	
m da avaria: _/_/:_:_: digo da causa: cões executadas		a causa	Parada		da: (0,0	
m da avaria: _/_/:_:_:_ digo da causa: cões executadas		a causa	Parada		da: (0,0	
m da avaria: _/_/:_:_:_ odigo da causa: cões executadas		a causa	Parada		da: (0,0	
m da avaria: _/_/:_:_:_ odigo da causa: cões executadas		a causa	Parada		da: (),0	
m da avaria: _/_/:_:_:_ digo da causa: cões executadas		a causa	Parada		da: (0,0	
m da avaria: _/_/:_:_: digo da causa: cões executadas		a causa	Parada		da: (),0	

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601333662 09.09.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601333662 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729109414-052 Ninho Hidráulico SPS - 052 C.C: 685551 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 06.09.2024 22:07:39
Atividade: TPM TPM Prazo: 06.09.2024 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

PR01 - BCDA PREVENTIVA - 09/09/2024 - FAJ4CT

variação de medidas

CES978

CES978

CES978

CES978

Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria://:_:_:_	_	Parada estimada: Parada real:	0,0
Código da causa:	Texto da causa:		
Acões executadas			
		·	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			-
	·		
			<u> </u>

Aprovação do solicitante: Klamara 92896115

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601333774

Equipamento:

Ordem: 685601333774 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

09.09.2024 Pag.: 1 / 1

Holder 628 UIN - 007 Local Instal.: 4711801628-007 C.C: 685701 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 09.09.2024 09:13:34 Prazo: 09.09.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA -- 09/09/2024 - FAJ4CT parafuso espanado (Não fixa ferramenta) C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição Parada estimada: 0,0 Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria: __/__/___ _:_:_ Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: ____ Acões executadas Aprovação do solicitante: Kamara 92896115

c: 685702	: 4729108 Prioridad	e: 1-Muito	elevado		ação: CT/10		
ividade: T	PM TPM	Ferramente.	iro Urgente	Emissa Prazo:	18.09.2024	Cod. ABC:	c= 0.7.0
ntoma da f	Village Villag						CES978
	error en region de la compaña de la comp	A - 18/09/2	024 - FAJ4CT				
ravar norm		7.2					
inça de ex	kpansão não	recorne.	.세. 홍영하다 그로 그려면 모르브 [편집] 기대 이번 12호 호하다 다	<u> 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 188</u> Indiana - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 18			
s rijel (fri fermegfis)		1987 (1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 198	44-14-15 - 0.585% 85 - 1.5455	2.2. (2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.		The state of the second and the second at th	
per SubO Material	Descriç	ção	C. Ti		T.Real plan Reserva	Data ED Reg Compra	
)10	Pinça de expa	ansão não recol	lhe. I	FF0608 0	,0 HRS	/_/	.34
•							•
*.							
			en e	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. .	***	
			e de la companya de l	**************************************	. ,	· ·	
			e de la designa de la designa de la dela dela dela dela dela dela de		. —.	••• •	
						d a a a a a	
	ab. est: .a: _/_/_				rada estima ada real:	.da: 0,0	
n da avari	a: / /_		Texto da	Par	经工作的 医动脉上的 海巴 医上颌 医多种丛的	ida: 0,0	
m da avari digo da ca	a:/_ /_ nusa:		Texto da	Par	经工作的 医动脉上的 海巴 医上颌 医多种丛的	ida: 0,0	
n da avari digo da ca	a:/_ /_ nusa:		Texto da	Par	经工作的 医动脉上的 海巴 医上颌 医多种丛的	ida: 0,0	
n da avari ligo da ca	a:/_ /_ nusa:		Texto da	Par	经工作的 医动脉上的 海巴 医上颌 医多种丛的	ida: 0,0	
n da avari ligo da ca	a:/_ /_ nusa:		Texto da	Par	经工作的 医动脉上的 海巴 医上颌 医多种丛的	da: 0,0	
n da avari ligo da ca	a:/_ /_ nusa:		Texto da	Par	经工作的 医动脉上的 海巴 医上颌 医水性坏疽	ida: 0,0	
n da avari ligo da ca	a:/_ /_ nusa:		Texto da	Par	经工作的 医动脉上的 海巴 医上颌 医水性坏疽	ida: 0,0	
n da avari ligo da ca	a:/_ /_ nusa:		Texto da	Par	经工作的 医动脉上的 海巴 医上颌 医水性坏疽	da: 0,0	
n da avari ligo da ca	a:/_ /_ nusa:		Texto da	Par	经工作的 医动脉上的 海巴 医上颌 医水性坏疽	ida: 0,0	
n da avari ligo da ca	a:/_ /_ nusa:		Texto da	Par	经工作的 医动脉上的 海巴 医上颌 医水性坏疽	ida: 0,0	
n da avari digo da ca	a:/_ /_ nusa:		Texto da	Par	经工作的 医动脉上的 海巴 医上颌 医水性坏疽	ida: 0,0	
n da avari ligo da ca	a:/_ /_ nusa:		Texto da	Par	经工作的 医动脉上的 海巴 医上颌 医水性坏疽	ida: 0,0	
m da avari digo da ca	a:/_ /_ nusa:		Texto da	Par	经工作的 医动脉上的 海巴 医上颌 医水性坏疽	ida: 0,0	
	a:/_ /_ nusa:		Texto da	Par	经工作的 医动脉上的 海巴 医上颌 医水性坏疽	ida: 0,0	
m da avari digo da ca	a:/_ /_ nusa:		Texto da	Par	经工作的 医动脉上的 海巴 医上颌 医水性坏疽	ida: 0,0	
m da avari digo da ca	a:/_ /_ nusa:		Texto da	Par	经工作的 医动脉上的 海巴 医上颌 医水性坏疽	ida: 0,0	

92753748 OBICI 8/10/14

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601333781 09.09.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601333781 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Pallet Brunidora UIN2 01 Local Instal.: 4728400156-01 C.C: 685702 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 09.09.2024 09:24:11

Prazo: 09.09.2024 Cod. ABC: C Atividade: TPM TPM

CES978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 09/09/2024 - FAJ4CT Reprovando peças.

Oper SubO Material	Descrição	C. Trab. T.Prev. T. Qtd plan	Real Data EDV Reserva Req Compra Item
0010	Reprovando peças .	FF0600 0,0 HRS	

Tempo de trab. est: 0, Fim da avaria://			Parada estimada: Parada real:	0,0
Código da causa:		Texto da causa:		
Acões executadas				
	$\sqrt{}$			
Aprovação do solicitante	: Klegima	ura 9289	16115	

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601337358 26.09.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601337358 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Cabeçote de gravação PDOE - 009 Local Instal.: 4729110135-009

C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 25.09.2024 13:47:50

Prazo: 25.09.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 26/09/2024 - FAJ4CT desgaste C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição FF0600 0,0 HRS / /_______ 0010 desgaste Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: __/__/___ _:_:_:_ Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: ____ Acões executadas

Aprovação do solicitante: JORDAN 92898586 TEF22 09.10.24 Tordom

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601334255 11.09.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601334255 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4712002220-005

Pallet SPS UP - 005

C.C: 685556 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 11.09.2024 07:12:05

Atividade: TPM TPM

Prazo: 11.09.2024 Cod. ABC:

Sintoma da :	falha:					CES	3978
PR01 - BCD	A PREVENTIVA - 1	11/09/2024 -	- FAJ4CT				
Pallet tra							
1000000					A.		
Oper SubO Material	Descrição	./	C. Trab. T.Pr Qt	ev. T.Real	Data rva Req Co	EDV mpra Item	
0010	Pallet travado.		FF0600	0,0 HRS			

Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria: _/_/:	:			Parada estimada: Parada real:	0,0
Código da causa:		Texto	da causa:		
Acões executadas					
	•				
·			,,,,,,		
				and the second s	
				×	
	122.1111				
				,	

Aprovação do solicitante: Marra 92896115

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601333784 07.10.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601333784 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Pallet Brunidora UIN2 08 Local Instal.: 4728400156-08 C.C: 685702 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 09.09.2024 09:26:00 Prazo: 09.09.2024 Cod. ABC: C Atividade: TPM TPM Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 09/09/2024 - FAJ4CT Não fecha , passa aberto . C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição Não fecha , passa aberto . 0010 0,0 Parada estimada: 0,0 Tempo de trab. est: Fim da avaria: __/__/____:_:_:_ Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: Acões executadas

Aprovação do solicitante: Marmara 92896115

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601333457 12.09.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601333457 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: PLACA ZEMA - BICO S - 115 Local Instal.: 4711500065-115 C.C: 685431 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 Emissão: 06.09.2024 06:34:06 C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente Prazo: 06.09.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 12/09/2024 - FAJ4CT REGRAVAR NORMA+SÉRIE - 4711500065-115 castanha travada C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição castanha travada 0010 Parada estimada: 0,0 Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria: __/__/____:__:__:__ Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: ____ Acões executadas more Pills

Aprovação do solicitante: Llezu da C. Ferrira

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601333549 09.09.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601333549 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4728400079-016-D Magazine DV-P - 016 - D C.C: 685481 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 06.09.2024 14:19:49 Prazo: 06.09.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 09/09/2024 - FAJ4CT variação na medida C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição FF0600 0,0 HRS ___/_/___ 0010 variação na medida Parada estimada: 0,0 Tempo de trab. est: 0,0 Parada real: Fim da avaria: __/__/___ _:__:__ Código da causa: _____ Texto da causa: ___ Acões executadas

Aprovação do solicitante: <u>Denizete Faria 07/10</u>
92852854 O
INOVE

		Tipo ord	em:ZM68 Emit	cente:	User Non Dialog		\$12
Equipame:	nto: stal.: 472840(1177-012		Pallet	Elemento H - 0	12	
	5485 Prioridad				calização: CT/3		
C. Trab.	Resp.: FF0600) Ferrament	teiro de banc	ada E	missão: 05.09.2	024 15:16:33	
Atividade	e: TPM TPM		Ţ,	Pr	azo: 05.09.2024	Cod. ABC: C	
	da falha:						CES978
PR01 -	BCDA PREVENTI	VA - 09/09	/2024 - FAJ40	CT		A ST TO STATE OF THE STATE OF T	
Variaçã	o de medida.(URGENTE),s	em reserva				- '.
							
	·	·				1	
Oper SubO			C.	Trab. !	f.Prev. T.Real	Data ED	V
Material	Descri	.ção			Qtd plan Reserv	a Req Compra	Item
0010	Variação de	medida.(URGE	NTE),sem reserva	FF0600	0,0 HRS	/	
			· ·				
	\$						
					•		
	trab. est: varia://	0,0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Parada estim	ada: 0,0	
	a causa:			- Causa	ı:		
	ecutadas			. Oddod			
ACCES EX	ecutadas						
		·	\$.				
	•						
							-
			A STATE OF THE STA				
		,			w.*		
	<u> </u>						
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
						<u></u>	
7	- do1	nto:	Doni		07110		
Aprovaça	o do solicita	e					
			928528	54	CDC-		

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601333383 09.09.2024 Pag.: 1 / 1

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601337507 26.09.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601337507 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400150-030

Pallet Elemento P3 - 030

C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 26.09.2024 07:25:32

Atividade: TPM TPM

Prazo: 26.09.2024 Cod. ABC:

	26/09/2024 - FAJ4CT	
EGRAVAR N° 30 NO PALLET-	N°s GRANDES.	
per SubO	C. Trab. T.Prev. T.Real Data EI Qtd plan Reserva Req Compra	
Material Descrição	Qtd plan Reserva Req Compra	ı cem
010 REGRAVAR N° 30 NO P.	PALLET- N°s GRANDES. FF0600 0,0 HRS/_/	
	t .	
Er.		
\$.		
The state of the s		
and the same of th	and the second s	
empo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	
m da avaria://	_:: Parada real:	
m da avaria://		
m da avaria:// digo da causa:	_:: Parada real:	
m da avaria:// digo da causa:	_:: Parada real:	
m da avaria:// digo da causa:	_:: Parada real:	
m da avaria:// digo da causa:	_:: Parada real:	
m da avaria:/_/ digo da causa:	_:: Parada real:	
m da avaria:// digo da causa:	_:: Parada real:	
m da avaria://	_:: Parada real:	
m da avaria://	_:: Parada real:	
m da avaria:/_/ digo da causa:	_:: Parada real:	
m da avaria:// digo da causa:	_:: Parada real:	
m da avaria:// digo da causa:	_:: Parada real:	
m da avaria://	_:: Parada real:	
m da avaria:// digo da causa: cões executadas	_:: Parada real:	
m da avaria://	_:: Parada real:	
m da avaria://digo da causa:	: : Parada real: Texto da causa:	
m da avaria:// digo da causa: cões executadas	: : Parada real: Texto da causa:	

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601337618 26.09.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601337618 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: CABEÇOTE PARAFUSAMENTO STH - ST.8040 KW42 Local Instal.: 4728603324-01-003 C.C: 685533 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 26.09.2024 14:27:39 Prazo: 26.09.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 26/09/2024 - FAJ4CT REVISÃO C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição **FF0600** 0,0 HRS _____/__/_ REVISÃO 0010 Parada estimada: 0,0 0,0 Tempo de trab. est:

Código da causa:	Texto da causa:		
Acões executadas			
			4
^			
Aprovação do solicitante: Namon	ra 928961	(15	

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601336898 25.09.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601336898 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728603324-01-002

CABEÇOTE PARAFUSAMENTO STH - ST.8040

C.C: 685533 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 24.09.2024 01:34:06

Atividade: TPM TPM	Praz	o: 24.09.2024 Cod. A	
Sintoma da falha:			CES978
PR01 - BCDA/PREVENTIVA - 25/09/202	4 - FAJ4CT		
ponteira danificada			
/			
	C March III I	Prev. T.Real Data	EDV
Oper SubO Material Descrição			Compra Item
Hattital Besselyas	·		•
0010 ponteira danificada	FF0600	0,0 HRS/_	/
,			
			:
		•	
Tempo de trab. est: 0,0		Parada estimada:	0,0
Fim da avaria://:::		Parada real:	0,0
Código da causa:	Texto da causa:		
Acões executadas		φ	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
\.\.			
- 1			
\.			
_			
7	a 018961		

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601337180 25.09.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601337180 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711801690-020

Holder 690 UIN - 020

C.C: 685701 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 24.09.2024 17:16:07

tividade: TPM TPM					CES978
ntoma da falha:	·	<u></u>			СПОЭТО
PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 25/		CI			
HOLDER COM VAZAMENTO ÓLEO RE	EKIGEKAÇAO				
				D. L. HDY	
oper SubO	C.	Trab. T.Prev	. T.Real plan Reserva	Data ED' Req Compra	
Material Descrição		Qta	pran Reserva	icq compile.	
0010 HOLDER COM VAZAMENTO (LEO REFRIGERAÇÃO	FF0600	0,0 HRS	/_/	
		.a.			
		4.			
		1			
		1			
		gent bester en	Company of the Compan		
empo de trab. est: 0,0			arada estima		
		P		nda: 0,0	
im da avaria://:	:	p. Pa	arada estima	da: 0,0	
im da avaria://: ódigo da causa:	:	P	arada estima	nda: 0,0	
im da avaria://: ódigo da causa:	:	p. Pa	arada estima	.da: 0,0	
im da avaria://: ódigo da causa:	:	p. Pa	arada estima	nda: 0,0	
im da avaria://: ódigo da causa:	:	p. Pa	arada estima	.da: 0,0	
im da avaria://: ódigo da causa:	:	p. Pa	arada estima	nda: 0,0	
im da avaria://: ódigo da causa:	:	p. Pa	arada estima	nda: 0,0	
im da avaria://: ódigo da causa:	:	p. Pa	arada estima	da: 0,0	
im da avaria://: odigo da causa:	:	p. Pa	arada estima	nda: 0,0	
im da avaria://: odigo da causa:	:	p. Pa	arada estima	.da: 0,0	
im da avaria://: ódigo da causa:	:	p. Pa	arada estima	da: 0,0	
im da avaria://: ódigo da causa:	:	p. Pa	arada estima	nda: 0,0	
im da avaria://: ódigo da causa:	:	p. Pa	arada estima	da: 0,0	
empo de trab. est: 0,0 im da avaria://: ódigo da causa: cões executadas	:	p. Pa	arada estima	nda: 0,0	
im da avaria://: ódigo da causa:	:	p. Pa	arada estima	nda: 0,0	
im da avaria://: ódigo da causa:	:	p. Pa	arada estima	da: 0,0	

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601335676 23.09.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601335676 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Cabeçote de gravação PDOE - 013 Local Instal.: 4729110135-013 C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 19.09.2024 17:32:54 Atividade: TPM TPM Prazo: 19.09.2024 Cod. ABC: __CES978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 23/09/2024 - FAJ4CT Desgaste C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Material Qtd plan Reserva Req Compra Item Descrição 0010 Desgaste FF0600 0,0 HRS / / Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Parada real: Fim da avaria: __/__/___ :__:__ Código da causa: _____ Texto da causa: ____ Acões executadas

Aprovação do solicitante:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601340331 15.10.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601340331 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711500244-001

PLACA TORNO BENZINGER - 001

C.C: 685411 Prioridade: 1-Muito elevado

C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente

Localização: CT/303

Emissão: 14.10.2024 12:48:57

Atividade: TPM TPM		Praz	zo: 14.10.2024	Cod. ABC:	
Sintoma da falha:					CES978
Orçamento - Retpress	- Preencher com Solda	a Laser -	15/10/2024 - E	NB9CT	
REVISÃO Geral DOS BAT	IMENTO E FOLGAS				
Oper SubO					EDV
Material Descriç	:ão	Ç	Qtd plan Reserva	Req Compra	Item
0010 REVISÃO Geral	. DOS BATIMENTO E FOLGAS	FF0608	0,0 HRS	//	
RECE	BIDO				
RECE EDV: <u>921477</u> 841 NOME: <u>Ban</u>	n: 17, 10, 24				
NOME: Ben	hoj				
VISTO:					
Ų.		, 447			
Tempo de trab. est: Fim da avaria://_			Parada estimad Parada real:	da: 0,0	
Código da causa:	Texto d	la causa:			
Acões executadas			THE STREET STREET		
	÷				

Aprovação do solicitante:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601338392 02.10.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601338392 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: KW44 Local Instal.: 4711700879-1218 VDI Ø12 - 18 C.C: 685551 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 01.10.2024 20:53:57 Atividade: TPM TPM Prazo: 01.10.2024 Cod. ABC: Sintoma da falha: CES978 PR01 - 02/10/2024 - Rafaela NÃO FIXA FERRAMENTAS Oper SubO C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Material Descrição Qtd plan Reserva Req Compra Item 0010 NÃO FIXA FERRAMENTAS **FF0600** 0,0 HRS ___/_/ Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: __/__/____:_:_:_ Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: Acões executadas

Aprovação do solicitante: Kigimana 92896115

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601338391 02.10.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601338391 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4711700879-1022 VDI Ø10 - 22 C.C: 685551 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 01.10.2024 20:50:29 Atividade: TPM TPM Prazo: 01.10.2024 Cod. ABC: Sintoma da falha: CES978 PR01 - 02/10/2024 - Rafaela QUEBRANDO FERRAMENTAS Oper SubO C. Trab. T.Prev. T.Real Data Material Descrição Qtd plan Reserva Req Compra Item 0010 QUEBRANDO FERRAMENTAS FF0600 0,0 HRS Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: __/__/____:__:__:__ Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: _ Acões executadas

Aprovação do solicitante: Kigimara 92896115

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601342213 25.10.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601342213 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4711500244-002 PLACA TORNO BENZINGER - 002 C.C: 685411 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente Emissão: 25.10.2024 10:13:10 Atividade: TPM TPM Prazo: 25.10.2024 Cod. ABC: Sintoma da falha: CES978 variação de medida (altura) Oper SubO C. Trab. T.Prev. T.Real Material Descrição Qtd plan Reserva Req Compra Item 0010 variação de medida (altura) 0,0 HRS ____ FF0608 GRAVAR Nº / Série DOZ Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: __/_/__: : : Parada real: Código da causa: ___ Texto da causa: Ações executadas

Aprovação do solicitante:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601342220 25.10.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601342220 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4727501829-A Retco Spring Cage 829 - A

C.C: 685700 Prioridade: 1-Muito ele C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteir	o de bancada 🛚 🗜			
Atividade: TPM TPM	Pr	azo: 25.10.2024	Cod. ABC:	
Sintoma da falha:				CES978
PR01 - 25/10/2024 - França				
falha na bucha - funcionamento irr	egular			-
Retco Spring Cage 829 - A				
4727501829-A				
Oper SubO	C. Trab.	I.Prev. I.Real	Data	EDV
Material Descrição		Qtd plan Reserva	Req Compra	a Item
0010 falha na bucha - funcionamento	o irregular FF0600	0,0 HRS	//	
خوز				
				ં સ
				}
Tempo de trab. est: 0,0		Parada estimad	da: 0,0	
Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria://:::		Parada real:	da: 0,0	}
Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria: _/_/:_:_:_	Texto da causa	Parada real:	da: 0,0	
Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria: _/_/:_:_:_ Código da causa:		Parada real:	da: 0,0	
Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria: _/_/:_:_:_ Código da causa:		Parada real:	da: 0,0	
Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria: _/_/:_:_:_ Código da causa:		Parada real:	da: 0,0	
Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria:/_/:_:_:_ Código da causa: Acões executadas		Parada real:	da: 0,0	
Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria: _/_/:_:_:_ Código da causa:		Parada real:	da: 0,0	
Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria:/_/:_:_:_ Código da causa: Acões executadas		Parada real:	da: 0,0	
Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria:/_/:_:_:_ Código da causa: Acões executadas		Parada real:	da: 0,0	
Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria:/_/:_:_:_ Código da causa: Acões executadas		Parada real:	da: 0,0	
Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria:/_/:_:_:_ Código da causa: Acões executadas		Parada real:	da: 0,0	
Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria:/_/:_:_:_ Código da causa: Acões executadas		Parada real:	da: 0,0	
Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria://:_:_:_ Código da causa: Acões executadas		Parada real:	da: 0,0	
Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria://:_:_:_ Código da causa: Acões executadas		Parada real:	da: 0,0	
Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria://:_:_:_ Código da causa: Acões executadas		Parada real:	da: 0,0	
Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria://:_:_:_ Código da causa: Acões executadas		Parada real:	da: 0,0	
Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria:/_/:_:_:_ Código da causa: Acões executadas		Parada real:	da: 0,0	

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601338631 07.10.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601338631 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4729110135-012 Cabeçote de gravação PDOE - 012 C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 03.10.2024 04:16:26 Atividade: TPM TPM Prazo: 03.10.2024 Cod. ABC: Sintoma da falha: CES978 PR01 - 07/10/2024 - Rafaela agulhas travando Cabeçote de gravação PDOE - 012 4729110135-012 Oper SubO C. Trab. T.Prev. T.Real Data Material Descrição Qtd plan Reserva Req Compra Item 0010 agulhas travando **FF0600** 0,0 HRS _____/__/__ Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: __/__/___:__:__:__ Parada real: Código da causa: ______ Texto da causa: ____

Acões executadas

Acões executadas

Aprovação do solicitante: Wethink

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601341835 23.10.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601341835 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4729100786-007 Magazine DV-A - 007 C.C: 685481 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 23.10.2024 13:46:12 Atividade: TPM TPM Prazo: 23.10.2024 Cod. ABC: Sintoma da falha: CES978 PR01 - 23/10/2024 - França falha de fixação Magazine DV-A - 007 4729100786-007 Oper SubO C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Material Descrição Qtd plan Reserva Req Compra Item 0010 falha de fixação FF0600 0,0 HRS ____/_/

Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria://:_:_:_		Parada estimada: Parada real:	0,0	
Código da causa:	Texto da causa:			
Acões executadas				

(BA

Aprovação do solicitante:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601341834 23.10.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601341834 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4729100786-005 Magazine DV-A - 005 C.C: 685481 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 23.10.2024 13:45:39 Atividade: TPM TPM Prazo: 23.10.2024 Cod. ABC: Sintoma da falha: CES978 PR01 - 23/10/2024 - França falha de fixação Magazine DV-A - 005 4729100786-005 Oper SubO C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Material Qtd plan Reserva Req Compra Item **FF0600** 0,0 HRS ____/_/__ 0010 falha de fixação Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: __/__/___ _:_:_:_ Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: Acões executadas

Aprovação do solicitante M

13.09.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601334641 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729109414-045

Ninho Hidráulico SPS - 045

C.C: 685551 Prioridade: 1-Muito eleva C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro d	le Dalicada murbado: re-ostade: e
tividade: TPM TPM	Prazo: 12.09.2024 Cod. ABC:
intoma da falha:	CES978
PR01 - BCDA PREVENTIVA - 13/09/2024 -	- FAJ4CT
GRAVAR NORMA+SÉRIE - 4729109414-045	
pç travando	
26	
Oper SubO	C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV
Material Descrição	Qtd plan Reserva Req Compra Item
0010 pç travando	FF0600 0,0 HRS/_/
we have	
en e	
	Parada estimada: 0.0
·	Parada estimada: 0,0 Parada real:
Fim da avaria:// ::_ Código da causa: Te	Parada real:
Fim da avaria:// ::_ Código da causa: Te	Parada real:
Fim da avaria:// ::_ Código da causa: Te	Parada real:
Fim da avaria:// ::_ Código da causa: Te	Parada real:
Fim da avaria:// ::_ Código da causa: Te	Parada real:
Fim da avaria:// ::_ Código da causa: Te	Parada real:
Fim da avaria:// ::_ Código da causa: Te	Parada real:
Fim da avaria:// ::_ Código da causa: Te	Parada real:
Fim da avaria:// ::_ Código da causa: Te	Parada real:
Fim da avaria:// ::_ Código da causa: Te	Parada real:
Fim da avaria:// ::_ Código da causa: Te	Parada real:
Fim da avaria:// ::_ Código da causa: Te	Parada real:
Fim da avaria://::	Parada real:
Fim da avaria:// ::_ Código da causa: Te	Parada real:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601337184 25.09.2024 Pag.: 1 / 1 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Ordem: 685601337184 Equipamento: Holder 690 UIN - 001 Local Instal.: 4711801690-001 C.C: 685701 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 24.09.2024 17:52:06 Prazo: 24.09.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 25/09/2024 - FAJ4CT GRAVAR NORMA+SÉRIE 4711801690-001 NÃO FIXA A FERRAMENTA (HOLDER SEM NUME.) C. Trab. T.Prev. T.Real Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição NÃO FIXA A FERRAMENTA (HOLDER SEM NUME.) FF0600 0,0 HRS 0010

Código da causa: Texto da causa:	Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria://:::_	_		Parada estimada: Parada real:	0,0	
	Código da causa:	Texto	da causa:			
	Acões executadas					
						-

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601337334 25.09.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601337334 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711801626-012

Holder 626 UIN - 012

C.C: 685701 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 25.09.2024 11:29:36

ividade: T ntoma da fa	alha:	CES978
ntoma da I	aina: A PREVENTIVA - 25/09/2024	4 - FAJ4CT
	CRO DE SERIE, FOLGA NO E	
RAVAR NUME	INO DE SERIE, TOUGH NO E.	
		C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV
per SubO	D	C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Qtd plan Reserva Req Compra Item
Material	Descrição	
010	GRAVAR NUMERO DE SERIE, FOLGA	NO EIXO FF0600 0,0 HRS/_/

 -	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	And the second contraction of the second con
	·	And the second s
ampo do tra	ph ost: 0.0	Parada estimada: 0,0
	ab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0 Parada real:
im da avari	ia://:::	Parada real:
im da avari ódigo da ca	ia://:_:_: ausa:	
im da avari	ia://:_:_: ausa:	Parada real:
im da avari	ia://:_:_: ausa:	Parada real:
im da avari	ia://:_:_: ausa:	Parada real:
im da avari	ia://:_:_: ausa:	Parada real:
im da avari ódigo da ca	ia://:_:_: ausa:	Parada real:
im da avari ódigo da ca	ia://:_:_: ausa:	Parada real:
m da avari	ia://:_:_: ausa:	Parada real:
im da avari	ia://:_:_: ausa:	Parada real:
im da avari ódigo da ca	ia://:_:_: ausa:	Parada real:
im da avari ódigo da ca	ia://:_:_: ausa:	Parada real:
im da avari ódigo da ca	ia://:_:_: ausa:	Parada real:
im da avari ódigo da ca	ia://:_:_: ausa:	Parada real:
im da avari ódigo da ca	ia://:_:_: ausa:	Parada real:
im da avari ódigo da ca	ia://:_:_: ausa:	Parada real:
	ia://:_:_: ausa:	Parada real:

Aprovação do solicitante: Kajmara 92896[15

11.09.2024 Pag.: 1 / 1 ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601334211 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Ordem: 685601334211 Equipamento: Ninho Hidráulico 415 008 Local Instal.: 4729109415-008 C.C: 685551 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 10.09.2024 21:17:28 Prazo: 10.09.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 11/09/2024 - FAJ4CT desgaste de componente das esferas C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Descrição Material **FF0600** 0,0 HRS desgaste de componente das esferas 0010 gravar norma + série - 4729109415 -008 Parada estimada: 0,0 Tempo de trab. est: Parada real: Fim da avaria: __/__/___ _:_:_:_ Código da causa: _____ Texto da causa: Acões executadas

Aprovação do solicitante: Vialmara 91896(15

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601336965 24.09.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601336965 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4728400152-028 Pallet Elemento P7 - 028 C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 24.09.2024 08:57:01 Atividade: TPM TPM Prazo: 24.09.2024 Cod. ABC: Sintoma da falha: PR01 - BCDA PREVENTIVA - 24/09/2024 - FAJ4CT VARIAÇÃO DE MEDIDAS, REVISAR PALET Oper SubO C. Trab. T.Prev. T.Real Data Material Descrição Qtd plan Reserva Req Compra Item 0010 VARIAÇÃO DE MEDIDAS, REVISAR PALET FF0600 0,0 HRS Tempo de trab. est: 0.0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: Acões executadas

Aprovação do solicitante: Doni 24110
92872854

DE),

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601334285 17.09.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601334285 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4728400150-007 Pallet Elemento P3 - 007 C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 11.09.2024 08:40:39 Atividade: TPM TPM Prazo: 11.09.2024 Cod. ABC: Sintoma da falha: CES978 PRO1 -BCDA PREVENTIVA - 17/09/2024 - FAJ4CT REVISAR PALET Oper SubO C. Trab. T.Prev. T.Real Data Material Descrição Qtd plan Reserva Req Compra Item 0010 REVISAR PALET FF0600 0,0 HRS ____/__ Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: __/__/___:__:__: Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: Acões executadas

Aprovação do solicitante:

Doni 24110 92852854


ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601341806 23.10.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601341806 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: PLACA TORNO BENZINGER - 002 Local Instal.: 4711500244-002 C.C: 685411 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 Emissão: 23.10.2024 10:45:04 C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente Prazo: 23.10.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PR01 - 23/10/2024 - França TORNO USIN. BICO035HR QUEBROU CARRINHO PLACA TORNO BENZINGER - 002 4711500244-002 C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Descrição Material 0010 TORNO USIN. BICO035HR QUEBROU CARRINHO FF0608 0,0 HRS // Parada estimada: 0,0 Tempo de trab. est: 0,0 Parada real: Fim da avaria: __/__/___ _:_:__:__ Texto da causa: ____ Código da causa: Acões executadas

Aprovação do solicitante: Ser 6/0 Pega S 25/10

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601337509 26.09.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601337509 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4728400143-010 Pallet Elemento A - 010 C.C: 685484 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 26.09.2024 07:32:59 Prazo: 26.09.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 26/09/2024 - FAJ4CT TAMPA QUEBRADA E REVISÃO GERAL. C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição 0010 TAMPA QUEBRADA E REVISÃO GERAL. FF0600 0,0 HRS _____ _/__/_ Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: __/__/___ _:__:__ Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: Acões executadas

Aprovação do solicitante:

Doni 24/10



ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601337512 26.09.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601337512 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400143-011

Pallet Elemento A - 011

C.C: 685484 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 26.09.2024 07:40:57

Atividade: TPM TPM

Prazo: 26.09.2024 Cod. ABC:

Sintoma da	a falha:					CES978
PR01 - B0	CDA PREVENTIVA - 2	26/09/2024 -	FAJ4CT	<u> </u>		
TAMPA QUE	EBRADA E REVISÃO (GERAL.				
Oper SubO			C. Trab.	r.Prev. T.Real	Data EDV	
Material	Descrição			Qtd plan Reserva	Req Compra Item	
0010	TAMPA QUEBRADA E RI	EVISÃO GERAL.	FF0600	0,0 HRS	/_/	
			3			
				and the second s		
				A		
	crab. est: 0,0			Parada estima	ida: 0,0	
eim da ava	ria://			Parada real:		
Código da	causa:	Text	o da causa	•		
Acões exec	utadas				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		1				
				129/10124		

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601336962 24.09.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601336962 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400152-013

Pallet Elemento P7 - 013

C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 24.09.2024 08:54:06

Atividade: TPM TPM

Prazo: 24.09.2024 Cod. ABC:

intoma da :	falha:				CES978
	A PREVENTIVA - 24/09/20)24 - FAJ4CT			
REVISAR PA					
CHVIDAN 111					
5. 					
per SubO		C. Trab. T	.Prev. T.Real	Data ED	
Material	Descrição		Qtd plan Reserva	a Req Compra	rtem
		FF0600	0,0 HRS	//	
010	REVISAR PALET	110000	0,0 11105	' _'	
	•				
mpo de tr	cab. est: 0,0		Parada estim	nada: 0,0	
im da avar	ria://::		Parada real:		
ódigo da c	ausa:	Texto da causa	•		
cões execu	ıtadas				
				·	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		1			
		Λ			
		1			
		. \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	10 -		
	do solicitante:	Mary JE II	192891018	291	101-1
provação (TO SOTTET CALLES.	A SOUTH A	1010	1 21	10124

26.09.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601337171 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Cabeçote de gravação PDOE - 008 Local Instal.: 4729110135-008 C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 24.09.2024 16:21:29 Prazo: 24.09.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 26/09/2024 - FAJ4CT desgaste C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição 0010 desgaste Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: __/__/____:_:_:_ Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: ____ Acões executadas

Aprovação do solicitante:

Lucas Vieira de Lima CtP/TEF22 EDV 92885601

Julies 29.10.24

02.10.2024 Pag.: 1 / 1

Drdem: 68560					
Equipamento:	•				
Local Instal.	: 4729110135-006	Cabeço	te de gravação PI	OOE - 006	
	Prioridade: 1-Muito el		calização: CT/303		
	.: FF0600 Ferramentei				
Atividade: TPI		Pra	azo: 27.09.2024 (
Sintoma da fa				(CES978
	/2024 - Rafaela		y- sy		
REMONTANDO G	RAVAÇÃO				
Oper SubO		C. Trab. I	Prev. T.Real	Data EDV	
Material	Descrição		Qtd plan Reserva	Req Compra Item	l
			100/01/2 - 10-year -		
0010 RE	EMONTANDO GRAVAÇÃO	FF0600	0,0 HRS	_/_/	
			*		
		,	•		
		•			
		•			
		•			
		•			
Cempo de trab	. est : 0,0		Parada estimad	la: 0,0	
Tempo de trab Tim da avaria:	est: 0,0		Parada estimad Parada real:	la: 0,0	
im da avaria:	:_/_/:_:_		Parada real:		
Fim da avaria: Código da caus	sa:	Texto da causa:	Parada real:		
Fim da avaria: Código da caus	sa:	Texto da causa:	Parada real:		
Fim da avaria: Código da caus	sa:	Texto da causa:	Parada real:		
Fim da avaria: Código da caus	sa:	Texto da causa:	Parada real:		
Fim da avaria: Código da caus	sa:	Texto da causa:	Parada real:		
Fim da avaria: Código da caus	sa:	Texto da causa:	Parada real:		
Fim da avaria: Código da caus Acões executad	sa:	Texto da causa:	Parada real:		
Fim da avaria: Código da caus Acões executad	sa:	Texto da causa:	Parada real:		
Fim da avaria: Código da caus Acões executad	sa:	Texto da causa:	Parada real:		
Fim da avaria: Código da caus Acões executad	sa:	Texto da causa:	Parada real:		
Fim da avaria: Código da caus Acões executad	sa:	Texto da causa:	Parada real:		
Fim da avaria: Código da caus Acões executad	sa:	Texto da causa:	Parada real:		
Fim da avaria: Código da caus Acões executad	sa:	Texto da causa:	Parada real:		
Fim da avaria: Código da caus Acões executad	sa:	Texto da causa:	Parada real:		
Fim da avaria: Código da caus Acões executad	sa:	Texto da causa:	Parada real:		
Código da caus Acões executad	sa:	Texto da causa:	Parada real:		
Fim da avaria: Código da caus Acões executad	sa:	Texto da causa:	Parada real:		
Fim da avaria: Código da caus Acões executad	sa:	Texto da causa:	Parada real:		
Fim da avaria: Código da caus Acões executad	sa:	Texto da causa	Parada real:		

Lucas Vieira de Lima
CtP/TEF22
EDV 92885601

23. 70. 24

22.10.2024 Pag.: 1 / 1 ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601341324 Ordem: 685601341324 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Retco Spring Cage 828 - A Local Instal.: 4727501828-A C.C: 685700 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101 **KW43** C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 21.10.2024 06:14:28 Prazo: 21.10.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PR01 - 22/10/2024 - França Bucha de saída está desalinhada. Retco Spring Cage 828 - A 4727501828-A C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição Bucha de saída está desalinhada. FF0600 0,0 HRS 0010 Parada estimada: 0,0 Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria: __/__/___:_::_:_ Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: ___ Acões executadas

Aprovação do solicitante: _

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601341805 Ordem: 685601341805 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4711500244-001 C.C: 685411 Prioridade: 1-Muito elevado C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente Emissão: 23.10.2024 10:40:40

Atividade: TPM TPM	Prazo: 23.10.2024 Cod. ABC:
intoma da falha:	CES978
PR01 - 23/10/2024 - França	
TORNO USIN. BICO 088HC QUEBROU	CARRINHO
PLACA TORNO BENZINGER - 001	
4711500244-001	
Oper SubO	C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV
Material Descrição	Qtd plan Reserva Req Compra Item
0010 TORNO USIN. BICO 088HC QU	UEBROU CARRINHO FF0608 0,0 HRS/_/
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria: _/_/:_:_:	Parada estimada: 0,0 Parada real:
Código da causa:	Texto da causa:
Acões executadas	

Aprovação do solicitante: Quen Amara J?!!!!

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601339927 16.10.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601339927 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Positrol CRIN - 047 Local Instal.: 4711401144-047 C.C: 685608 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/201 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 10.10.2024 14:38:14 Prazo: 10.10.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PR01 - 16/10/2024 - Rafaela Conforme alinhado com Rafaela Silva Positrol CRIN - 047 4711401144-047 C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição FF0600 Conforme alinhado com Rafaela Silva 0010 Parada estimada: 0,0 Tempo de trab. est: 0,0 Parada real: Fim da avaria: / /

Código da causa:	Texto da causa:
Acões executadas	
,	
Aprovação do solicitante:	V X Y/

Aprovação do solicitante:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601339925 16.10.2024 Pag.: 1 / 1 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Ordem: 685601339925 Equipamento: Positrol CRIN - 045 Local Instal.: 4711401144-045 Localização: CT/201 C.C: 685608 Prioridade: 1-Muito elevado C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 10.10.2024 14:37:44 Prazo: 10.10.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PR01 - 16/10/2024 - Rafaela Conforme alinhado com Rafaela Silva Positrol CRIN - 045 4711401144-045 C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Descrição Material FF0600 Conforme alinhado com Rafaela Silva 0010

Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria://:	_:	Parada estimada: Parada real:	0,0
Código da causa:	Texto da causa:		
Acões executadas			
	7		
	llnn		
	V 1/1 //		

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601339924 16.10.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601339924 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711401144-043

Positrol CRIN - 043

C.C: 685608 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/201

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 10.10.2024 14:36:18 Atividade: TPM TPM

Prazo: 10.10.2024 Cod. ABC:

Sintoma da falha:	CES978
PR01 - 16/10/2024 - Rafaela	
Conforme alinhado com Rafaela Silva	
Positrol CRIN - 043	
4711401144-043	

Oper SubO C. Trab. T.Prev. T.Real Material Descrição Qtd plan Reserva O010 Conforme alinhado com Rafaela Silva FF0600 0,0 HRS	a Req Compra Item
O010 Conforme alinhado com Rafaela Silva FF0600 0,0 HRS	
	/_/

Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria://::_:		Parada estimada: Parada real:	0,0
Código da causa:	Texto da causa:		
Acões executadas			
	·		
	()		
	1		
	 		
Aprovação do solicitante:	<i>/</i> //		

16.10.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601339923 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711401144-042

Aprovação do solicitante:

Positrol CRIN - 042

C.C: 685608 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/201

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 10.10.2024 14:35:50

o: 10.10.2024 Cod. ABC:

77.5 1 0:1 PE0600	ev. T.Real Data EDV d plan Reserva Req Compra Item 0,0 HRS/_/
Conforme alinhado com Rafaela Silva Positrol CRIN - 042 1711401144-042 per SubO Material Descrição C. Trab. T.Pro	d plan Reserva Req Compra Item
Conforme alinhado com Rafaela Silva Cositrol CRIN - 042 711401144-042 Der SubO Material Descrição C. Trab. T.Pro Que	d plan Reserva Req Compra Item
Positrol CRIN - 042 711401144-042 per SubO	d plan Reserva Req Compra Item
711401144-042 per SubO C. Trab. T.Pro Material Descrição Qto	d plan Reserva Req Compra Item
per SubO C. Trab. T.Pro Material Descrição Qto	d plan Reserva Req Compra Item
Material Descrição Qto	d plan Reserva Req Compra Item
77 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C	
0010 Conforme alinhado com Rafaela Silva FF0600	0,0 HRS/_/
	Parada estimada: 0,0
empo de trab. est: 0,0	Parada real:
im da avaria://::	Latera Tour
ódigo da causa: Texto da causa: _	
cões executadas	
/]_	
<u></u>	
M	

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601339914 16.10.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601339914 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal: 4711401144-034 Positrol CRIN - 034

C.C: 685608 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/201

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 10.10.2024 14:29:13

tividade: TPM TPM	Prazo: 10.10.2024 Cod. ABC:	anaono
intoma da falha:		CES978
PR01 - 16/10/2024 - Rafaela		
Conforme alinhado com Rafaela Silva		
Positrol CRIN - 034		
4711401144-034		
Oper SubO	C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Otd plan Reserva Req Compra I	
Material Descrição	Qtd plan Reserva Req Compra I	
0010 Conforme alinhado com Rafaela S	Silva FF0600 0,0 HRS/_/	
ing a second control of the second control o	$\mathcal{L}_{\mathcal{L}}(\mathcal{L})(\mathcal{L}_{\mathcal{L}}(\mathcal{L}_{\mathcal{L}}(\mathcal{L}_{\mathcal{L}}(\mathcal{L}_{\mathcal{L}}(\mathcal{L}_{\mathcal{L}}(\mathcal{L})(\mathcal{L}_{\mathcal{L}}(\mathcal{L}_{\mathcal{L}}(\mathcal{L})(\mathcal{L}_{\mathcal{L}}(\mathcal{L})(\mathcal{L}_{\mathcal{L}}(\mathcal{L})(\mathcal{L}_{\mathcal{L}}(\mathcal{L})(\mathcal{L}_{\mathcal{L}}(\mathcal{L})(\mathcal{L}_{\mathcal{L}}(\mathcal{L})(\mathcal{L})(\mathcal{L}_{\mathcal{L}}(\mathcal{L})(\mathcal{L}_{\mathcal{L}}(\mathcal{L})(\mathcal{L}_{\mathcal{L}}(\mathcal{L})(\mathcal{L})(\mathcal{L})(\mathcal{L})(\mathcal{L}_{\mathcal{L}}(\mathcal{L})(\mathcal{L}$	
Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	
Fim da avaria://:_::	Parada real:	
Código da causa:	Texto da causa:	
Acões executadas		
	72	
	7/7	

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601339917 16.10.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601339917 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711401144-036

Positrol CRIN - 036

C.C: 685608 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/201

amenteiro de bancada Emissão: 10.10.2024 14:31:03

C. Trab. Resp.: Atividade: TPM	: FF0600 Ferramenteiro	de palicada	Prazo: 10.10	.2024 Cod. ABC	:
Sintoma da fall					CES978
	2024 - Rafaela				
	hado com Rafaela Silva				
Positrol CRIN					
4711401144-03					
		C. Trab	T.Prev. T.	Real Data	EDV
Oper SubO Material	Descrição		Qtd plan	Reserva Req Cor	mpra Item
ric ceruar					
0010 Con	nforme alinhado com Rafaela S	Silva# FF0	0,0 HRS		
<i>1</i> 4					
•					
					*
Tempo de trab.	est: 0,0		Parada	estimada: 0,	, 0
	//:_:_		Parada r	real:	
		Texto da ca	usa:		
Código da caus					
Acões executad	las				
	A	7)			
	///	/		THE CONTRACT OF THE CONTRACT O	
	/_//_				

Aprovação do solicitante:

16.10.2024 Pag.: 1 / 1 ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601339918 Ordem: 685601339918 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Positrol CRIN - 037 Local Instal.: 4711401144-037 C.C: 685608 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/201 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 10.10.2024 14:31:44 Prazo: 10.10.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PR01 - 16/10/2024 - Rafaela Conforme alinhado com Rafaela Silva Positrol CRIN - 037 4711401144-037 C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição Conforme alinhado com Rafaela Silva FF0600 0,0 HRS _____/___ 0010 Parada estimada: 0,0 0,0 Tempo de trab. est: Parada real: Fim da avaria: __/__/___ __:__:__ Código da causa: _____ Texto da causa: ____ Acões executadas

Aprovação do solicitante: 🔝 🗸

16.10.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601339920 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711401144-038

Aprovação do solicitante:

Positrol CRIN - 038

C.C: 685608 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/201

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 10.10.2024 14:32:16

o: 10.10.2024 Cod. ABC:

tintoma da								
	falha:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				CES978
	5/10/2024 -							
		m Rafaela Si	lva					
Positrol	CRIN - 038							
471140114	14-038							
Oper SubO			C	. Trab. T				DV
- Material	Descri	Lção			Qtd plan R	eserva Re	eq Compra	Item
0010	Conforme ali	inhado com Rafa	ela Silva	FF0600	0,0 HRS	/_	_/	
								•
					Parada	octimada:	0.0	
	trab. est:					estimada:	0,0	·
		0,0			Parada re		0,0	
Fim da ava	aria://			da causa	Parada re		0,0	
Fim da ava Código da	aria://			da causa	Parada re		0,0	
Fim da ava Código da	aria://			da causa	Parada re		0,0	
Fim da ava Código da	aria://			da causa	Parada re		0,0	
Fim da ava Código da	aria://			da causa	Parada re		0,0	
Fim da ava Código da	aria://			da causa	Parada re		0,0	
Fim da ava Código da	aria://			da causa	Parada re		0,0	
Fim da ava Código da	aria://			da causa	Parada re		0,0	
Fim da ava Código da	aria://			da causa	Parada re		0,0	
Fim da ava Código da	aria://			da causa	Parada re		0,0	
Fim da ava Código da	aria://			da causa	Parada re		0,0	
Fim da ava Código da	aria://			da causa	Parada re		0,0	
Fim da ava Código da	aria://			da causa	Parada re		0,0	
	aria://			da causa	Parada re		0,0	
Fim da ava Código da	aria://			da causa	Parada re		0,0	
Fim da ava Código da	aria://			da causa	Parada re		0,0	

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601339921 16.10.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601339921 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Positrol CRIN - 040 Local Instal.: 4711401144-040 C.C: 685608 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/201 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 10.10.2024 14:32:43 Prazo: 10.10.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PR01 - 16/10/2024 - Rafaela Conforme alinhado com Rafaela Silva Positrol CRIN - 040 4711401144-040 C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Descrição Material FF0600 0,0 HRS / /_ Conforme alinhado com Rafaela Silva 0010

Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria://	_::_		Parada estimada: Parada real:	0,0
Código da causa:	Text	o da causa:		
Acões executadas				
				·
Aprovação do solicitante:				

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601339928 16.10.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601339928 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Positrol CRIN - 048 Local Instal.: 4711401144-048 C.C: 685608 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/201 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 10.10.2024 14:38:37 Prazo: 10.10.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PR01 - 16/10/2024 - Rafaela Conforme alinhado com Rafaela Silva Positrol CRIN - 048 4711401144-048 C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Descrição Material Conforme alinhado com Rafaela Silva FF0600 0,0 HRS _____/__/ 0010 Parada estimada: 0,0 Tempo de trab. est: 0,0 Parada real: Fim da avaria: __/__/___ __:__:__ Código da causa: ______ Texto da causa: ____ Acões executadas

Aprovação do solicitante: _

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601337535 26.09.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601337535 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4728400143-004 Pallet Elemento A - 004 C.C: 685484 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 26.09.2024 08:29:18 Prazo: 26.09.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 26/09/2024 - FAJ4CT FOLGA NO DISPOSITIVO C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição 0010 FOLGA NO DISPOSITIVO FF0600 0,0 HRS / / Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: __/__/___ __:__:__ Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: ____

Acões executadas

Aprovação do solicitante: <u>DonizoTe</u>
92852354 0

23.10.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601341532 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729100786-011 Magazine DV-A - 011
C.C: 685481 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 22.10.2024 06:33:05

Atividade: TPM TPM

Prazo: 22.10.2024 Cod. ABC:

Sintoma da falha:	CES978
PR01 - 23/10/2024 - França	
GIRANDO PEÇAS	
Magazine DV-A - 011	
4729100786-011	•
Oper SubO	C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV
Material Descrição	Qtd plan Reserva Req Compra Item
	FF0600 0,0 HRS / /
0010 GIRANDO PEÇAS	FF0600 0,0 HRS/_/
A.	
,	
	Parada estimada: 0,0
Tempo de trab. est: 0,0	
Fim da avaria://:_:_:_	rataua 16a1.
Código da causa:	Texto da causa:
Acões executadas	
<u> </u>	
i	
Aprovação do solicitante:	A Start

25.09.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601337308 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Magazine DV-A - 002 Local Instal.: 4729100786-002 C.C: 685481 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 25.09.2024 09:50:25 Prazo: 25.09.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PRO1 - BCDA PREVENTIVA - 25/09/2024 - FAJ4CT VARIAÇÃO DE MEDIDA C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Oper SubO Material Qtd plan Reserva Req Compra Item Descrição 0010 VARIAÇÃO DE MEDIDA **FF0600** 0,0 HRS _____/_/__ Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: __/_/___:_:_:_ Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: ____ Ações executadas

Aprovação do solicitante: MANAN 9259 1586 TEF23

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601340544 15.10.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601340544 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4711500065-011 PLACA ZEMA - BICO P - 011 C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente Emissão: 15.10.2024 14:19:56 Prazo: 15.10.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PR01 - 15/10/2024 - Rafaela Placa nº 15 REGRAVAR Nº 011 e Revisão G. PLACA ZEMA - BICO P - 011 4711500065-011 C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Descrição Qtd plan Reserva Req Compra Item Material 0010 Placa n° 15 REGRAVAR N° 011 e Revisão G. FF0608 0,0 HRS / / Regravar Placa e Caderneta Para 011 antica ordem encerrada (685601333458) Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: __/__/____:_:_:_ Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: Acões executadas

Aprovação do solicitante:

26.09.2024 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601337604 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729100786-003

Magazine DV-A - 003

C.C: 685481 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303

Aprovação do solicitante:

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 26.09.2024 11:55:11

Atividade: TPM TPM		P	razo:	26.0	9.2024	Cod. AE	sC:	OPC070	
Sintoma da falha:								CES978	
PR01 - BCDA PREVENTIVA - 26/09/2024 - I	FAJ40	CT							
VARIAÇÃO DE MEDIDA NA ULTIMA GAIOLA		i							
·									
Oper SubO		Trab.	T.Prev	r. 17	.Real	Data	EDV	7	
Material Descrição	0.					Req C			
0010 VARIAÇÃO DE MEDIDA NA ULTIMA GAIOLA	A	FF0600)	0,0 HR	.s	/_/_			
		,							
Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria://:::					estima real:	da: (, 0		
	to de	a caus							
Acões executadas	co de	Caus	a						—
acoes executadas									
									
							-		
		n							
·		- // ,	7						
		7/10							
, , , , ,		III							

09.09.2024 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601333675 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Placa Mikron UIN - 022 Local Instal.: 4729108870-022 C.C: 685554 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 06.09.2024 23:36:43 Prazo: 09.09.2024 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM CES978 Sintoma da falha: PR01 - BCDA PREVENTIVA - 09/09/2024 - FAJ4CT DESARMANDO A PARAFUSADEIRA C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição FF0600 DESARMANDO A PARAFUSADEIRA 0010 Parada estimada: 0,0 0,0 Tempo de trab. est: Fim da avaria: __/__/____:_:_:__ Parada real: Código da causa: ____ Texto da causa: ___ Acões executadas

Aprovação do solicitante: Allers Weire

13.10.24