

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715300826-0004			LO (UTILIZAÇÃO F00HN35787)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	GIOVANA BLAZIZA BORGHI GUANAES	
Sucitado	4					
Em Utilização	1		Desvios			
Em estoque	1		Quebra de canto (GASTO -0,05mm) no valor máximo de gasto. Valor encontrado: -0,05mm. - POS. 2			
Em Conserto Interno	1		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		GEOVANE AMANCIO ALVES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-038957	17-01-2024	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		65340	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

12/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404802-0014			LX Ø4,00			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qty	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	8			685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	6			Desvios		
Em construção	2			Calibrador faltando posição nº 04 conforme desenho.		
Em estoque	1			Conserto		
Em Conserto Interno	5					
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-041062	25-04-2024	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA		65940	


Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
00/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715301127-0001			LO-UIIN3		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos		
Status			Gerência		Responsável
Sucatado			685701		MOE1-UIIN - EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização			Desvios		
Em estoque			Calibrador com a posição nº 11 quebrada.		
Em Conserto Interno			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-041602	21-05-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		66116

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715900643-0002			LS (12 ±0,5)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685608	MSI2-CRIN	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	1		Desvios		
Em Conserto Interno	1		Ø14,431mm - 0,011mm (GASTO 14,408mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø14,408mm - posição nº1 --- Dinstancia 11,500mm - 0,05 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 11,435mm - posição nº01		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		JOAO FRANCISCO FERREIRA FRANCA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-043674	09-08-2024	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		66702

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/03/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404678-0002			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Desativado	3				
Em Utilização	2				
Em estoque	1				
Em Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Calibrador com a posição nº4 quebrada.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-044939	12-10-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		67135

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200858-0003			LG Ø9.3±0.05		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1		Desvios		
Em estoque	1		Calibrador com a posição nº3 danificada.		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-045263	24-10-2024	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		67238

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
12/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716400383-0015			LX																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Chanfro 0,20mm -0,05mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,240mm - posição nº 07 ----- Ângulo 45° está fora do especificado em desenho. Valor da medição 43,82° - posição nº 07</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Chanfro 0,20mm -0,05mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,240mm - posição nº 07 ----- Ângulo 45° está fora do especificado em desenho. Valor da medição 43,82° - posição nº 07			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Chanfro 0,20mm -0,05mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,240mm - posição nº 07 ----- Ângulo 45° está fora do especificado em desenho. Valor da medição 43,82° - posição nº 07																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	6																			
Sucitado	2																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-045544	05-11-2024	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		67343															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/03/25


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714900212-0001			LK Ø24,00h11		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685607	MOE3-CRIN - Linha de exame e acabamento	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	1				
Em construção	1				
Em Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Calibrador está com a posição nº2 danificada.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	ALEXANDRE MUCARZEL FONSECA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-045688	14-11-2024	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		67437

Andressa Neumann
92736302
PSIQMM61-CIP
08/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316404061-0002			LX			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	
Desativado	3					
Sucatado	6					
Em Utilização	2					
Em Conserto Interno	2					
			Desvios			
			Calibrador com desgaste na superfície de medição do ângulo 90° - posição nº10.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN F LCHETTELO			PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-046075	04-12-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		67583	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

08/03/24



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716510498-0001			LY (Calibrar "d" 3,99±0,015 - CRIN2 e 3)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	1		Desvios		
Em Utilização	1		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da distância 3,990mm ±0,015mm.---- (Distancia 3,990 ± 0,015 (Gasto 4,005) = 3,993mm)		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-046351	11-12-2024	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		67634

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
12/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH																
Equipamento			Denominação																			
4713400044-0021			LB11M4-6g/N1....ver texto																			
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685208</td><td>QMM - Gestão de Meios de Medição</td><td>VAGNER FORTE HENSEN</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Distância 60,5mm ±0,3mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 81,4mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685208	QMM - Gestão de Meios de Medição	VAGNER FORTE HENSEN	Desvios			Distância 60,5mm ±0,3mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 81,4mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																				
685208	QMM - Gestão de Meios de Medição	VAGNER FORTE HENSEN																				
Desvios																						
Distância 60,5mm ±0,3mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 81,4mm																						
Conserto																						
Status	Qtd	Conserto																				
Sucitado	11																					
Em Utilização	4																					
Para Conserto Interno	1																					
Em estoque	1																					
Em Reclamação	2																					
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME																
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI		ANDRE WSZOTEK JUNIOR																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle																
LP-046632	16-01-2025	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA			67800																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
12/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH					
Equipamento		Denominação							
4738360434-0002/1									
<table><tr><th>Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td></td><td>Conserto</td></tr></table>		Disponibilidade	Ação		Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
		Disponibilidade	Ação						
			Conserto						
		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT					
Desvios									
		- Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho. ---- - Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm ----- - Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0009mm ----- - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,012mm Conserto							
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME					
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI		NATHALIA GABRIELE MOISES					
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle				
LP-046655	10-01-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67778				

Ø 3,5

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/03/25

APR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4315301245-0007			LO				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Transferido	1			685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucitado	1						
Em Utilização	2			Desvios			
Para Conserto Interno	1			Calibrador faltando pos. nº3 conforme desenho. Eliminar cantos vivos da pos. nº6.			
Em estoque	2			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-046666	20-01-2025	CX 08	CALIBRADOR ACOMPANHA			67854	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
12/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360434-0076			JMK6-OGIVA 3,5010uM																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">EIME com desgaste excessivo nos diâmetros.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com desgaste excessivo nos diâmetros.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
EIME com desgaste excessivo nos diâmetros.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucatado	58																				
Em Utilização	8																				
Para Conserto Interno	5																				
Em construção	1																				
Perdido	3																				
Em estoque	2																				
Em Reclamação	2																				
Em Conserto Interno	5																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		NATHALIA GABRIELE MOISES																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-046672	20-01-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		67840																

Ø3,5

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715900482-0020			LS (UP) EXAMINAR ROSCA M14X1.5-6g		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685555	MOE4-Reman - Montagem, Teste de Função e Acabamento	RICARDO RUI GASOLA
Sucatado	10				
Em Utilização	5				
Em estoque	2				
Em Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Calibrador com cavaco entre os filetes - posição nº2		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	MATEUS HENRIQUE CARDOSO SIQUEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-046943	08-01-2025	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA		67759


Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
12/03/25 *AR*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH										
Equipamento			Denominação												
4716510434-0001			LY												
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="4">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Em Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação										
			Status	Qtd	Conserto										
			Em Utilização	1											
			Em Conserto Interno	1											
685555	MOE4-Reman - Montagem, Teste de Função e Acabamento	RICARDO RUI GASOLA													
Desvios															
			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição do diâmetro.												
			Obs.: Sem condições de conserto.												
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME											
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	MATEUS HENRIQUE CARDOSO SIQUEIRA											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle										
LP-046947	15-01-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		67787										

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP

12/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH										
Equipamento			Denominação												
4716510417-0002			LY Ø 9,9795												
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="4">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Em Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação										
			Status	Qtd	Conserto										
			Em Utilização	1											
			Em Conserto Interno	1											
685555	MOE4-Reman - Montagem, Teste de Função e Acabamento	RICARDO RUI GASOLA													
Desvios															
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição do diâmetro.															
Obs.: Sem condição de conserto.			Conserto												
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME											
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI		MATEUS HENRIQUE CARDOSO SIQUEIRA											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle										
LP-046949	15-01-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		67789										

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
12/03/25 


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH										
Equipamento			Denominação												
4716510272-0001			LY (Ø9,992)												
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="4">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Em Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação										
			Status	Qtd	Conserto										
			Em Utilização	1											
			Em Conserto Interno	1											
685555	MOE4-Reman - Montagem, Teste de Função e Acabamento	RICARDO RUI GASOLA													
Desvios															
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição do diâmetro.															
Conserto															
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME												
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	MATEUS HENRIQUE CARDOSO SIQUEIRA												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle											
LP-046950	15-01-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA	67790											

Obs.: Sem condições de conserto.

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
12/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200484-0026			LG 10,0+0,05																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador faltando posição nº3 (1x) conforme desenho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador faltando posição nº3 (1x) conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador faltando posição nº3 (1x) conforme desenho.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucatado	5																			
Em Utilização	11																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	10																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-046954	17-01-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA	67817																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/03/25




Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4737990011-0013			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685402	MOE4-On Demand - Fora de Serie (OnDemand)	SOLANGE GEIBEL
Em Utilização	10			Desvios		
Para Conserto Interno	2			Calibrador com a face de medição danificada.		
Em estoque	3			Conserto		
Em Conserto Interno	1					
				Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - AN RE				JEUMANN	PAULO LASKOSKI ALANA CRISTINA LACHOWICZ DETZ	
Nº RS		Nº	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047155			pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		67193

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
12/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4737990011-0014			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685546</td><td>MOE1-DHK - Usinagem STH</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador oxidado.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador oxidado.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Calibrador oxidado.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Em Utilização	10																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	3																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME															
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle															
LP-047178	15-01-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			67784															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP


12/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714900211-0004			LK Ø25,970																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685619</td><td>MOE3-CRIN - HPC CRIN3 - Montagem</td><td>JEAN CARLOS DE ARAUJO</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº3 danificada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685619	MOE3-CRIN - HPC CRIN3 - Montagem	JEAN CARLOS DE ARAUJO	Desvios			Calibrador com a posição nº3 danificada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685619	MOE3-CRIN - HPC CRIN3 - Montagem	JEAN CARLOS DE ARAUJO																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº3 danificada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Em Utilização	2																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI																		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-047180	15-01-2025	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA		67792																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4737990011-0008			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	10					
Em estoque	3					
Em Conserto Interno	3					
		Desvios				
		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.				
		Conserto				
Ir		or	Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIA		ALVES BRANCO	PAULO LASKOSKI		GEOVANE AMANCIO ALVES	
Nº RS	L	missão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047196		25	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		67859

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

12/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4312400046-0215			JMK3-BASE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685557</td><td>MOE1-UP - Usinagem Dura</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a face de medição com danificações.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685557	MOE1-UP - Usinagem Dura	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com a face de medição com danificações.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685557	MOE1-UP - Usinagem Dura	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																		
Desvios																				
Calibrador com a face de medição com danificações.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	8																			
Transferido	3																			
Sucitado	97																			
Em Utilização	38																			
Para Conserto Interno	4																			
Em estoque	54																			
Em Conserto Interno	5																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LEONARDO FRANCISCO PIANO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-047514	29-01-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	67994																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/03/25