## ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5196348

15.04.2025 Pag.: 1 / 1 Tipo ordem: ZM36 Emitente: EUJ1CT

Prazo:

**Ordem:** 5196348

Equipamento: 200000008918 LAVADORA DURR 85C MINIO

C.C: 685552 Prioridade:

Local Instal.: 6854M310-552

Tempo de trab. est: 0,0

CTP/MFO-UP - USINAGEM MISCELANEA UP UIN Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria

Emissão: 15.04.2025 11:26:27

Atividade: FIN Fabricação interna

Cod. ABC: B

Parada estimada: 0,0

CES978

Sintoma da falha: RETIFICAR PEÇAS TRAVAINI DISCO E FLANGE

EFETUAR RETIFICA NA FACE ATE NORMALIZAR, CONFORME DESENHO EM ANEXO

3 PRATOS

| Oper SubO |                          | C. 1 | Frab. | T.Pre | v. I   | .Real  | Data   | Е     | DV   | 7,5 |
|-----------|--------------------------|------|-------|-------|--------|--------|--|-------|------|-----|
| Material  | Descrição                |      |       | Qtd   | plan   | Reserv | ra Req Co  | ompra | Item |     |
| 0010      | RETIFICAR PEÇAS TRAVAINI |      | F-13- | 01    | 0,0 HF | S      | /////  |       |      |     |
| •         |                          |      |       |       |        |        |  |       |      |     |
|           | fall of the              |      |       |       |        |        |  |       |      | **  |
|           | RECEBIDO                 |      |       |       |        |        | eration of the second of the s |       |      |     |
|           | EDV:DATA:/               |      |       |       |        |        |  |       | C.   | *   |
|           | NOME:                    |      |       |       |        |        |  |       |      |     |
|           | VISTO:                   |      |       |       |        |        |  |       |      |     |
|           |                          |      |       |       |        |        |  |       |      |     |

| Fim da avaria://:: Parada real:  |  |
|--|--|
| Código da causa: Texto da causa:   |  |
| Acões executadas   |  |
| * 15.04.2025 11:38:51 BRAZIL (EUJ1CT)                                      |  |
| * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;                            |  |
| * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;                  |  |
| * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita         |  |
| * qualquer movimentação;   |  |
| * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e         |  |
| * travado;   |  |
| * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de     |  |
| * funcionamento em automatico, com as proteções abertas;                   |  |
| * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel |  |
| * inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -   |  |
| * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura. |  |
| * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de       |  |
| * fixação;   |  |
| * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação    |  |

Aprovação do solicitante:

## **ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601361538** 07.04.2025 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601361538 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4711500227-001 Placa Bahmuller CRIN - 001 C.C: 685615 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/201 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 30.01.2025 21:44:28 Atividade: TPM TPM Prazo: 30.01.2025 Cod. ABC: Sintoma da falha: CES978 PR01 - 31/01/2025 - França ACABAMENTO DA SEDE DESLOCADA, BATIMENTO Placa Bahmuller CRIN - 001 4711500227-001 C. Trab. T.Prev. T.Real Data Oper SubO Material Descrição Qtd plan Reserva Req Compra Item RECEBIDO Edson Bento \_\_\_\_DATA:\_\_\_/\_\_ CtP/TEF22 EDV: 9277772 NOME: Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0

| Código da causa: | Texto da causa: |  |
|------------------|-----------------|--|
| Acões executadas |                 |  |
|                  |                 |  |
|                  |                 |  |
|                  |                 |  |
|                  |                 |  |
|                  |                 |  |
|                  |                 |  |
|                  |                 |  |
|                  |                 |  |
|                  |                 |  |
|                  |                 |  |
|                  |                 |  |
|                  |                 |  |
|                  |                 |  |
|                  |                 |  |
|                  |                 |  |

Aprovação do solicitante:

## **ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601371844** 28.03.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601371844 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4712002219-015

Pallet SP UP - 015

C.C: 685556 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101

| Atividade:               |                                   | Pr                  | azo: 25.03.2025               |                 | 070 |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----|
| Sintoma da               |                                   |                     |                               | CES             | 9/8 |
|                          | 8/03/2025 - França                |                     |                               |                 |     |
| Quebra pa                | P UP - 015                        |                     |                               |                 |     |
| 47120022                 |                                   |                     |                               |                 |     |
|                          | 19-015                            |                     |                               |                 |     |
| Oper SubO                |                                   | C. Trab.            | I.Prev. I.Real                | Data EDV        |     |
| Material                 | Descrição                         |                     | Qtd plan Reserva              | Req Compra Item |     |
| 0010                     | Quebra parafuso.                  | FF0600              | 0,0 HRS                       | /_/             |     |
|                          |                                   |                     |                               |                 |     |
|                          |                                   |                     |                               |                 |     |
|                          |                                   |                     |                               |                 |     |
|                          |                                   |                     |                               |                 |     |
|                          |                                   |                     |                               |                 |     |
|                          |                                   |                     |                               |                 |     |
|                          |                                   |                     |                               |                 |     |
|                          |                                   |                     |                               |                 |     |
|                          |                                   |                     |                               |                 |     |
|                          |                                   |                     |                               |                 |     |
|                          |                                   |                     |                               |                 |     |
|                          |                                   |                     |                               |                 |     |
|                          |                                   |                     |                               |                 |     |
|                          |                                   |                     |                               |                 |     |
|                          |                                   |                     |                               |                 |     |
|                          |                                   |                     |                               |                 |     |
|                          |                                   |                     |                               |                 |     |
|                          |                                   |                     |                               |                 | -   |
| Tempo de                 | trab. est: 0,0                    |                     | Parada estima                 | uda: 0,0        |     |
| Tempo de 1<br>Fim da ava | trab. est: 0,0<br>aria: _/_/:_:_: |                     | Parada estima<br>Parada real: | nda: 0,0        |     |
| Fim da ava<br>Código da  | aria:/_/:_:_                      | _<br>Texto da causa | Parada real:                  | nda: 0,0        |     |
| Fim da ava<br>Código da  | aria:/_/:_:_                      |                     | Parada real:                  | uda: 0,0        |     |
| Fim da ava<br>Código da  | aria:/_/:_:_                      |                     | Parada real:                  | nda: 0,0        |     |
| Fim da ava<br>Código da  | aria:/_/:_:_                      |                     | Parada real:                  | uda: 0,0        |     |
| Fim da ava<br>Código da  | aria:/_/:_:_                      |                     | Parada real:                  | da: 0,0         |     |
| Fim da ava<br>Código da  | aria:/_/:_:_                      |                     | Parada real:                  | ida: 0,0        |     |
| Fim da ava<br>Código da  | aria:/_/:_:_                      |                     | Parada real:                  | .da: 0,0        |     |
| Fim da ava<br>Código da  | aria:/_/:_:_                      |                     | Parada real:                  | da: 0,0         |     |
| Fim da ava               | aria:/_/:_:_                      |                     | Parada real:                  | nda: 0,0        |     |
| Fim da ava<br>Código da  | aria:/_/:_:_                      |                     | Parada real:                  | da: 0,0         |     |
| Fim da ava<br>Código da  | aria:/_/:_:_                      |                     | Parada real:                  | nda: 0,0        |     |
| Fim da ava<br>Código da  | aria:/_/:_:_                      |                     | Parada real:                  | da: 0,0         |     |
| Fim da ava<br>Código da  | aria:/_/:_:_                      |                     | Parada real:                  | da: 0,0         |     |
| Fim da ava<br>Código da  | aria:/_/:_:_                      |                     | Parada real:                  | nda: 0,0        |     |
| Fim da ava<br>Código da  | aria:/_/:_:_                      |                     | Parada real:                  | da: 0,0         |     |

Aprovação do solicitante: Kigmara 92896115

**ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601374528** 31.03.2025 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601374528 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4711801628-001 Holder 628 UIN - 001. C.C: 685701 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 31.03.2025 08:25:52 Atividade: TPM TPM Prazo: 31.03.2025 Cod. ABC: Sintoma da falha: CES978 PR01 - 31/03/2025 - França HOLDER TRAVADO. Holder 628 UIN - 001 4711801628-001 Oper SubO C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Material Descrição Qtd plan Reserva Req Compra Item 0010 HOLDER TRAVADO. **FF0600** 0,0 HRS \_\_\_\_\_/\_\_/ Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: \_\_/\_\_/\_\_\_\_:\_\_:\_\_:\_\_\_ Parada real: Código da causa: Texto da causa: Acões executadas

Aprovação do solicitante: Kgmara 92896115

## **ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601376947** 11.04.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601376947 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729108288-003

PLACA UVA - 003 UP

C.C: 685556 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101

| Atividade:<br>Sintoma da |                    |              |              |           | od. ABC | CESS      | 178         |
|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|---------|-----------|-------------|
|                          | 1/04/2025 - França |              |              | · .       |         | CES       | 770         |
| QUEBRA GA                |                    |              |              |           |         |           |             |
|                          | A - 003 UP         |              |              |           |         |           |             |
| 472910828                | 38-003             |              |              |           |         |           |             |
| Oper SubO                |                    | C. Trab      | o. T.Prev. ' | r.Real    | Data    | EDV       |             |
| Material                 | Descrição          |              | Qtd plan     | Reserva   | Req Con | mpra Item |             |
| 0010                     | OHEDDA GADDAG      | *****        |              |           |         |           |             |
| 9010                     | QUEBRA GARRAS      | FrO          | 0,0 H        | K5        | //      |           | AAAMaadaa . |
|                          |                    |              |              |           |         |           |             |
|                          |                    |              |              |           |         |           |             |
|                          |                    |              |              |           |         |           |             |
|                          |                    |              |              |           |         |           |             |
|                          |                    |              |              |           |         |           |             |
|                          |                    |              |              |           |         |           |             |
|                          |                    |              |              |           |         |           |             |
|                          |                    |              |              |           |         |           |             |
|                          |                    |              |              |           |         |           |             |
|                          |                    |              |              |           |         |           |             |
| 1                        |                    |              |              |           |         |           |             |
|                          |                    |              | . Xa         | . 20      |         |           |             |
|                          | crab. est: 0,0     |              |              | a estimac | la: 0,  | 0         |             |
| Fim da ava               | ria://:_           |              | Parada       |           | la: 0,  | 0         |             |
| Fim da ava<br>Código da  | causa://:          | :Texto da ca | Parada       |           | la: 0,  | 0         |             |
| Fim da ava<br>Código da  | causa://:          |              | Parada       |           | la: 0,  | 0         |             |
| Fim da ava<br>Código da  | causa://:          |              | Parada       |           | la: 0,  | 0         |             |
| Fim da ava<br>Código da  | causa://:          |              | Parada       |           | la: 0,  | 0         |             |
| Fim da ava<br>Código da  | causa://:          |              | Parada       |           | la: 0,  | 0         |             |
| Fim da ava<br>Código da  | causa://:          |              | Parada       |           | la: 0,  | 0         |             |
| Fim da ava<br>Código da  | causa://:          |              | Parada       |           | la: 0,  | 0         |             |
| Fim da ava<br>Código da  | causa://:          |              | Parada       |           | la: 0,  | 0         |             |
| Fim da ava<br>Código da  | causa://:          |              | Parada       |           | la: 0,  | 0         |             |
| Fim da ava<br>Código da  | causa://:          |              | Parada       |           | la: 0,  | 0         |             |
| Fim da ava<br>Código da  | causa://:          |              | Parada       |           | la: 0,  | 0         |             |
| Fim da ava<br>Código da  | causa://:          |              | Parada       |           | la: 0,  | 0         |             |
| Fim da ava<br>Código da  | causa://:          |              | Parada       |           | la: 0,  | 0         |             |
| Fim da ava<br>Código da  | causa://:          |              | Parada       |           | la: 0,  | 0         |             |
| Fim da ava               | causa://:          | Texto da ca  | Parada usa:  |           | la: 0,  | 0         |             |

**ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601373396** 31.03.2025 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601373396 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4711700879-1219 VDI Ø12 - 19 C.C: 685551 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 28.03.2025 16:11:05 Atividade: TPM TPM Prazo: 28.03.2025 Cod. ABC: Sintoma da falha: CES978 PR01 - 31/03/2025 - França QUEBRANDO FERRAMENTAS VDI Ø12 - 19 4711700879-1219 C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Oper SubO Material Descrição Qtd plan Reserva Req Compra Item 0010 QUEBRANDO FERRAMENTAS **FF0600** 0,0 HRS / / Parada estimada: 0,0 Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria: \_\_/\_\_/\_\_\_\_:\_\_:\_\_:\_\_ Parada real: Código da causa: \_\_\_\_\_ Texto da causa: \_\_\_ Acões executadas Kigimara 92896115 Aprovação do solicitante:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601371532

27.03.2025 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601371532 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento:

Holder 738 UIN - 006 Local Instal.: 4711801738-006 C.C: 685700 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 24.03.2025 11:32:36

Prazo: 24.03.2025 Cod. ABC: Atividade: TPM TPM

CES978 Sintoma da falha: PR01 - 27/03/2025 - França HOLDER TRAVADO. Holder 738 UIN - 006 4711801738-006 C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Oper SubO Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição 0010 HOLDER TRAVADO. Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: \_\_/\_\_/\_\_\_ \_:\_\_:\_\_ Parada real: \_ Texto da causa: \_\_\_\_ Código da causa: Acões executadas

Aprovação do solicitante: Kegim ava 92896115