


ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5211931

Ordem: 5211931
 Equipamento: 66942
 Local Instal.: 6854M110-421
 C.C.: 685421 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação Interna
 SINTOMA da falha:
 Pedido: Silvio L.
 Quantidade: 03 peças
 Status: Parada
 13.07.2026 Pag.: 1 / 1
 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 CTP/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI
 Localização: CT/303
 Emissão: 13.07.2026 08:35:49
 Cod. ABC: B
 CES978

Fabricar flange bomba lewa	Pedido: Silvio L.
Quantidade: 03 peças	
Status: Parada	

Oper Subo	C. Trab. T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Reg Compra Item
0010	Fabricar flange bomba lewa	F-13-01	0,0 HRS		



Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	/ /	Parada real:	
Código da causa:		Texto da causa:	

Ações executadas	
------------------	--

* 13.07.2026 08:47:36 BRAZIL (BOJ4CT)	* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;	* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;	* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -	* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;	* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:


ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5211718

Ordem: 5211718
 Equipamento: 200000016156
 Local Instal.: 6854M600-664
 C.C: 685664 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação Interna
 Emissão: 08.07.2026 11:49:46
 Localização: CT/304
 CTP/TEF11 - CONSTRUÇÃO DE FERRAMENTAS
 Emissante: BOJACT
 RETIFICADORA STUDER S36
 Tipo ordem: ZM36
 Prazo:
 Cod. ABC: C
 Pag.: 1 / 1

Fabricar parafuso de ajuste da mola	Pedido: Lucas Assis
Quantidade: 01 peça	
Status: Precária	

Oper Subo	C. Trab. T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Material	Descrição	Qtd	Plan	Reserva	Reg Compra	Item
-----------	-------------------	---------	------	-----	----------	-----------	-----	------	---------	------------	------

0010 Parafuso ajuste da mola do contra-ponto R-13-01 0,0 HRS / /



Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Parada real: / /

Código da causa: Texto da causa: Ações executadas

* 08.07.2026 11:52:40 BRAZIL (BOJACT)
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5213332

Ordem: 5213332 Tipo ordem: ZM36 Emissor: EUJICT
Equipamento: 200000008318 EXAME CRIN-ABRIR ORDEM MANUT. P/ESTACAO
Local Instal.: 6854M420-607 CTP/MFC48 - LINHA EXAME ACABAMENTO CRI-N
C.C: 685607 Prioridade:
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
Atividade: FIN Fabricação interna
Sintoma da falha:
Prazo: Cod. ABC: B
Emissão: 13.08.2026 13:28:26
Localização: CT/201
Pag.: 1 / 1

RETRABALHAR ROSCA TAMPA ELEVADOR
FAVOR RETRABALHAR ROSCA DA TAMPA CONFORME AMOSTRA
1 PEÇA
SOLICITANTE JAEL

Oper Subo	C. Trab. T.Prev. T.Real	Data	RDV
Material	Descrição	Qtd Plan Reserva	Reg Compra Item
0010	RETRABALHAR ROSCA TAMPA ELEVADOR	F-13-01	0,0 HRS

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	Parada real:
Fim da avaria: / /		
Código da causa: Texto da causa:		

Ações executadas

* 13.08.2026 13:30:00 BRAZIL (EUJICT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível incluir modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* incluir modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

Lucas Vieira de Lima
CTP/TEF22
EDV 92885601

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212759

Ordem: 5212759
 Tipo ordem: ZM36 Emissante: VDI1CT
 Equipamento: 200000017819
 Local instal.: 6854M400-700
 C.C: 685700 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação interna
 Sintoma da falha:

Retrabalhar Cabecote e Fabricar bucha Pedido: Fernando

Status: Precária

Quantidade: 01 peça de cada

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T.Prev. T.Real	Data	RDV	Qtd Plan Reserva	Reg Compra Item
-----------	----------	-----------	-------------------------	------	-----	------------------	-----------------

0010 Retrabalhar Cabecote e Fabricar bucha F-13-01 0,0 HRS

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0
 Fim da avaria: ____/____/____
 Parada estimada: 0,0
 Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 30.07.2026 14:57:27 BRAZIL (VDI1CT)	* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;	* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;	* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;	* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;	* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* Iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -	* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de	* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação	

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212863

Ordem: 5212863
 Tipo ordem: ZM36
 Emissor: VDI1CT
 Equipamento: 200000017814
 Local Instal.: 6854M400-703
 C.C: 685703 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação interna
 Sintoma da falha:
 Pedido: Wilsson
 Quantidade: 02 pcs Terminal e 01 pc bucha
 Status: Parada
 Localização: CT/101
 Emissão: 03.08.2026 11:05:46
 Cod. ABC: C
 Prazo:
 CTP/MFO-UN - USINAGEM DURA CORPO UIN3
 BRUNIDORA GEHRING S4-250-45 UIN03
 03.08.2026 - Pag.: 1 / 1

CES978

Fabricar Bucha e Terminal do Cilindro	Pedido: Wilsson
Quantidade: 02 pcs Terminal e 01 pc bucha	Status: Parada

Oper Subo	C. Trab. T.Prev.	T.Real	Data	EDV	Material	Descrição	Qtd	Plan	Reserva	Reg Compra	Item
-----------	------------------	--------	------	-----	----------	-----------	-----	------	---------	------------	------

0010 Fabricar Bucha e Terminal do Cilindro F-13-01 0,0 HRS / /

RECEBIDO

EDV: / /

NOME: /

VISTO: /

MÁQUINA

PARADA

Tempo de trab. est: 0,0
 Fim da avaria: / /
 Parada estimada: 0,0
 Parada real: / /

Código da causa: / /
 Texto da causa: / /

* 03.08.2026 11:07:49 BRAZIL (VDI1CT)
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* Quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: / /


11/08/26
 026341/9

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5213045

Ordem: 5213045
 Tipo ordem: ZM36 Emissante: VDI1CT
 Equipamento: 200000017818
 Local instal.: 6854M400-700
 C.C.: 685700 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação interna
 Prazo: Cod. ABC: B
 Emissão: 06.08.2026 16:11:11
 Localização: CT/201
 CTP/MFO-UN - USINAGEM SPRING CAGE UN
 Pag.: 1 / 1

Fabricar Adaptador da placa	Pedido: Adriano
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper Subo	C. Trab. T. Prev.	T. Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	Plan	Reserva
		Req	Compra	Item



Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	Parada real:
Fim da avaria: / /		

Código da causa: Texto da causa:

* 06.08.2026 16:12:57 BRAZIL (VDICT)
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212370

Ordem: 5212370
 Equipamento: 200000017817
 Local Instal.: 6854M400-700
 C.C.: 685700 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação interna
 Sintoma da falha:
 Pedido: Paulo Chicanoski
 Fabricar Chapa de fixação
 Quantidade: 01 peça
 Status: Precária
 Emissão: 22.07.2026 10:13:59
 Localização: CT/201
 CTP/MFO-UN - USINAGEM SPRING CAGE UIN
 TORN0 NAKAMURA WTS-150 UIN3 (01)
 Tipo ordem: ZM36 Emitente: VDI1CT
 Prazo:
 Cod. ABC: B
 Pag.: 1 / 1

Oper Subo	C. Trab. T. Prev.	T. Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	Plan Reserva	Reg Compra Item
0010	Fabricar Chapa de fixação	F-13-01	0,0 HRS	/ /

RECEBIDO

EDV: / / DATA: / /

NOME: /

VISTO: /

Tempo de trab. est: 0,0
 Parada estimada: 0,0
 Parada real: / /

Código da causa: / / / /
 Texto da causa: / / / /

* 22.07.2026 10:16:23 BRAZIL (VDI1CT)	* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;	* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;	* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;	* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;	* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -	* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de	* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação	

Aprovação do solicitante:

22/08/26
 09h14
 B

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212234

20.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5212234 Tipo ordem: ZM36 Emissante: LES2CT

Equipamento: 66942 Local Instal.: 6854M110-421 C.C.: 685421 Prioridade: C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Atividade: FIN Fabricação interna Sintoma da falha: Fabricar Bucha e Fixo

Fabricar Bucha e Fixo
Fabricar Buchas
Quantidade 5
Fabricar Fixos

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T.Prev. T.Real Data	EDV
0010	Fabricar Bucha e Fixo	F-13-01	0,0 HRS	

MÁQUINA
PARADA

RECEBIDO

EDV: 920 1007 DATA: 11/07/20

NOME: SILVIO LECHMANYSKI

VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	Parada real:
-------------------------	----------------------	--------------

Código da causa:	Texto da causa:
------------------	-----------------

* 20.07.2026 09:12:42 BRAZIL (LES2CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível incluir modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* incluir modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

CES978

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5210615

Ordem: 5210615
 Tipo ordem: ZM36 Emitente: CHL9CT
 Equipamento: 200000008424 LINHA ELETROEORSAO HE BOSCH-ATMO
 Local Instal.: 6854M420-615 CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRI-N
 C.C.: 685615 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação Interna
 Prazo:
 Cod. ABC: B
 Emissão: 09.06.2026 11:22:20
 Localização: CT/201
 CTS978

FABRICAR EIXOS E BUCHAS PARA BOMBA LEWA
QUANTIDADE: 03 EIXOS E 06 BUCHAS
SOLICITANTE: LEON
STATUS: PLANEJADO

Oper Subo	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	Plan	Reserva	Req Compra
Item					

0010	FABRICAR EIXOS E BUCHAS PARA BOMBA LEWA	F-13-01	0,0 HRS	/	/
------	---	---------	---------	---	---

RECEBIDO

EDV: 9830 2026 DATA: 11/08/26

NOME: SR VIO LECHINSKI

VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	Parada real: /
-------------------------	----------------------	----------------

Código da causa: _____
 Ações executadas: _____
 Texto da causa: _____

* 09.06.2026 11:23:41 BRAZIL (CHL9CT) Tel. +55(41)33412729
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5210625

11.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210625
 Equipamento: 200000024355
 Local Instal.: 6854M110-421
 C.C: 685421 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: I-MECTEF MANUTENCAO MAQUINAS MECAN Emissão: 09.06.2026 14:44:11
 Localização: CT/303
 CTP/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI
 HIDROEROSAO GLUTH BUP - HE
 Emissante: AVI9CT
 Tipo ordem: ZM36
 Prazo:
 Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

FAB. CONJUNTO CONTROL VALVE LEWA

Orgamento - 11/06/2026 - ENB9CT

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T. Prev.	T. Real	Data	EDV
0010	FAB. CONJUNTO CONTROL VALVE LEWA	1-MECTEF	0,0 HRS			

RECEBIDO

EDV: 9090327 DATA: 11/01/26

NOME: SILVIO LECHINOWSKI

VISTO: 5/2026

Tempo de trab. est: 0,0 / /
 Fim da avaria: / /
 Parada estimada: 0,0
 Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 09.06.2026 14:44:19 BRAZIL (AVI9CT) Tel. +55(41)33413658

* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;

* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;

* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita

* qualquer movimentação;

* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e

* travado;

* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de

* funcionamento em automático, com as proteções abertas;

* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível

* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -

* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.

* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de

* fixação;

* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601476975

10.08.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601476975 Tipo ordem: ZM68 Emissor: User Non Dialog
 Equipamento: Local Instal.: 4728701047-001
 C.C: 685545 Prioridade: 1-Muito elevado
 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 29.06.2026 09:55:26
 Prazo: 29.06.2026 Cod. ABC: Sintoma da falha:

MED - PR01 - 30/06/2026

revisão

Placa Supfina Vertical NHA - 001

4728701047-001

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
0010	revisão		FF0600	0,0 HRS			

RECEBIDO
EDV: / / DATA: / /
NOME: /
VISTO: /

Matthew Stappano
1 anexo
12 cartões
17/08/26
 Edson Bento
 CIPTEFF22
 EDV: 92777121

Tempo de trab. est: 0,0
 Fim da avaria: / /
 Parada estimada: 0,0
 Parada real: / /

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante:

27.07.2026 Pag.: 1 / 1

Local Instal.: 4711500065-003
PLACA ZEMA - BICO P - 003

C.C.: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado

Local Instal.: 4711500065-003

PLACA ZEMA - BICO P - 003.

C.C.: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado

C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente
Emissão: 23.07.2026 18:01:56

Prazo: 23.07.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 27/07/2026

sem pressão

PLACA ZEMA - BICO P - 003

4711500065-003

Oper Subo

C. Trab. T. Prev.

T.Real

Data

EDV

Descrição

Qtd	Plan	Reserva	Req Compra	Item
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	8

0010 |

sem pressão

809055

0,0 HRS

 $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$

Tempo de trab. est: 0,0

Flm da avaria:

Figure 1

Parada estimada:

00

Código da causa:

Texto da causa:

Acções executadas

Aprovação do solicitante:

92/80/11

9262229

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601476035

01.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601476035 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento: Local Instal.: 4711700879-1221

VDI Ø12 - 21

C.C.: 685551 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 23.06.2026 11:46:15

Prazo: 23.06.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 26/06/2026

Ferramenta quebrando

VDI Ø12 - 21

4711700879-1221

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Qtd Plan	Reserva	Req Compra	Item
0010	Ferramenta quebrando	FF0600	0,0 HRS								

0010 Ferramenta quebrando

FF0600

0,0 HRS

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Qtd Plan	Reserva	Req Compra	Item
0010	Ferramenta quebrando	FF0600	0,0 HRS								

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / /

Parada real:

Código da causa:

Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante:

Assinatura 92896115

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601444115

02.03.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601444115 Tipo ordem: ZM68 Emtente: User Non Dialog

Local instal.: 4729109414-046

Ninho Hidráulico SPS - 046

C.C: 685551 Prioridade: 1-Muito elevado

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Localização: CT/101

Emissão: 27.02.2026 22:36:11 Prazo: 27.02.2026 Cod. ABC:

PR01 - 02/03/2026 - França

VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO PELO NINHO

Ninho Hidráulico SPS - 046

4729109414-046


Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Qtd	Plan	Reserva	Req	Compra	Item
0010		VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO PELO NINHO	FF0600	30,0 HRS									

ok

31.3 / 33.00

LE - 14,30 mm
VIN - 28,86 mm

15,60 mm



Tempo de trab. est: 0,0

Fim da avaria: / /

Parada estimada: 0,0

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante:

Assinatura 92896115

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601473577

10.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601473577 Tipo ordem: ZM68 Emissante: User Non Dialog

Equipment:

Local Instal.: 4729109414-007

Ninhô Hidraulico SPS - 007

G.C: 685551 Prioridades: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: F0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 08.06.2026 19:51:49

Attividades: TPM TPM

Prazo: 08.06.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CS978

MID - PR01 - 10/06/2026

pc não fixa corretamente, gerando refugo

Ninhô Hidráulico SPS - 007

4729109414-007

Oper Subo

Descrição

C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Qtd plan Reserva Reg Compra Item				

0010

pc não fixa corretamente, gerando refugo FF0600

0,0 HRS

10/10

Código da causa:

Ações executadas

Texto da causa:

Tempo de trab. es
Fim da avaria:

0'0

Parada estimada:

0.0

Parada real:

Aprovação do solt

51196806 on 01/01/2015

Orderm: 685601473578 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729109414-059.

Ninh Hoi - SPS - 059

C.C.: 685551 Prioridade: 1-Muito elevado

Localització: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 08.06.2026 19:54:10

Attividade: TPM TPM

Prazo: 08.06.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 10/06/2026

PC FICOU AFASTADA E FERRAMENTA COLIDIU

Ninh o Hıdrâulıco SPS - 059

4729109414-059

MID - PROJ - 10/06/2026	PC FICOU AFASTADA E FERRAMENTA COLIDIU	Ninho Hidráulico SPS - 059	4729109414-059
-------------------------	--	----------------------------	----------------

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	BDV	Reg Compra	Item
-----------	----------	-----------	----------	----------	---------	------	-----	------------	------

0010

PC FICOU AFASTADA E FERRAMENTA COLIDIU FF0600

0,0 HRS

 $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$ [illegible]

Código da causa: Ações executadas

Texto da causa:

Tempo de trab. es. Fim da avaria:

0'0

Parada estimada:

00

Parada real:

Aprovação do solicitante:

51196826 number

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601478879

14.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601478879 Tipo ordem: ZM68 Emissante: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711500065-015

PLACA ZEMA - BICO P - 015

C.C.: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado

Localització: CT/303

Emissão: 09.07.2026 23:11:52

C. Tab. Resp.: FF0608 Ferramentelro urgente

Atividade: TPM TPM

Prazo: 10.07.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 14/07/2026

sem pressão

PLACA ZEMA - BICO P - 015

4711500065-015

Oper Subo

Material	Descrição
----------	-----------

C. Trsb. T. Prev.	T. Real	Data	EDV
Qtd plan Reserva Reg Compra Item			

0100

sem pressão

8090FF

0,0 HRS

11

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0	Parada real:
Fim da avaria:	/ /	:	:	:

Código da causa:

Texto da causa:

Acções executadas

Tempo de trab. est: 0'00

Flm da avaria: / / / / /

Parada estimada:

0'0

Aprovação do solicitante:

(Geben das A. Nummer

99012826

31.03.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601450878 Tipo ordem: ZM68 Emissante: User Non Dialog

Equipment:

Local Instal.: 4711500065-108

C.C.: 685431 Prioridade: 1-Muito elevado

C. Trab. Resp.: FF06608 Ferramentelero Urgente

Attividades: TPM TPM

Sintoma da falha:

PR01 - 31/03/2026 - Franga

desgaste

PLACA ZEMA - BICO S - 108

4711500065-108

Prazo: 31.03.2026 Cod. ABC:

PLACA ZEMA - BICO S - 108

Localización: CT/303

Emissão: 31.03.2026 07:08:21

CS978

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Qtd Plan	Reserva	Req Compra	Item
0010		desgaste	FE0608	0,0 HRS	/	/					

Tempo de trab. est:

00

FTM da avaria:

● ●

Parada estimada:

00

Código da causa:

Texto da causa:

Acções executadas

Aprovação do solicitante:

Lucas Vieira de Lima
CTP/TEF22
EDV 92885601

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601479642

16.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601479642 Tipo ordem: ZM68 Emissor: User Non Dialog
Equipamento: Local Instal.: 4728603324-01-004
C.C: 685533 Prioridade: 1-Muito elevado
C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada
Atividade: TPM TPM
Sintoma da falha: MID - PR01 - 16/07/2026
guías travado
CABECOTE PARA FUSAMENTO STH - ST.8040

4728603324-01-004
CABECOTE PARA FUSAMENTO STH - ST.8040
Oper Subo

Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
0010	guías travado	FF0600	0,0 HRS			

Tempo de trab. est: 0,0
Fim da avaria: / /
Parada estimada: 0,0
Parada real:
Código da causa:
Ações executadas

92896115
Aprovação do solicitante: *Aguiar*