GRUPO CAVI®

MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE ZACATECAS S.A. de C.V.

PEDIDO DE MATERIAL

FOLIOS
GSIM 008/ 25
GER-C 125/ 25

FECHA	PROYECTO	SUPERVISOR	UBICACIÓN
08-01-2025	Minera La Herradura	Claudia Ibarra Sánchez	SOMBRERETE

RELACIÓN DE MATERIALES A SURTIR

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION Y CARACTRÍSTICAS	USO
1	1	SERVICIO	Revisión y diagnóstico impresora HP SmartTank	Impresora en La Herradura
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

La impresora de oficinas administrativas, HP SmartTank 615, falla al momento de imprimir, rallas en las impresiones de tinta negra, y no imprime las hojas	Esperando Diagnóstico

08/01/2025 11:04 am

ELABORO	NOTIFICADO	ENTERADO
Claudia Ibarra Sánchez	LIC. JOSÉ MANUEL SEGOVIA HIDALGO	Compras
SUPERVISOR	GERENTE	GERENCIA DE COMPRAS GRUPO CAVI

ENTERADO
15/01/2024

Gerencia de Finanzas
16/Enero/2025