

 Outsourcing en montacargas	REGISTRO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS	CÓDIGO	F-105-1
		FECHA	06/02/2018
		VERSIÓN	2
CLASE: 2.MOTOR ELECTRICO - PASILLO ANGOSTO	No .MONTACARGA: 78	HYSTER	D470N02569J
FECHA: 12-08-2024	OPERADOR: FIDEL PALOMINO CASTRO	CODIGO UNICO:	6932
Turno: 11:00 P.M - 7:00 A.M	CENTRO DE TRABAJO: TAGHLEEF		SECCIÓN: Almacen PP
Horometro Inicial:14071		Horometro Final:14073	
ASPECTOS DE EVALUACIÓN		CONDICIÓN	
AUTO INSPECCIÓN OPERADOR	CARNÉ DE SERVICIOS MÉDICOS		SI
	CONSUME MEDICAMENTOS		NO
	E.P.P	CASCO	
		GAFAS DE PROTECCIÓN	NO
		PROTECTORES AUDITIVOS	SI
		PROTECCIÓN RESPIRATORIA	NO
		GUANTES	SI
		UNIFORME	SI
		BOTAS PUNTA DE ACERO	SI
INSPECCIÓN VISUAL	AREA DE TRABAJO	LIMPIEZA	BUENO
		PRESENCIA DE DERRAMES	NO
		OBSTÁCULOS	SI
	CARROCERÍA	PINTURA Y LIMPIEZA EXTERIOR	BUENO
		COJINERÍA DE LA SILLA	SI
		ESPEJOS LATERALES	BUENO
		PEDALES DE FRENO	Bueno
		FRENO DE MANO	BUENO
		PEDALES DE ACELERACIÓN	BUENO
		CONTROL DE MARCHA ADELANTE Y ATRÁS	BUENO
	LLANTAS	CASTER (RUEDAS LOCAS)	BUENO
		RUEDA MOTRIZ	BUENO
		RUEDA DE CARGA (PATINES)	BUENO
	HORQUILLAS		BUENO
	CARRO PORTA HORQUILLAS	ESTADO	BUENO
		ENGRASE	BUENO
	CADENA DE LEVANTE CENTRAL	ESTADO	BUENO
		TENSIÓN	BUENO
	CADENAS DE LEVANTE LATERALES	ESTADO	BUENO
		TENSIÓN	BUENO
	CILINDROS DE LEVANTE CENTRALES	ESTADO	BUENO
		FUGAS	NO
	CILINDROS DE LEVANTE LATERALES	ESTADO	BUENO
		FUGAS	NO
	CILINDROS DE DIRECCIÓN	ESTADO	BUENO
		FUGAS	NO
	CILINDROS DE INCLINACIÓN	ESTADO	BUENO
		FUGAS	NO
	COLUMNA DE DIRECCIÓN -ORBITROL	ESTADO	BUENO
		FUGAS	NO
	TERMINALES DE DIRECCIÓN	ESTADO	BUENO
		FUGAS	NO
	MANGUERAS Y TUBERÍA DEL SISTEMA HIDRÁULICO		BUENO
	PALANCAS DE MANDO Y CONTROL HIDRÁULICO		BUENO

 Outsourcing en montacargas	REGISTRO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS		CÓDIGO	F-105-1
			FECHA	06/02/2018
			VERSIÓN	2
SISTEMA DE FRENO APAGADOR O EMERGENTE			BUENO	
SEÑALES DE SEGURIDAD	PITO DE BOCINA		BUENO	
	ALARMA DE SEÑAL DE REVERSA		BUENO	
	STROBER - LUZ ESTROBOSCÓPICA		BUENO	
	EXTINTOR DE INCENDIOS		VIGENTE Y/O BUENO	
NIVELES	LIQUIDO DE FRENOS		BUENO	
	ACEITE DEL SISTEMA HIDRÁULICO		BUENO	
	ACEITE DE TRANSMISIÓN		BUENO	
TESTIGOS	AMPERÍMETRO		BUENO	
	HOROMETRO		BUENO	
	DISPLAY INDICADOR DE LA BATERIA		BUENO	
	NIVEL LIQUIDO DE FRENOS		BUENO	
SISTEMA CARGADOR & BATERIA	ESTADO DE LA BATERIA		BUENO	
	ESTADO DE LOS CONECTORES DE LA BATERIA		BUENO	
	NIVEL DE ELECTROLITO DE LA BATERIA		OPTIMO	
	VOLTAJE DE LA BATERIA (VOLTIOS)		36	
	CABLES DE LA BATERIA		BUENO	
	CARGA DE LA BATERIA		MEDIO	
	NÚMERO DEL CARGADOR ASIGNADO		NI APLICA	
	VOLTAJE DEL CARGADOR		36	
	CABLES DEL CARGADOR		BUENO	
	CONECTORES DEL CARGADOR		BUENO	
	ASEO GENERAL DEL CARGADOR		BUENO	
	ESTADO GENERAL DEL DOLLY-DISPOSITIVO PARA DESCARGAR LA BATERIA		ÓPTIMO	
LIMPIEZA DE FILTRO HIDRÁULICO			SI	
OBSERVACIONES GENERALES				
REPORTE DE CONDICIONES PELIGROSAS EN EL AREA DE TRABAJO				
FECHA		CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN/OBESERVACIONES	
12-08-2024		Ok	Pisos en mal estado	
REPORTE DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO				
FECHA		CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN/OBESERVACIONES	
12-08-2024		Ok	Pisos en mal estado	
EVENTO INESPERADO				
FIDELPALOMINOCASTRO			LUIS ALFONSO ROMERO RODRIGUEZ	
FIRMA OPERADOR			FIRMA SUPERVISOR	