


INFORME DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

29-04-2026

OBRA CIVIL AMPLIACIÓN FILTROS
WABAG

EN CÁSEDA, NAVARRA



Contenido

1. ANTECEDENTES	3
2. OBJETO	3
3. ALCANCE	3
4. PERSONAL	3
5. ANEXO I - INFORMES DE LAS INSPECCIONES A OBRA	4
6. VALIDEZ	4

1. ANTECEDENTES

En cumplimiento de los Servicios ofrecidos por **TESICNOR S.L.**, se redacta el presente informe.

2. OBJETO

El objeto de este informe es resumir todas las actividades desarrolladas en la visita realizada a la obra de "OBRA CIVIL AMPLIACIÓN FILTROS WABAG".

3. ALCANCE

El alcance del presente informe abarca la actividad desarrollada durante la visita realizada:

Miércoles 29 abril de 2026

4. PERSONAL

LACUNZA HERMANOS, S.L (Contrata principal)

- Marco Paulo Texeira
- Tiago Joaquín Gómez
- Mario Fernández (recurso preventivo)

MAQUINARÍA

- Merlo Telescópica 40.18, E4658BJJ
- Camión hormigonera

CROM (subcontrata nivel 1), falta subir adhesión al PSS

- Luis Miguel Costa, actualizar RNT

5. ANEXO I - INFORMES DE LAS INSPECCIONES A OBRA

5.1. INFORME DE INSPECCION REALIZADA

FASES DE TRABAJO

Hormigonado

OBSERVACIONES

Estado de la documentación:

- Subsanan los documentos señalados en rojo en el punto 4
- El recurso preventivo se encuentra en obra y acompaña en la visita

Recinto de obra:

- El recinto de obra se encuentra delimitado y señalizado,
- Se observa orden y limpieza



Acopio de materiales:

- Los materiales para realizar el trabajo se encuentran acopiados en el área delimitada
- Los residuos se encuentran fuera del entorno de trabajo hasta su retirada



Área de trabajo:

- En el momento de la visita se encuentran realizando trabajos de hormigonado de solera
- El camión hormigonera se encuentra emplazado fuera del recinto de obra, en vial de acceso. Se recuerda delimitar y señalizar el área de trabajo de la maquinaria. Se subsana durante la visita
- Los salientes de ferralla se encuentran protegidos con seta de protección

- El trabajo de hormigonado se realiza en pareja. La canaleta se encuentra asegurada. Disponen de EPI's, botas anticlavos, guantes, gafas antiproyección.



- No se observan servicios afectados.

- La maquinaria presente dispone de marcado CE y cuenta con las protecciones adecuadas.
- Los alargadores de electricidad disponen de IP67 de protección. Se encuentran protegidos de tráfico rodado o pisadas.
- Los trabajadores disponen de EPI's generales de obra (ropa de trabajo y alta visibilidad, calzado de seguridad, guantes, casco de protección).



Acta de visita



Tesicnor

FECHA: 29/04/2026
 Nº PÁGINA:

EMPRESA / PROMOTOR: Viscofon
 OBRA: Filtros agua
 CONTRATISTA: LACOM

ACTA:


TRANSACCIONES

Marcos Fernandes Texeira
 Marcos Fernandes
 Tiago Fernandes
 Trabalho
 HONORARIO

Cnort.
 Luis Costa

OBSERVACIONES:

- Se acuerda delimitar el acceso a zona de trabajo baliza y señalización.
- Disponer de grúa por el trabajo de hormigón.
- Solo con protección.
- EP - OK general y de hormigón.
- La ch se encuentra limpia y señalizada.
- IP 62 - protección de tráfico rodado.

Nombre: Empresa: Cargo:	Nombre: Empresa: Cargo:	Nombre: Empresa: Cargo:
Firma: 	Firma:	Firma:

TESICNOR S.L. Pol. Ind. Mocholi, C/ Río Elorz nave 13E - 31110 NOAIN
 Tlfno.: 948 214 040 - Fax: 948 214 041 - E-mail: tesicnor@tesicnor.com

REALIZADO POR:

Ana Isabel Pérez Martínez

FIRMA:

Técnico PRP de Tesicnor



REVISADO POR:

Jesús Domínguez Segura
Coordinador Seguridad y Salud

FIRMA:



