

INFORME DE COORDINACIÓN

Fecha	
Obra	
Cliente	
Alcance	

Resumen Ejecutivo

Aspectos evaluados: 6
Incumplimientos detectados: 3
Incumplimientos graves: 1
Índice de cumplimiento: 50%

Trabajos Altura

Protecciones Colectivas

SI: Las zonas con riesgo de caída disponían de protecciones colectivas adecuadas.

Escaleras

NO: Se observaron escaleras con deficiencias estructurales o utilizadas de forma inadecuada.

Observaciones: asdsasad

Maquinaria

Marcado CE

NO: No pudo verificarse la conformidad documental o el marcado CE de la maquinaria utilizada.

Estado General

SI: La maquinaria observada presentaba un adecuado estado de conservación.

Izados

Plan de Izado

NO: No pudo acreditarse la existencia de un plan de izado para la maniobra observada.

Observaciones: hgdjmhgdmhgd

Responsable: hjgjfhjhjh

Fecha límite: 2026-06-17

Eslingas y Accesorios

SI: Los accesorios de elevación se encontraban identificados y en buen estado.

Personal presente

Empresa	Trabajador	Cargo
---------	------------	-------

Maquinaria y equipos

Equipo	Matrícula
--------	-----------

Empresas / Subcontratas

Empresa	Observaciones
---------	---------------

Inspecciones realizadas

Fase	Observaciones
------	---------------

Firmas

Realizado por Ana Isabel Pérez Martínez	Revisado por Jesús Domínguez Segura