

INFORME DE COORDINACIÓN

Fecha	
Obra	
Cliente	
Alcance	

Personal presente

Empresa	Trabajador	Cargo
tesi	pepe	jefe
tesi	juan	picacodigo

Maquinaria y equipos

Equipo	Matrícula
portatil	294

Empresas / Subcontratas

Empresa	Observaciones
---------	---------------

Inspecciones realizadas

Fase	Observaciones
------	---------------

Checklist de verificación

Control Basico

Elemento	Resultado
Presencia del Recurso Preventivo	SI
Listado de trabajadores en las instalaciones	SI
Existencia de Plan de Seguridad y Salud	SI
Botiquín de primeros auxilios	SI
Medios de lucha contra incendios	NO
Personal formado para manejo de equipos	SI
Cobertura de telefonía móvil	SI
Orden y limpieza de la zona	NA
Señalización y delimitación de trabajos	SI
Uso correcto de EPIs	SI

Herramientas

Elemento	Resultado
Herramientas manuales en buen estado	SI

Máquinas y herramientas en buen estado	SI
--	----

Escaleras

Elemento	Resultado
Escaleras de madera no pintadas	SI
Peldaños en buen estado	SI
Zapatas antideslizantes	SI
Escalera fijada correctamente	SI
Uso correcto de la escalera	SI

Electrico

Elemento	Resultado
Marcado CE	SI
Manual de uso	SI
Declaración de conformidad	SI
Certificado instalación BT	SI

Sistema Electrico

Elemento	Resultado
Distancias de seguridad	SI
Cinco reglas de oro	SI
Protección de zanjas y canaletas	SI

Izado

Elemento	Resultado
Plan de izado	SI
Certificados de equipos	SI
Anemómetro operativo	NO
Certificación de útiles	SI
Reunión previa	SI
Coordinación CAE	SI
Zona de exclusión señalizada	SI

Logistica

Elemento	Resultado
Elementos de izado certificados	SI
Cadenas en buen estado	SI
Puntos de amarre correctos	SI
Comunicación entre operarios	SI
Zona de carga señalizada	SI
Inspecciones registradas	SI

Carga correctamente distribuida	SI
Uso de EPIs	SI

Firmas

Realizado por Ana Isabel Pérez Martínez	Revisado por Jesús Domínguez Segura
	