1.7

G7. Inventario de vehículos, maquinaria y sus equipamientos.

ENTREGA- RECEPCIÓN 2018

MUNICIPIO DE: MANZANILLO, COL.

DEPENDENCIA: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.

L.	Drenaje y Alconio
C 400.5	Drenaje y Alconomo
D noisimo	100 April 1
(3	DIRECCIÓN M

Núm, progresivo	No de Inventario	Descripción del equipo	Marca	Modelo	Serie	Placa	Estado actual	Resguardo	
1	ECO 01	ESTACAS	NISSAN	2016	3N6AD35C1GK842066	FH85539	BUEN ESTADO	DIRECCION DE OPERACIÓN	
2	ECO 02	ESTACAS	NISSAN	2016	3N6AD35C5GK842541	FH85538	BUEN ESTADO	SANTIAGO	
3	ECO 03	ESTACAS	NISSAN	2016	3N6AD35C0GK842883	FH85533	BUEN ESTADO	VALLE DE LAS GARZAS	
4	ECO 04	ESTACAS	NISSAN	2016	3N6AD35C4GK843387	FH85540	BUEN ESTADO	CARCAMO	
5	ECO 05	ESTACAS	NISSAN	2016	3N6AD35C4GK842403	FH85535	BUEN ESTADO	SANEAMIENTO	
6	ECO 06	ESTACAS	NISSAN	2016	3N6AD35C9GK835088	FH85497	BUEN ESTADO	ELECTROMECANICA	
7	ECO 07	ESTACAS	NISSAN	2016	3N6AD35C4GK841879	FH85534	BUEN ESTADO	INSTALACIONES Y REDES	
. 8	ECO 08	ESTACAS	NISSAN	2016	3N6AD35C2GK841654	FH85496	BUEN ESTADO	ACUEDUCTO	
9	ECO 09	ESTACAS	NISSAN	2016	3N6AD35C3GK841744	FH85537	BUEN ESTADO	DIRECCION COMERCIAL	
10	ECO 10	PICK UP	NISSAN	2007	3N6DD12S97K036991	FH77246	REGULAR	PENINSULA DE SANTIAGO	
11	ECO 11	VACTOR	DINA	1988	050*0044B8	FH77289	MAL ESTADO	DIRECCION DE OPERACIÓN	
12	ECO 12	TANQUE PIPA	FAMSA	1990	C1317VMEDO7813	FH77288	REGULAR	DIRECCION DE OPERACIÓN	
13	ECO 13	TANQUE PIPA	INTERNATIONAL	2005	3HAMMAAR05L176030	FH77312	REGULAR	DIRECCION DE OPERACIÓN	
14	ECO 14	PIPA	INTERNATIONAL	2006	1HTWGADT06J385825	FH79101	MAL ESTADO	DIRECCION DE OPERACIÓN	
15	ECO 15	VACTOR 2110	FREIGHTLINER	2010	1FVAC3DJ1ADAN7910	VACTOR	BUEN ESTADO	DIRECCION DE OPERACIÓN	
16	ECO 16	VAC-COM	FREIGHTLINER	2018	1FVHC3DJ9GHHM8845	P/P	· REGULAR	DIRECCION OPERACIÓN	
17	ECO 17	CHASIS ESTACAS	NISSAN	1998	3N1CD15S4WK006812	FH77286	MAL ESTADO	DIR. DE OPERACIÓN	
18	ECO 18	ESTACAS	NISSAN	2008	3N6DD14S88K-031487	FH77254	REGULAR	ELECTROMECANICA	
19	ECO 19	CHASIS PLATAFORMA	DINA	1980	4616290B0	FH77310	MAL ESTADO	ELECTROMECANICA	
20	ECO 20	PICK UP	FORD	2005	3FTEF17265MA22848	FH75918	REGULAR	ELECTROMECANICA	
21	ECO 21	PICK UP	FORD	2013	1FTMF1CM8DKD18060	FH85532	BUEN ESTADO	ELECTROMECANICA	
22	ECO 22	PICK UP	DODGE	2001	3B7HC16X41M525890	FH77291	PESIMO ESTADO	SANTIAGO	
23	ECO 23	PICK UP	FORD	2005	3FTEF172X5MA20679	FH75919	MAL ESTADO	SANTIAGO	
24	ECO 24	CHASIS ESTACAS	NISSAN	2007	3N6DD14S37K035414	FH77327	REGULAR	VALLE DE LAS GARZAS	

// /z

The contract of

/	J. S. S.	yrcuaje y	Alcantall	41
	i i i	7.0-	;	de Manz

26									- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
27	25	ECO 25	PICK UP	NISSAN	1999	3N6CD15S5XK034422	FH77297	MAL ESTADO	PENINSULA DE SANTIAGO
28	26	ECO 26	PICK UP	CHEVROLET	2003	1GCEC14X83Z325473	FH77300	MAL ESTADO \	PENINSULA DE SANTIAGO
29	27	ECO 27	CHASIS ESTACAS	NISSAN	2011	3N6DD25T8BK030117	FH75495	BUEN ESTADO	DIRECCION COMERCIAL
30 ECO 30 CHASIS ESTACAS NISSAN 2006 3N6DD14S86K036945 FH77235 REGULAR CARCAMO 31 ECO 31 CHASIS ESTACAS NISSAN 2011 3N6DD25T4BK039154 H776499 REGULAR CARCAMO 32 ECO 32 PICK UP FORD 2005 9BFB132N357-973937 H78984 PESIMO ESTADO SANEAMIENTO 33 ECO 33 PICK UP DODGE 2001 3B7HC16KSM52S88 FH77290 FUERA DE SERV. SANEAMIENTO 34 ECO 34 CHASIS ESTACAS NISSAN 2011 3N6DD25T5BK037655 FH76498 REGULAR SANEAMIENTO 35 ECO 35 PICK UP ESTACAS NISSAN 2005 3N6DD14S85K022218 H77930 REGULAR INSTALACIONES Y REDES 36 ECO 36 PICK UP ESTACAS NISSAN 2005 3N6DD14S85K022218 H77930 REGULAR INSTALACIONES Y REDES 36 ECO 36 PICK UP ESTACAS NISSAN 2001 3N6DD25T0BK039829 FH76500 REGULAR INSTALACIONES Y REDES 37 ECO 37 CHASIS ESTACAS NISSAN 2011 3N6DD25T0BK039829 FH76500 REGULAR INSTALACIONES Y REDES 38 ECO 38 ESTACAS NISSAN 2014 3N6DD25T0BK039829 FH76500 REGULAR INSTALACIONES Y REDES 38 ECO 38 ESTACAS NISSAN 2014 3N6DD25T0BK0598315 S/P BUEN ESTADO SANEAMIENTO 40 ECO 40 ESTACAS NISSAN 2014 3N6DD25T0BK059552 S/P BUEN ESTADO VALLE DE LAS GARZAS 40 ECO 40 ESTACAS NISSAN 2014 3N6DD25T0BK059518 S/P BUEN ESTADO SANTIAGO 41 ECO 41 ESTACAS NISSAN 2014 3N6DD25T0BK059189 S/P BUEN ESTADO SANTIAGO 42 ECO 42 AUTOMOVIL SEDAN NISSAN 2014 3N1EB315SEK48297 S/P BUEN ESTADO CONTABILIDAD 43 ECO 43 CHASIS ESTACAS NISSAN 2007 3N6DD14577K03000 FH77265 BUEN ESTADO CONTABILIDAD 45 ECO 44 POINTER PICK UP VOLKSWAGEN 2008 9BWCCOSW38T165218 FWA6758 REGULAR DIRECCION COMBERCIAL 46 ECO 46 AUTOMOVIL SEDAN VOLKSWAGEN 2008 9BWCCOSW38T165218 FWA6758 REGULAR DIRECCION COMBERCIAL 46 ECO 47 CHASIS ESTACAS NISSAN 2009 3N6DD1457K03000 FH77265 BUEN ESTADO DIRECCION COMBERCIAL 47 ECO 47 CHASIS ESTACAS NISSAN 2009 3N6DD145F6K041845 FH77394	28	ECO 28	PICK UP	CHEVROLET	2,003	1GCEC14X33Z325218	FH77305	REGULAR	DIRECCION TECNICA
SECO 31	29	ECO 29	CHASIS ESTACAS	NISSAN	2011	3N6DD25T1BK030119	FH75494	REGULAR	DIRECCION COMERCIAL
SAPENTIAGO SANEAMIENTO S	30	ECO 30	CHASIS ESTACAS	NISSAN	2006	3N6DD14S86K036945	FH77235	REGULAR	CARCAMO
33 ECO 33	31	ECO 31	CHASIS ESTACAS	NISSAN	2011	3N6DD25T4BK039154	FH76499	REGULAR	CARCAMO
SAME	32	ECO 32	PICK UP	FORD	2005	9BFBT32N357-973937	FH78984	PESIMO ESTADO	SANEAMIENTO
35 ECO 35 PICK UP ESTACAS NISSAN 2005 3N6DD14S85K022218 FH75930 REGULAR INSTALACIONES Y REDES 36 ECO 36 PICK UP ESTACAS NISSAN 2005 3N6DD14S45K022121 FH75916 REGULAR SANTIAGO 37 ECO 37 CHASIS ESTACAS NISSAN 2011 3N6DD2ST08K0393829 FH76500 REGULAR INSTALACIONES Y REDES 38 ECO 38 ESTACAS NISSAN 2014 3N6DD2ST08K0393829 FH76500 REGULAR INSTALACIONES Y REDES SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO CARCAMO ECO 40 ESTACAS NISSAN 2014 3N6DD2ST08K059552 S/P BUEN ESTADO VALLE DE LAS GARZAS SANTIAGO SANTIAGO CARCAMO 41 ECO 41 ESTACAS NISSAN 2014 3N6DD2ST3EK058703 S/P BUEN ESTADO CARCAMO 42 ECO 42 AUTOMOVIL SEDAN NISSAN 2014 3N1EB31SSEK348297 S/P BUEN ESTADO CONTABILIDAD CARCAMO 43 ECO 43 CHASIS ESTACAS NISSAN 2014 3N1EB31SSEK348297 S/P BUEN ESTADO CONTABILIDAD CARCAMO 44 ECO 44 POINTER PICK UP VOLKSWAGEN 2008 SPWCCOSW387165345 FH77262 REGULAR ACUEDUCTO AUTOMOVIL SEDAN VOLKSWAGEN 2008 SPWCCOSW387165318 FWA6758 REGULAR DIRECCION COMERCIAL 46 ECO 46 AUTOMOVIL SEDAN CHEVROLET 2007 3G1SE51X575141743 FSJ3687 REGULAR DIRECCION COMERCIAL 47 ECO 47 CHASIS ESTACAS NISSAN 2008 3N6DD14566K031360 FH77256 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 48 ECO 48 CHASIS ESTACAS NISSAN 2008 3N6DD14566K042890 FH77236 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 49 ECO 49 CHASIS ESTACAS NISSAN 2008 3N6DD14566K042890 FH77236 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 50 ECO 50 PICK UP NISSAN 2008 3N6DD14566K042890 FH77385 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 50 ECO 50 PICK UP NISSAN 2013 3N6DD25T99K0805057 FH85536 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 51 ECO 51 PICK UP FORD 2013 1FTM72CM9DK044506 FH85531 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 52 ECO 52 PICK UP FORD 2013 1FTM72CM9DK044506 FH85531 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL	33	ECO 33	PICK UP	DODGE	2001	3B7HC16X61M525888	FH77290	FUERA DE SERV.	SANEAMIENTO
Second	34	ECO 34	CHASIS ESTACAS	NISSAN	2011	3N6DD25T5BK037655	FH76498	REGULAR	SANEAMIENTO
Second Commercial	35	ECO 35	PICK UP ESTACAS	NISSAN	2005	3N6DD14S85K022218	FH75930	REGULAR	INSTALACIONES Y REDES
SAMEAMIENTO	36	ECO 36	PICK UP ESTACAS	NISSAN	2005	3N6DD14S45K022121	FH75916	REGULAR	SANTIAGO
SPACE SPAC	37	ECO 37	CHASIS ESTACAS	NISSAN	2011	3N6DD25T0BK039829	FH76500	REGULAR	INSTALACIONES Y REDES
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	38	ECO 38	ESTACAS	NISSAN	2014	3N6DD25T3EK058315	S/P	BUEN ESTADO	SANEAMIENTO
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	39	ECO 39	ESTACAS	NISSAN	2014	3N6DD25T0EK059552	S/P	BUEN ESTADO	VALLE DE LAS GARZAS
42 ECO 42 AUTOMOVIL SEDAN NISSAN 2014 3N1EB3155EK348297 S/P BUEN ESTADO CONTABILIDAD 43 ECO 43 CHASIS ESTACAS NISSAN 2007 3N6DD14577K030300 FH77262 REGULAR ACUEDUCTO 44 ECO 44 POINTER PICK UP VOLKSWAGEN 2008 9BWEC05W18P065345 FH77338 REGULAR TALLER AUTOMOTRIZ 45 ECO 45 AUTOMOVIL SEDAN VOLKSWAGEN 2008 9BWCC05W38T165218 FWA6758 REGULAR DIRECCION COMERCIAL 46 ECO 46 AUTOMOVIL SEDAN CHEVROLET 2007 3G15E51X57S141743 FSJ3687 REGULAR DIRECCION COMERCIAL 47 ECO 47 CHASIS ESTACAS NISSAN 2008 3N6DD14568K-031360 FH77256 BUEN-ESTADO DIRECCION COMERCIAL 48 ECO 48 CHASIS ESTACAS NISSAN 2009 3N6DD25T59K-041845 FH77349 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 49 ECO 49 CHASIS ESTACAS NISSAN 2013 3N6DD25T9DK080057 FH85536	.40	ECO 40	ESTACAS	NISSAN	2014	3N6DD25T1EK058703	S/P	BUEN ESTADO	CARCAMO
CHASIS ESTACAS	41	ECO 41	ESTACAS	NISSAN	2014	3N6DD25T3EK058198	S/P	BUEN ESTADO	SANTIAGO
44 ECO 44 POINTER PICK UP VOLKSWAGEN 2008 9BWECO5W18P065345 FH77338 REGULAR TALLER AUTOMOTRIZ 45 ECO 45 AUTOMOVIL SEDAN VOLKSWAGEN 2008 9BWCC05W38T165218 FWA6758 REGULAR DIRECCION COMERCIAL 46 ECO 46 AUTOMOVIL SEDAN CHEVROLET 2007 3G1SE51X575141743 FSJ3687 REGULAR DIRECCION COMERCIAL 47 ECO 47 CHASIS ESTACAS NISSAN 2008 3N6DD14S66K-031360 FH77256 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 48 ECO 48 CHASIS ESTACAS NISSAN 2009 3N6DD25T59K-041845 FH77349 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 49 ECO 49 CHASIS ESTACAS NISSAN 2006 3N6DD14S66K042890 FH77234 REGULAR DIRECCION COMERCIAL 50 ECO 50 PICK UP NISSAN 2013 3N6DD25T90K080057 FH85536 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 51 ECO 51 PICK UP FORD 2013 1FTMF1CM90K028829 FH75492	42	ECO 42	AUTOMOVIL SEDAN	NISSAN	2014	3N1EB31S5EK348297	S/P	BUEN ESTADO	CONTABILIDAD
45 ECO 45 AUTOMOVIL SEDAN VOLKSWAGEN 2008 9BWCC05W38T165218 FWA6758 REGULAR DIRECCION COMERCIAL 46 ECO 46 AUTOMOVIL SEDAN CHEVROLET 2007 3G1SE51X575141743 FSJ3687 REGULAR DIRECCION COMERCIAL 47 ECO 47 CHASIS ESTACAS NISSAN 2008 3N6DD14S68K-031360 FH77256 BUEN-ESTADO DIRECCION COMERCIAL 48 ECO 48 CHASIS ESTACAS NISSAN 2009 3N6DD25T59K-041845 FH77349 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 49 ECO 49 CHASIS ESTACAS NISSAN 2006 3N6DD14S66K042890 FH77234 REGULAR DIRECCION COMERCIAL 50 ECO 50 PICK UP NISSAN 2013 3N6DD25T9DK080057 FH85536 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 51 ECO 51 PICK UP ESTACAS NISSAN 2011 3N6DD25T9DK028829 FH75492 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 52 ECO 52 PICK UP FORD 2013 1FTMF1CM9DK044506 FH85531	43	ECO 43	CHASIS ESTACAS	NISSAN	2007	3N6DD14S77K030300	FH77262	REGULAR	ACUEDUCTO
46 ECO 46 AUTOMOVIL SEDAN CHEVROLET 2007 3G1SE51X57S141743 FSJ3687 REGULAR DIRECCION COMERCIAL 47 ECO 47 CHASIS ESTACAS NISSAN 2008 3N6DD14S68K-031360 FH77256 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 48 ECO 48 CHASIS ESTACAS NISSAN 2009 3N6DD25T59K-041845 FH77349 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 49 ECO 49 CHASIS ESTACAS NISSAN 2006 3N6DD14S66K042890 FH77234 REGULAR DIRECCION COMERCIAL 50 ECO 50 PICK UP NISSAN 2013 3N6DD25T9DK080057 FH85536 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 51 ECO 51 PICK UP ESTACAS NISSAN 2011 3N6DD25T0BK028829 FH75492 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 52 ECO 52 PICK UP FORD 2013 1FTMF1CM9DKD44506 FH85531 BUEN ESTADO DIRECCION TECNICA 53 ECO 53 CHASIS ESTACAS NISSAN 2009 3N6DD25T99K-041542 FH77348 REGULAR SANEAMIENTO 54 ECO 54 CHASIS ESTACAS NISSAN 2008 3N6DD14S18K-029662 FH77255 FUERA DE SERV. SANEAMIENTO 55 ECO 55 PICK UP CHEVROLET 1991 3GCEC20T1MM136272 FH77295 MAL ESTADO ELECTROMECANICA 56 RETROEXCAVADORA CASE 2004 JJG0310263 S/N REGULAR INSTALACIONES Y REDES	44	ECO 44	POINTER PICK UP	VOLKSWAGEN	2008	9BWEC05W18P065345	FH77338	REGULAR	TALLER AUTOMOTRIZ
47 ECO 47 CHASIS ESTACAS NISSAN 2008 3N6DD14S68K-031360 FH77256 BUEN-ESTADO DIRECCION COMERCIAL 48 ECO 48 CHASIS ESTACAS NISSAN 2009 3N6DD25T59K-041845 FH77349 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 49 ECO 49 CHASIS ESTACAS NISSAN 2006 3N6DD14S66K042890 FH77234 REGULAR DIRECCION COMERCIAL 50 ECO 50 PICK UP NISSAN 2013 3N6DD25T9DK080057 FH85536 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 51 ECO 51 PICK UP ESTACAS NISSAN 2011 3N6DD25T9BK028829 FH75492 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 52 ECO 52 PICK UP FORD 2013 1FTMF1CM9DKD44506 FH85531 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 53 ECO 52 PICK UP FORD 2013 1FTMF1CM9DKD44506 FH85531 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 54 ECO 53 CHASIS ESTACAS NISSAN 2009 3N6DD25T99K-041542 FH77348 <	45	ECO 45	AUTOMOVIL SEDAN	VOLKSWAGEN	2008	9BWCC05W38T165218	FWA6758	REGULAR	DIRECCION COMERCIAL
48 ECO 48 CHASIS ESTACAS NISSAN 2009 3N6DD25T59K-041845 FH77349 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 49 ECO 49 CHASIS ESTACAS NISSAN 2006 3N6DD14S66K042890 FH77234 REGULAR DIRECCION COMERCIAL 50 ECO 50 PICK UP NISSAN 2013 3N6DD25T9DK080057 FH85536 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 51 ECO 51 PICK UP ESTACAS NISSAN 2011 3N6DD25T0BK028829 FH75492 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 52 ECO 52 PICK UP FORD 2013 1FTMF1CM9DKD44506 FH85531 BUEN ESTADO DIRECCION TECNICA 53 ECO 53 CHASIS ESTACAS NISSAN 2009 3N6DD25T99K-041542 FH77348 REGULAR SANEAMIENTO 54 ECO 54 CHASIS ESTACAS NISSAN 2008 3N6DD14S18K-029662 FH77255 FUERA DE SERV. SANEAMIENTO 55 ECO 55 PICK UP CHEVROLET 1991 3GCEC20T1MM136272 FH77295 MAL ESTADO ELECTROMECANICA 56 RETROEXCAVADORA CASE 2004 JJG0310263 S/N REGULAR INSTALACIONES Y REDES	46	ECO 46	AUTOMOVIL SEDAN	CHEVROLET	2007	3G1SE51X57S141743	FSJ3687	REGULAR	DIRECCION COMERCIAL
49 ECO 49 CHASIS ESTACAS NISSAN 2006 3N6DD14S66K042890 FH77234 REGULAR DIRECCION COMERCIAL 50 ECO 50 PICK UP NISSAN 2013 3N6DD25T9DK080057 FH85536 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 51 ECO 51 PICK UP ESTACAS NISSAN 2011 3N6DD25T0BK028829 FH75492 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 52 ECO 52 PICK UP FORD 2013 1FTMF1CM9DKD44506 FH85531 BUEN ESTADO DIRECCION TECNICA 53 ECO 53 CHASIS ESTACAS NISSAN 2009 3N6DD25T99K-041542 FH77348 REGULAR SANEAMIENTO 54 ECO 54 CHASIS ESTACAS NISSAN 2008 3N6DD14S18K-029662 FH77255 FUERA DE SERV. SANEAMIENTO 55 ECO 55 PICK UP CHEVROLET 1991 3GCEC20T1MM136272 FH77295 MAL ESTADO ELECTROMECANICA 56 RETROEXCAVADORA CASE 2004 JJG0310263 S/N REGULAR INSTALACIONES Y REDES	47	ECO 47	CHASIS ESTACAS	NISSAN	2008	3N6DD14S68K-031360	FH77256	BUEN-ESTADO	DIRECCION COMERCIAL
50ECO 50PICK UPNISSAN20133N6DD25T9DK080057FH85536BUEN ESTADODIRECCION COMERCIAL51ECO 51PICK UP ESTACASNISSAN20113N6DD25T0BK028829FH75492BUEN ESTADODIRECCION COMERCIAL52ECO 52PICK UPFORD20131FTMF1CM9DKD44506FH85531BUEN ESTADODIRECCION TECNICA53ECO 53CHASIS ESTACASNISSAN20093N6DD25T99K-041542FH77348REGULARSANEAMIENTO54ECO 54CHASIS ESTACASNISSAN20083N6DD14S18K-029662FH77255FUERA DE SERV.SANEAMIENTO55ECO 55PICK UPCHEVROLET19913GCEC20T1MM136272FH77295MAL ESTADOELECTROMECANICA56RETROEXCAVADORACASE2004JJG0310263S/NREGULARINSTALACIONES Y REDES	48	ECO 48	CHASIS ESTACAS	NISSAN	2009	3N6DD25T59K-041845	FH77349	BUEN ESTADO	DIRECCION COMERCIAL
51 ECO 51 PICK UP ESTACAS NISSAN 2011 3N6DD25T0BK028829 FH75492 BUEN ESTADO DIRECCION COMERCIAL 52 ECO 52 PICK UP FORD 2013 1FTMF1CM9DKD44506 FH85531 BUEN ESTADO DIRECCION TECNICA 53 ECO 53 CHASIS ESTACAS NISSAN 2009 3N6DD25T99K-041542 FH77348 REGULAR SANEAMIENTO 54 ECO 54 CHASIS ESTACAS NISSAN 2008 3N6DD14S18K-029662 FH77255 FUERA DE SERV. SANEAMIENTO 55 ECO 55 PICK UP CHEVROLET 1991 3GCEC20T1MM136272 FH77295 MAL ESTADO ELECTROMECANICA 56 RETROEXCAVADORA CASE 2004 JJG0310263 S/N REGULAR INSTALACIONES Y REDES	49	ECO 49	CHASIS ESTACAS	NISSAN	2006	3N6DD14S66K042890	FH77234	REGULAR	DIRECCION COMERCIAL
52ECO 52PICK UPFORD20131FTMF1CM9DKD44506FH85531BUEN ESTADODIRECCION TECNICA53ECO 53CHASIS ESTACASNISSAN20093N6DD25T99K-041542FH77348REGULARSANEAMIENTO54ECO 54CHASIS ESTACASNISSAN20083N6DD14S18K-029662FH77255FUERA DE SERV.SANEAMIENTO55ECO 55PICK UPCHEVROLET19913GCEC20T1MM136272FH77295MAL ESTADOELECTROMECANICA56RETROEXCAVADORACASE2004JJG0310263S/NREGULARINSTALACIONES Y REDES	50	ECO 50	PICK UP	NISSAN	2013	3N6DD25T9DK080057	FH85536	BUEN ESTADO	DIRECCION COMERCIAL
53 ECO 53 CHASIS ESTACAS NISSAN 2009 3N6DD25T99K-041542 FH77348 REGULAR SANEAMIENTO 54 ECO 54 CHASIS ESTACAS NISSAN 2008 3N6DD14S18K-029662 FH77255 FUERA DE SERV. SANEAMIENTO 55 ECO 55 PICK UP CHEVROLET 1991 3GCEC20T1MM136272 FH77295 MAL ESTADO ELECTROMECANICA 56 RETROEXCAVADORA CASE 2004 JJG0310263 S/N REGULAR INSTALACIONES Y REDES	51	ECO 51	PICK UP ESTACAS	NISSAN	2011	3N6DD25T0BK028829	FH75492	BUEN ESTADO	DIRECCION COMERCIAL
54ECO 54CHASIS ESTACASNISSAN20083N6DD14S18K-029662FH77255FUERA DE SERV.SANEAMIENTO55ECO 55PICK UPCHEVROLET19913GCEC20T1MM136272FH77295MAL ESTADOELECTROMECANICA56RETROEXCAVADORACASE2004JJG0310263S/NREGULARINSTALACIONES Y REDES	52	ECO 52	PICK UP	FORD	2013	1FTMF1CM9DKD44506	FH85531	BUEN ESTADO	DIRECCION TECNICA
55 ECO 55 PICK UP CHEVROLET 1991 3GCEC20T1MM136272 FH77295 MAL ESTADO ELECTROMECANICA 56 RETROEXCAVADORA CASE 2004 JJG0310263 S/N REGULAR INSTALACIONES Y REDES	53	ECO 53	CHASIS ESTACAS	NISSAN	2009	3N6DD25T99K-041542	FH77348	REGULAR	SANEAMIENTO
56 RETROEXCAVADORA CASE 2004 JJG0310263 S/N REGULAR INSTALACIONES Y REDES	54	ECO 54	CHASIS ESTACAS	NISSAN	2008	3N6DD14S18K-029662	FH77255	FUERA DE SERV.	SANEAMIENTO
	55	ECO 55	PICK UP	CHEVROLET	1991	3GCEC20T1MM136272	FH77295	MAL ESTADO	ELECTROMECANICA
	56		RETROEXCAVADORA	CASE	2004	JJG0310263	s/N	REGULAR	INSTALACIONES Y REDES
57 RETROEXCAVADORA CASE 2005 N4C382256 / S/N REGULAR VALLE DE LAS GARZAS	57		RETROEXCAVADORA	CASE	2005	N4C382258 /	s/N	REGULAR	VALLE DE LAS GARZAS

1 2/2 1 2/2

0

. Funcionavio entrante

Contuloria Cipi Accordo Arguiano



Inventario de mobiliario y equipos cómputo.

ENTREGA- RECEPCIÓN 2018

Municipio de: Manzanillo, Col.

DEPENDENCIA: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.

DEPARTAMENTO TECNICO: ARQ. PATRICIA SANTOS MARTINEZ

RELACION DE BIENES ENTREGADOS EN RESGUARDO

Núm. progresivo	No de Inventario	Descripción del equipo	Marca	Modelo	Serle	Estado actual
1	DTEC08/CAPDAM/01	СРИ	LANIX	TITAN	41219	Bueno
2	DTEC08/CAPDAM/02	MONITOR 22"	LANIX	TFT22W90PSA	M81A1JA001250	Bueno
3	DTEC08/CAPDAM/03	MOUSE	LOGITECH	M280	s/s	Bueno
4	DTEC08/CAPDAM/04	TECLADO	НР	KB-0316	BC3370BGAV12CM	Bueno
5	DTEC08/CAPDAM/05	MESA DE TRABAJO DE 1X2 M ACERO Y AGLOM.	S/M	S/M	s/s	Regular
6	DTEC08/CAPDAM/06	NAVEGADOR GPS	GARMIN	ETREX VISTA HCX	160447916	Bueno
7	DTEC08/CAPDAM/07	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	S/M	S/M	s/s	Bueno
8	DTEC08/CAPDAM/08	ENGRAPADORA	BOSTITCH	S/M	s/s	Bueno
9	DTEC08/CAPDAM/09	ESTACION TOTAL	SOKKIA	SET630RK3	175077	Bueno
10	DTEC08/CAPDAM/10	NIVEL FIJO	SOKKIA	C3 30	510367	Bueno
11	DTEC08/CAPDAM/11	TRIPIE DE ALUMINIO	SOKKIA	S/M	s/s	Bueno
12	DTEC08/CAPDAM/12	TRIPIE DE ALUMINIO	SOKKIA	S/M	s/s	Bueno
13	DTEC08/CAPDAM/13	BASTON	APEX	s/M	s/s	Bueno
14	DTEC08/CAPDAM/14	PRISMA	APEX	s/M	s/s	Bueno
15	DTEC08/CAPDAM/15	ESTADAL DE 4.00 MTS	GEO-SURV	s/M	s/s	MALO
16	DTEC08/CAPDAM/16	ESTADAL DE ALUMINIO DE 7 MTS. MARCA APIX MODELO C7701	APEX	s/M	s/s	MALO
17	DTEC08/CAPDAM/17	JUEGO DE 2 RADIOS MOTOROLA	MOTOROLA	KU005760	CH610ID2	Bueno
18	DTEC08/CAPDAM/18	DINTANCEOMETRO LASER	LEICA	LEICA DINTO D110	1262145798	Bueno
19	DTEC08/CAPDAM/19	PRISMA PARA ENTORNO APEX COLOR NARANJA-BLANCO CON ADAPTADORRANCA HEMBRA DE 5/8	AOFFSET-APEX	s/M	s/s	Bueno
20	DTEC08/CAPDAM/20	ZAPAPICOS CON CABO TRUPER	TRUPER	s/M	S/M	Bueno
21	DTEC08/CAPDAM/21	MARRO OCTAGONAL 2 LBS. CON MANGO DE MADERA 12"	TRUPER	s/M	alenale y	Bueno
22	DTEC08/CAPDAM/22	MACHETE ,	TRUPER	S/M	sole's/M	Brend
23	DTEC08/CAPDAM/23	· ESCALIMETRO SILCO DE 30 CM	SILCO	s/M	² O, ≥	Bueno
24	DTEC08/CAPDAM/24	PLOTER	НР	C7796D	MY HE TO	Bueno

FECHA DE ENTREGA DE RESGUARDO: 08 DE AGOSTO DEL 2018 ENTREGA NOMBRE: C. RICARDO VELASCO GRAGEDA

RECIBE NOMBRE: CARLOS MORENO CEBALLOS

FIRMA:

DEPTO, DE BIENES

In Forgue Cost lls Navoris
Funcionaria Entronte.

Inventario de mobiliario y equipos cómputo.

ENTREGA- RECEPCIÓN 2018

Municipio de: Manzanillo, Col.

DEPEND...NCIA:COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.

DEPARTAMENTO TECNICO: ARQ. PATRICIA SANTOS MARTINEZ

RELACION DE BIENES ENTREGADOS EN RESGUARDO

Contract of the Contract of th	Control of the Contro		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF			
Núm, progresivo	No de Inventario	Descripción del equipo	Marca .	Modelo	Serie	Estado actual
1	DTEC07/CAPDAM/01	CPU	LANIX	TITAN MINI TORRE	INTERNA	BUENO
2	DTEC07/CAPDAM/02	TECLADO	TRUEBASIX	TB-01006	S/N 1760955111451	BUENO
3	DTEC07/CAPDAM/03	MOUSE	LANIX	MSB6846	10071402404E	BUENO
4	DTEC07/CAPDAM/04	MONITOR	НР	BTT122	3CQ7520J3F	BUENO
5	DTEC07/CAPDAM/05	REGULADOR DE VOLTAGE	SMARTTBITT	AUR1350	S/N 511602301056	BUENO
6	DTEC07/CAPDAM/06	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA	s/M	s/M	s/s	MALO
7	DTEC07/CAPDAM/07	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	s/M	s/M	s/s	E. BUENO Y
8	DTEC07/CAPDAM/08	MESE DE TRABAJO DE MELAMINA	s/M	S/M	S/S //3	30 BU

FECHA DE ENTREGA DE RESGUARDO: 08 DE AGOSTO DEL 2018 ENTREGA, NOMBRE: C. RICARDO VELASCO GRAGEDA

RECIBE NOMBRE: LIC. SAUL GAITAN ALCARAZ

FIRMA:

Joy Inique Costillo Navolio Funcionario Entrante.

ENTREGA- RECEPCIÓN 2018

G4 Inventario de mobiliario y equipos cómputo.

Municipio de: Manzanillo, Col.

DEPENDENCIA: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.

RECURSOS HUMANOS: LIC. MAYRA YURIDIA GOMEZ ZUÑIGA

RELACION DE BIENES ENTREGADOS EN RESGUARDO

No. Progresivo	No. De inventario	Descripción, del Equipo	Marca	Modelo	Serie	Estado Actual
1	RHUM01/CAPDAM/01	ESCRITORIO MODULAR GRANDE COLOR NEGRO CON CAFÉ	ARCE	ESCUADRA	s/N	BUENO
9	RHUM01/CAPDAM/02	SILLA DE VISITA COLOR AZUL	s/M	s/M	s/s	BUENO
10	RHUM01/CAPDAM/03	TELEFONO	PANASONIC	KX-TS550ME	3JBKDT23 <u>42</u> 62_,	BUENO
20	RHUM01/CAPDAM/04	CONTROLDE AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	s/M	s/s	BUENO
21	RHUM01/CAPDAM/05	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	s/M	s/s	BUENO
22	RHUM01/CAPDAM/06	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO CTRL. DE ACCESO				BUENO
24	RHUM01/CAPDAM/07	SILLA DE VISITA COLOR AZUL	s/M	s/M	s/s	BUENO
. 25	RHUM01/CAPDAM/08	ARCHIVADOŘ DE PĽASTICO 3 NIVELES	MAPED	s/M	s/N	8UENO
27	RHUM01/CAPDAM/09	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, TAPIZ NEGRO		2000		BUENO
29	RHUM01/CAPDAM/10-11	2 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS DE MADERA 0.59X0,58X1.33 MTS, FABRICADO EN MELAMINA NEGRO	s/M	s/M	s/s	BUENO
31	RHUM01/CAPDAM/31	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE PERFORMANCE TB- 05001 CTD	VOROGO	s/M	INTERNO	BUENO
36	RHUM01/CAPDAM/36	GUILLOTINA CORTA PAPEL 15" X 12" MARCA: MAE MODELO GPO- 15	MAE	GPO-15		BUENO
37	RHUM01/CAPDAM/37	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA METALICA	PILOT	M27		BUENO
43	RHUM01/CAPDAM/43		PANASONIC	KT-TS500ME	61AKE249603	BUENO
44	RHUM01/CAPDAM/44	SELLO FECHADOR CON LEYENDA DE RECIBIDO Y LOGO DE CAPDAM AUTOENTINTABLE MODELO PRINTER Q-43 (REC. HUMANOS)	COLOP	PRINTER Q-43	s/s	BUENO
45	RHUM01/CAPDAM/45	SELLO CON LOGO CAPDAM, AUTOENTIONTABLE MOD. Q-43 (REC. HUMANOS)	COLOP	PRINTER Q-43	s/s Drena	је увијемо
49	RHUM01/CAPDAM/49	MONITOR LCD/LED DE 23 MODELO	VOROGO		S/N 14770030 23002	BUEND
50	RHUM01/CAPDAM/50	KIT DE TECLADO Y MOUSE USB MARCA VOROGO	VOROGO		5/1/193340917	BUENO
		IMPRESORA LASER JET	НР	LASER JET1022	y y 35134	zNO

FECHA DE ENTREGA DE RESGUARDO: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

ENTREGA NOMBRE: RICARDO VELASCO GRAGEDA

RECIBE NOMBRE: LIC. MAYRA YURIDIA GOMEZ ZUÑIGA

FIRMA:

DEPTO DE BIENES

PRIMONIA

Comisión de Agua Potable. Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

★ 1 9 SEP 2018

RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Centraloria Cop. Ricarda Anguar



ENTREGA- RECEPCIÓN 2018

G4 Inventario de mobiliario y equipos cómputo.

Municipio de: Manzanillo, Col.

DEPENDENCIA: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.

DIRECCION DE OPERACION: ING. ALBERTO FLORES SERRATOS RELACION DE BIENES ENTREGADOS EN RESGUARDO

Num. Prog.	Num. de Inventario	Descripcion del Equipo	Marca	Modelo	Serie	Estado Actual
1	DOPER4/CAPDAM/01	ESCRITORIO CHICO SECRETARIAL C/2 CAJONES CAOBA NEGRO	s/M	S/M	s/N	BUENO
2	DOPER4/CAPDAM/02	SILLA SECRETARIAL COLOR TINTA	S/M	s/M	, S/N	BUENO
3	DOPER4/CAPDAM/03	CPU	LANIX	MINITORRE	41219	BUENO
4	DOPER4/CAPDAM/04	TECLADO	LANIX	KU-0833	1112114300E	BUENO
5	DOPER4/CAPDAM/05	MONITOR	LANIX	LX900T	LNX20700207	BUENO
6	DOPER4/CAPDAM/06	MOUSE	LANIX	MSU0846	1112117750E	BUENO
7	DOPER4/CAPDAM/07	REGULADOR	APC	BACK-UPS 350		REGULAR
8	DOPER4/CAPDAM/08	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EXF121D	EXF121D8121220070	BUENO
. 9	DOPER4/CAPDAM/09	PERFORADORA	PEGASO	800	s/N	REGULAR
10	DOPER4/CAPDAM/10	TELEFONO	TELMEX	S/M	25701812 Orenaje	REGULAR

FECHA DE ENTREGA DE RESGUARDO:

ENTREGA NOMBRE: RICARDO VELASCO GRAGEDA

RECIBE NOMBRE: L.A.E. HONORIO SANTILLAN QUIÑONEZ

04 DE AGOSTO DEL 2018

FIRMA:

3 DEPTO. DE BIENES

I Ins Inthe Cest/h Navillo Foncionero entrante.