



RELATORIO DE ATENDIMENTO TECNICO



Cliente Mega Sorte Número do Bilhete Chamado: 6541651654845498

Horário Início 10:20 Horário de termino 00:00

Designação do Circuito _____ Velocidade _____ Execução Ponta A ☐ Ponta B ☐

Estação Ponta A _____ Estação Ponta B _____ Localidade Ponta A _____ Localidade Ponta B _____

Endereço ponta A _____ N° _____

Endereço Ponta B _____ N° _____

Responsavel Local _____ Contato _____

SERVIÇOS E ATIVIDADES SOLICITADAS

- | | |
|--|--|
| ☐ Instalação | ☐ Mudança de Endereço |
| ☐ Retirada | ☐ Teste em conjunto |
| ☐ Vistoria Tecnica | ☐ Serviço interno |
| ☐ Alteração Tecnica | |

ANORMALIDADE RECLAMADA

- | | |
|--|---|
| ☐ Intermitente | ☐ Perda de Pacote |
| ☐ Lentidão | ☐ Velocidade inferior à contratada |
| ☐ Interrupção Total | ☐ Outros: _____ |

FACILIDADES DE REDE OPTICA – GPON – RME – POTN – PTN – SDH

Estação	☐ 1-RME	☐ 2- TX	EDD ☐ MMO ☐			☐ 1- DID Intermediario ☐ 2- TX				☐ Facilidade Optica			☐ GPON		
	Equipamento	Slot	Porta	Fila	Bastidor	Posição	Fila	Bastidor	Régua	Posição	DGO	Bandeja	Posição	CDO__	Porta

☐ Outras Tecnologias _____

IDENTIFICAÇÃO – ACEITE DA ATIVIDADE

Teste de conectividade WAN realizado com sucesso? S ☐ N ☐ N/A ☐

Técnico marcos santos

Assinatura marcos santos

Cliente Ciente _____

Assinatura _____ Contato _____

Data __/__/__ Horário: _____ Aceitação do serviço pelo responsável _____


Observações: Não fiz nada

CHECK LIST
S N
EQUIPAMENTOS

- ✓ Alimentação adequada ☐ ☐
- ✓ Aterramento adequado ☐ ☐
- ✓ Local e ambiente adequado ☐ ☐
- ✓ Rack ☐ ☐
- ✓ Temperatura adequada ☐ ☐
- ✓ Outros (OBS) ☐ ☐

S N

- ✓ Itens de acesso ☐ ☐
- ✓ Circuito corretamente inst. ☐ ☐
- ✓ Identificados ☐ ☐
- ✓ Jumpers Padronizados ☐ ☐
- ✓ DIO/PRECON ☐ ☐

Alimentação Elétrica – CA  FN ___ VAC FT ___ VAC NT ___ VAC	Nível RX Optico Nível de Medidas _____ dBm	Alimentação DC Valor Medido -----VDC	Teste Digital Tempo de Duração ____ Taxa de BER _____
---	--	--	--

EQUIPAMENTOS NO CLIENTE

Tipo	Nº de Serie	Fabricante	Status

EQUIPAMENTOS NA ESTAÇÃO

Tipo	Nº de Serie	Fabricante	Status

PROBLEMA ENCONTRADO

AÇÃO CORRETIVA

OBSERVAÇÕES

Técnico: Não fiz nada