

Módulo Indicador de Imóveis Sistema de Adm. de Locação

Imóvel: 00238.002.04

Endereço: R GUILHERME MAZETO, 250 BLOCO B - APTO.31

Bairro : PINHEIRINHO
Cidade : CURITIBA
Finalidade : Residencial

P.P Locadora: ADRIANA DE LIMA

Locatária: JULIA PIZA DE MELLO CAMPOS

C.P.F Locatário : 087.819.879-27

Data Entrega Vistoria 02/03/2021

Edificio : SEVILHA

Vistoriador: Ramilson Cezar Ianuch

| <u>Sala</u>         |   |  |
|---------------------|---|--|
| Pintura             | Tinta látex suvinil na cor areia novo   |  |
| Parede              | Alvenaria, em ordem   |  |
| Teto                | Alvenaria, com sanca de gesso moldurado, com pintura em tinta látex suvinil na cor branco neve novo   |  |
| Piso                | Cerâmicas na cor brancas lisas usadas em ordem  |  |
| Rodapé              | Tiras de cerâmicas na cor brancas lisas usadas em ordem   |  |
| Porta               | Madeira lisa laminada, com pintura interna em tinta esmalte sintético suvinil na cor branco nova, contendo nºde identificação, em ordem   |  |
| Fechadura           | Marca SOPRANO, com trincos e espelhos simples metálicos cromados oxidados, com chave simples, com certa dificuldade para abrir, demais em ordem   |  |
| Caixilhos           | Madeira lisa, com pintura interna em tinta esmalte sintética suvinil na cor branco novo, com plaqueta metálica de fechadura em ordem  |  |
| Janela              | Esquadrias de alumínio usado, sujas de tinta e com manchas, sendo uma janela envidraçada fixa, duas janelas envidraçadas deslizantes, com fecho modelo bico de papagaio metálico preto, com uma janela envidraçada modelo basculante, com puxador metálico preto em ordem |  |
| Vidros              | Quatro lisos, em ordem  |  |
| Instalação Elétrica | ·   |  |
| Outros              | Não tem TODOS OS ITENS DA SALA FORAM DEVIDAMENTE FOTOGRAFADOS   |  |
| <u>Corredor</u>     |   |  |
| Pintura             | Tinta látex suvinil na cor areia novo   |  |
| Parede              | Alvenaria, em ordem   |  |
| Teto                | Alvenaria, com sanca de gesso moldurado, com pintura em tinta látex suvinil na cor branco neve novo   |  |
| Piso                | Cerâmicas na cor brancas lisas usadas em ordem  |  |
| Rodapé              | Tiras de cerâmicas na cor brancas lisas usadas em ordem   |  |
| Porta               | Vão livre   |  |
| Instalação Elétrica | Ponto de luz: Não tem TODOS OS ITENS DO CORREDOR FORAM DEVIDAMENTE FOTOGRAFADOS   |  |



Módulo Indicador de Imóveis Sistema de Adm. de Locação

Imóvel: 00238.002.04 P.P Locadora: ADRIANA DE LIMA

Endereço : R GUILHERME MAZETO, 250 BLOCO B - APTO.31 Locatária : JULIA PIZA DE MELLO CAMPOS

Bairro : PINHEIRINHOC.P.F Locatário : 087.819.879-27Cidade : CURITIBAData Entrega Vistoria 02/03/2021Finalidade : ResidencialEdíficio : SEVILHA

| 1 1141440 1 1 100140 1 10141       |   |
|------------------------------------|---|
| Vistoriador: Ramilson Cezar lanuch |   |
| <u>Dormitório I</u>                |   |
| Pintura                            | Tinta látex suvinil na cor areia novo   |
| Parede                             | Alvenaria, em ordem   |
| Teto                               | Alvenaria, com sanca de gesso moldurado, com pintura em tinta látex suvinil na cor branco neve, novo  |
| Piso                               | Cerâmicas na cor brancas lisas usados em ordem  |
| Rodapé                             | Tiras de cerâmicas na cor brancas lisas usados em ordem   |
| Porta                              | Madeira lisa laminada, com pintura em tinta esmalte sintético suvinil na cor branco novo  |
| Fechadura                          | Marca AROUCA, com trincos metálicos pretos e espelhos simples metálicos cromados oxidados, sem chave em ordem   |
| Caixilhos                          | Madeira lisa, com pintura em tinta esmalte sintética suvinil na cor branco novo, com plaqueta metálica de fechadura em ordem  |
| Janela                             | Esquadrias de alumínio usado, sujas de tinta e com manchas, sendo uma janela envidraçada fixa, duas janelas envidraçadas deslizantes, com fecho modelo bico de papagaio metálico preto, com uma janela envidraçada modelo basculante, com puxador metálico preto em ordem |
| Vidros                             | Quatro lisos, demais em ordem   |
| Instalação Elétrica                | Ponto de luz: (01) um plafon de pvc branco com lâmpadas em ordem, (01) um interruptor simples, (02) duas tomadas elétricas simples, todos com espelhos de pvc cinza em ordem Um cabo coaxial exposto em ordem   |
| Outros                             | Não tem TODOS OS ITENS DO DORMITÓRIO I FRENTE FORAM<br>DEVIDAMENTE FOTOGRAFADOS   |
| <u>Dormitório II</u>               |   |
| Pintura                            | Tinta látex suvinil na cor areia novo   |
| Parede                             | Alvenaria, em ordem   |
| Teto                               | Alvenaria, com sanca de gesso moldurado, com pintura em tinta látex suvinil na cor branco neve, novo  |
| Piso                               | Cerâmicas na cor brancas lisas usados em ordem  |
| Rodapé                             | Tiras de cerâmicas na cor brancas lisas usados em ordem   |
| Porta                              | Madeira lisa laminada, com pintura em tinta esmalte sintético suvinil na cor branco novo  |
| Fechadura                          | Marca AROUCA, com trincos metálicos preto e espelhos simples metálicos cromados oxidados, sem chave em ordem  |
| Caixilhos                          | Madeira lisa, com pintura em tinta esmalte sintética suvinil na cor branco novo, sem plaqueta de fechadura em ordem   |

2



Módulo Indicador de Imóveis Sistema de Adm. de Locação

Imóvel: 00238.002.04 P.P Locadora: ADRIANA DE LIMA

Endereço : R GUILHERME MAZETO, 250 BLOCO B - APTO.31 Locatária : JULIA PIZA DE MELLO CAMPOS

Bairro : PINHEIRINHOC.P.F Locatário : 087.819.879-27Cidade : CURITIBAData Entrega Vistoria 02/03/2021Finalidade : ResidencialEdíficio : SEVILHA

| Tinandade . Nesidencial            | Edition . GEVIETA   |
|------------------------------------|---|
| Vistoriador: Ramilson Cezar lanuch |   |
| Janela                             | Esquadrias de alumínio usado, sujas de tinta e com manchas, sendo uma janela envidraçada fixa, duas janelas envidraçadas deslizantes, com fecho modelo bico de papagaio metálico preto, com uma janela envidraçada modelo basculante, com puxador metálico preto em ordem |
| Vidros                             | Quatro lisos, um trincado, demais em ordem  |
| Instalação Elétrica                | Ponto de luz: (01) um plafon de pvc branco com lâmpadas em ordem, (01) um interruptor simples, com espelho de pvc branco, (02) duas tomadas elétricas simples, (01) um ponto 4x4 com tomadas de telefone, todos com espelhos de pvc cinza em ordem                        |
| Outros                             | Não tem TODOS OS ITENS DO DORMITÓRIO II FUNDOS FORAM<br>DEVIDAMENTE FOTOGRAFADOS  |
| <u>Dormitório III</u>              |   |
| Pintura                            | Tinta látex suvinil na cor areia novo   |
| Parede                             | Alvenaria, em ordem   |
| Teto                               | Alvenaria, com sanca de gesso moldurado, com pintura em tinta látex suvinil na cor branco neve, novo  |
| Piso                               | Cerâmicas na cor brancas lisas usadas em ordem  |
| Rodapé                             | Tiras de cerâmicas na cor brancas lisas usadas em ordem   |
| Porta                              | Madeira lisa laminada, com pintura em tinta esmalte sintético suvinil na cor branco novo  |
| Fechadura                          | Marca AROUCA, com trincos e espelhos simples metálicos cromados oxidados, sem chave em ordem  |
| Caixilhos                          | Madeira lisa, com pintura em tinta esmalte sintética suvinil na cor branco novo, com plaqueta metálica de fechadura, em ordem   |
| Janela                             | Esquadrias de alumínio usado, sujas de tinta e com manchas, sendo uma janela envidraçada fixa, duas janelas envidraçadas deslizantes, com fecho modelo bico de papagaio metálico preto, com uma janela envidraçada modelo basculante, com puxador metálico preto em ordem |
| Vidros                             | Quatro lisos, em ordem  |
| Instalação Elétrica                | Ponto de luz: (01) um plafon de pvc branco com lâmpadas em ordem, (01) um interruptor simples, (02) duas tomadas elétricas simples, todos com espelhos de pvc cinza em ordem  |
| Outros                             | Não tem TODOS OS ITENS DO DORMITÓRIO III FORAM DEVIDAMENTE FOTOGRAFADOS   |
| Banheiro social                    |   |
| Parede                             | Alvenaria, com revestimentos até o teto em azulejos na cor gelo lisos usados, contendo um furo com bucha, dois furos de pregos no rejunte, um furo com parafuso, demais em ordem  |

3



Módulo Indicador de Imóveis Sistema de Adm. de Locação

Imóvel: 00238.002.04 P.P Locadora: ADRIANA DE LIMA

Endereço : R GUILHERME MAZETO, 250 BLOCO B - APTO.31 Locatária : JULIA PIZA DE MELLO CAMPOS

Bairro : PINHEIRINHOC.P.F Locatário : 087.819.879-27Cidade : CURITIBAData Entrega Vistoria 02/03/2021Finalidade : ResidencialEdíficio : SEVILHA

| Finalidade : Residencial           | Edificio: SEVILHA   |
|------------------------------------|---|
| Vistoriador: Ramilson Cezar lanuch |   |
| Teto                               | Gesso, com sanca moldurado, com pintura em tinta látex suvinil na cor branco gelo novo, porém com trincas e furos leves, demais em ordem  |
| Piso                               | Cerâmicas na cor brancas com beges mesclados usados, com manchas no box, demais em ordem  |
| Porta                              | Madeira lisa laminada, com pintura em tinta esmalte sintética suvinil na cor branco nova  |
| Fechadura                          | Marca AROUCA, com trincos e espelhos simples metálicos cromados oxidados, com uma chave em ordem  |
| Caixilhos                          | Madeira lisa, com pintura interna em tinta esmalte sintética suvinil na cor branco novo, sem plaqueta de fechadura  |
| Janela                             | Esquadrias de alumínio usado, sendo uma janela envidraçada modelo basculante simples, com puxador metálico preto em ordem   |
| Vidros                             | Canelados, em ordem   |
| Instalação Elétrica                | Ponto de luz: (01) um bocal simples com lâmpada em ordem, (01) uma arandela metálica com cúpula de vidro ártico com bocal com lâmpada em ordem, (01) um interruptor duplo, com uma tomada elétrica simples anexa, (01) um ponto simples com fiação elétrica para chuveiro exposto, todos com espelhos plásticos cinza em ordem  |
| Peças e Acessórios e Hidráulica    | Vaso sanitário, com caixa de descarga acoplado marca ICASA, , lavatório sem coluna, marca DECA, ambos em louça cor branco usado, com assento e tampa de pvc na cor gelo usado, marca ASTRA, válvula de descarga modelo botão metálico cromado em ordem, torneira modelo bica simples metálica cromado em ordem, engate e sifão de pvc em ordem, registro para chuveiro e registro geral ambos modelo bola com canoplas cromados em ordem, sem porta papel simples com protetor de acrílico branco transparente em ordem, porta toalhas modelo argola, porta toalhas gancho simples, porta toalhas modelo varão, todos cromados em ordem, porta shampoo de canto de pvc branco em ordem, armário de pvc branco usado, com porta com espelho marca ASTRA ordem, cano de alumínio com chuveiro elétrico branco usado marca LORENZETTI modelo MAXI DUCHA com mangueira chuveirinho sem teste em ordem, ralo com grelha de pvc em ordem, box com esquadrias metalicas eletrostática branco usado, com um vixro modelo fixo e uma porta de vidro modelo deslizantes simples com puxador metálico em ordem, vidros 0,8mm cristal incolor em ordem TODOS OS ITENS DO BANHEIRO SOCIAL FORAM DEVIDAMENTE FOTOGRAFADOS |
| Cozinha/ Lavanderia Conjugados     |   |
| Parede                             | Alvenaria, com revestimentos até o teto em azulejos na cor gelo lisos usados, contendo dezesseis furos com buchas abertos, dois furos com parafusos, dois furos de pregos no rejunte, alem de marcas de silicone junto a torneira, demais em ordem  |
| Teto                               | Alvenaria, com sanca moldurado, com pintura em tinta látex suvinil na cor branco gelo novo  |
|                                    | branco gelo novo  |



Módulo Indicador de Imóveis Sistema de Adm. de Locação

Imóvel: 00238.002.04

Endereço: R GUILHERME MAZETO, 250 BLOCO B - APTO.31

Bairro : PINHEIRINHO
Cidade : CURITIBA
Finalidade : Residencial

P.P Locadora: ADRIANA DE LIMA

Locatária: JULIA PIZA DE MELLO CAMPOS

C.P.F Locatário: 087.819.879-27

Data Entrega Vistoria 02/03/2021

Edificio: SEVILHA

| Vistoriador: Ramilson Cezar lanuch |   |  |  |  |
|------------------------------------|---|--|--|--|
| Piso                               | Cerâmicas na cor gelo com cinza mesclados usados, com manchas, marcas redondas de ferrugens, demais em ordem  |  |  |  |
| Porta                              | Madeira lisa laminada, com pintura em tinta esmalte sintética suvinil na cor branco nova  |  |  |  |
| Fechadura                          | Marca AROUCA, com trincos e espelhos simples metálicos cromados oxidados, sem chave em ordem  |  |  |  |
| Caixilhos                          | Madeira lisa, com pintura interna em tinta esmalte sintética suvinil na cor branco novo, com plaqueta metálica de fechadura em ordem  |  |  |  |
| Janela                             | Esquadrias de alumínio usado, sendo uma janela envidraçada modelo basculante simples, com puxador metálico preto em ordem Com grade de ferro interna com pintura em tinta esmalte sintético suvinil na cor branco usado, com pontos de ferrugens e descascados, demais em ordem   |  |  |  |
| Vidros                             | Llisos, em ordem  |  |  |  |
| Instalação Elétrica                | Ponto de luz: (01) um plafon de pvc branco com lâmpada em ordem, (01) um interruptor simples, (02) duas tomadas elétricas simples, (02) dois pontos 4x4 com duas tomadas elétricas simples cada, (01) uma campainha modelo embutida sem teste, todos com espelhos plásticos cinza em ordem Quadro de luz metálico cinza marca OLIPE sem tampa com seis disjuntores em ordem   |  |  |  |
| Peças e Acessórios e Hidráulica    | Torneira modelo bica alta articulavel cromada em ordem, entrada para sifão em ordem, registro para gás com pedaço de mangueira flexível com ponta desfiada, demais em ordem, tanque de pvc branco novo marca ASTRA com torneira simples borboleta cromada em ordem, sifão de pvc em ordem, entrada para torneira com tampão, saída de pvc para máquina de lavar, ralo com grelha de pvc em orem, registro geral modelo bola com canopla cromado em ordem TODOS OS ITENS DA COZINHA FORAM DEVIDAMENTE FOTOGRAFADOS |  |  |  |
| Aspecto Físico do Imóvel           |   |  |  |  |
| OBS                                | Copel 13914 Sanepar condomínio Gás 00422/926 Caixa de correspondência numeradas sem chave e com fechadura danificada Entregue duas tags funcionando em ordem, não foi entregue controle remoto  |  |  |  |

DECLARO QUE FUI ORIENTADO, PELO FUNCIONÁRIO DO DEPARTAMENTO DE LOCAÇÃO, QUE DEVO CONFERIR ESTE RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL DE ENTRADA, JUNTO AO IMÓVEL, E QUE CASO HAJA DIVERGÊNCIA, PODEREI CONTESTÁ-LO EM ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES E DA ASSINATURA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.

| Imobiliária Lombardi Ltda ME           |
|--|
|  |
|  |
|  |
| Locatária - JULIA PIZA DE MELLO CAMPOS |



Módulo Indicador de Imóveis Sistema de Adm. de Locação

Imóvel: 00238.002.04 P.P Locadora: ADRIANA DE LIMA

Endereço : R GUILHERME MAZETO, 250 BLOCO B - APTO.31 Locatária : JULIA PIZA DE MELLO CAMPOS

Bairro : PINHEIRINHOC.P.F Locatário : 087.819.879-27Cidade : CURITIBAData Entrega Vistoria 02/03/2021Finalidade : ResidencialEdíficio : SEVILHA

Vistoriador: Ramilson Cezar lanuch

| PÂMELA CRISTINA MAIOKI | TESTEMUNHA |
|------------------------|------------|