

Laudo de Vistoria — Vistoria de Entrada

Identificação

Tipo de Vistoria	Vistoria de Entrada
Imóvel	Rua Força Pública, Centro — Guarulhos
Locador(a)	Juliano Garcia Gregório
Locatário(a)	Caroline Gabler Trovo
Data da Vistoria	12/05/2026
Responsável pela Vistoria	Elaine

Cômodos Vistoriados

Sala		
Item	Estado	Observação
Paredes e pintura	Bom	
Piso	Bom	
Teto e forro	Bom	
Portas e janelas	Bom	
Instalações elétricas	Bom	

Cozinha		
Item	Estado	Observação
Paredes e pintura	Bom	
Piso	Bom	
Teto e forro	Bom	
Portas e janelas	Bom	
Instalações elétricas	Bom	
Louças e metais	Bom	

Bancada e armários	Bom	
Instalações hidráulicas	Bom	

Quarto		
Item	Estado	Observação
Paredes e pintura	Bom	
Piso	Bom	
Teto e forro	Bom	
Portas e janelas	Bom	
Instalações elétricas	Bom	
Armários embutidos	Regular	

Banheiro		
Item	Estado	Observação
Paredes e pintura	Bom	
Piso	Bom	
Teto e forro	Bom	
Portas e janelas	Bom	
Instalações elétricas	Bom	
Louças e metais	Bom	
Box e azulejos	Bom	
Instalações hidráulicas	Bom	

Área externa		
Item	Estado	Observação
Paredes e pintura	Bom	
Piso e revestimentos	Bom	
Portões e gradis	Bom	
Instalações elétricas	Bom	

Instalações hidráulicas	Bom	
-------------------------	-----	--

Resumo da vistoria: 32 itens vistoriados — 31 bom, 1 regular, 0 ruim.

Poços de Caldas, 05 de Julho de 2026.

Juliano Garcia Gregório — Locador(a)
Caroline Gabler Trovo — Locatário(a)