

87,6%	0,1051 m³	99,0%	1
OCUPAÇÃO ATUAL	VOLUME ESTIMADO	CONFIANÇA MÉDIA	INCIDENTES ATIVOS

Resumo da operação

Gerado em	16/08/2026 00:33	Modo do sensor	Simulado
Estado atual	Alerta ativo	Leituras analisadas	6
Pico de ocupação	87,6%	Incidentes registrados	1
Dimensões internas	0.6 m x 0.4 m x 0.5 m	Última leitura	16/08/2026 00:21

Leituras recentes

Data e hora	Cenário	Volume (m³)	Ocupação	Confiança	Estado
16/08/2026 00:21	near_full	0,1051	87,6%	100,0%	Alerta
16/08/2026 00:09	irregular	0,0941	78,4%	93,8%	Normal
15/08/2026 23:57	slope	0,0757	63,1%	100,0%	Normal
15/08/2026 23:45	flat_50	0,0599	49,9%	100,0%	Normal
15/08/2026 23:33	pile	0,0434	36,2%	100,0%	Normal
15/08/2026 23:21	flat_25	0,0298	24,8%	100,0%	Normal

Incidentes e anomalias

ID	Data e hora	Tipo	Severidade	Situação	Descrição
#1	16/08/2026 00:21	capacity	Atenção	Aberta	Capacidade próxima do limite configurado.

Nota técnica

Este relatório consolida os registros armazenados pelo BoxTwin. No modo simulado, os valores demonstram o fluxo matemático e operacional do MVP; a precisão industrial deverá ser validada com sensor físico, instalação calibrada e volumes de referência conhecidos.