



检测编号: 150802-2021000004

四川恒固建设工程检测有限公司
地址: 兴文县古宋镇马栏湾二组中华苑3号楼1层26户室
TEL: 0831-8833125

工程岩体检测报告

工程名称	新坝水库渠系工程一标段				
委托单位	兴文县水务公司	委托类型	委托检测		
见证单位	——	见证人及编号	——		
施工单位	——	石材品种	——		
取样部位	五谷山隧洞进口段	强度等级	——		
产地（厂家）	——	送检日期	2021/06/11		
含水状态	天然含水	检测日期	2021/06/17		
加荷方向与石层理关系	垂直	报告日期	2021/06/17		
样品状态描述	青灰色；两端面平整，侧面光滑潮湿方柱体；无裂纹。				
检测依据	GB/T 50266-2013				
试件编号	试件尺寸（mm） （边长×高）	受压面积 （mm ² ）	破坏荷载 （kN）	抗压强度 （MPa）	抗压强度值 （MPa）
1	50×100	2500	141.75	56.7	49.8
2	50×100	2500	47.50	19.0	
3	50×100	2500	107.25	42.9	
备注	——				
声明	1. 未加盖本公司“检验检测专用章”，报告无效。 2. 送样检测，仅对来样检测负责。 3. 对报告若有异议，应及时向检测单位提出。 4. 复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”，报告无效。				

签发: 

审核: 

检测: 