Työraportti

Raporttitunnus: KHT-20261107-21D43D

Työn päivämäärä: 07.11.2026

ASIAKAS JA KOHDE

QA / Äänköset Oy
Testikatu 1, ei asiakaskohde

TYÖNTEKIJÄ JA TYÖAIKA

Testaaja

PALVELU JA TYÖTUNNIT

Työtunnit: 2,5

TYÖN KUVAUS

Vesikalusteen liitos tarkistettu. Äänköset: yö, ääni, öljy.

TEHDYT TYÖVAIHEET

Liitos avattu, tiiviste vaihdettu ja toiminta tarkistettu.

MATERIAALIT JA MÄÄRÄT


MATERIAALI	MÄÄRÄ	YKSIKKÖ
Tiiviste	2	kpl

Työn aikana

Raporttitunnus: KHT-20261107-21D43D

Työn päivämäärä: 07.11.2026

Työkuva 1 / 2




Työn aikana · KHT-20261107-21D43D

Työn jälkeen

Raporttitunnus: KHT-20261107-21D43D

Työn päivämäärä: 07.11.2026

Työkuva 2 / 2



Työn jälkeen · KHT-20261107-21D43D