



WIDARAMOTOR

Jl. Metland Cileungsi BBI No.5, Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, 16820
+62 851-7159-2604



Hasil konsultasi : Mekanik Sati

Pemilik

No	Nama	No. Telephone	Alamat	Tipe Motor	Merek Motor	Tanggal
1	NamaSatu	4444	asda awsda asd	10 Pro	Merek Satu	2024-07-30 05:43:18

Gejala yang terpilih

No	Gejala Satu	Gejala Dua	Gejala Tiga
1	Kabel coil atau busi tidak mengeluarkan arus listrik.	Seluruh kelistrikan mati.	Seluruh kelistrikan mati.

Hasil Kerusakan

No	Kerusakan
1	Gangguan atau kerusakan pada klep.

Cileungsi, 30 Jul 2024

Owner

Ahnad Fauzi