

X-ray 검사 보조 검토

탐지와 작업자 확인을 구분합니다 · 정상 자동 통과 기능 없음

미리보기 1 / 66

이물 의심 경보 · 1개 박스

영상 1 탐지 박스 + 검토 영역



확인 기록

내 위치 표시: 0개

마지막 표시 취소

☐ 이번 영상에서 의심 위치를 표시하지 못했습니다.

메모 (선택)

예: 경계가 불분명함

확인 완료 · 다음 영상

의심 위치를 표시하거나 ‘표시하지 못함’을 선택한 뒤 진행하세요. 완료한 영상으로 되돌아가 수정할 수 없습니다.

현재까지 결과 다운로드

주황 실선: 최종 탐지 박스 · 청록 점선: 2픽셀 검토 여백 · 자홍색 십자: 내가 표시한 위치
영상은 2배로 확대합니다. 화면 여백·색은 검토용이며 모델 입력을 변경하지 않습니다.