

# GÖRSEL KONTROL TALİMATI

REVİZYON TARİHİ

TESİS

SAYFA NO

23.08.2023

AVCILAR

1/1

MÜŞTERİ PARÇA NO

MÜŞTERİ

PROJE KODU

KULLANILAN GÜVENLİK EKİPMANLARI

PZ31-18C299AA

FORD


V710

İş Ayakkabısı, Korumucu Eldiven

FOTOĞRAFLAR

No

YAPILACAKLAR



1

Ürün üzerinde kontrol edilmesi gereken bölgeler

- \*1 numaralı gövde bölgesi.
- \*2 numaralı ağız bölgesi.
- \*3 numaralı kulak bölgesi.
- \*4 numaralı markalama bölgesi.



2

1 Numaralı Gövde Bölgesi

- \*Gövdede ezilme, deformasyon olmamalı.
- \*Gövdede hammadde lekesi olmamalı.
- \*Gövdede et kalınlığı dağılımı homojen olmalı.
- \*Gövdede çöküntü olmamalı.
- \*Ürün barkodsuz olmamalı.



3

2 Numaralı Ağız Bölgeleri

- \*Ağız bölgesindeki et kalınlığı dağılımı homojen olmalı.
- \*Ağızda ezilme, çöküntü, incelik olmamalı.
- \*Ağızda takoz (hammadde yığılması) olmamalı.
- \*Kalıp birleşim yerlerinde açıklık olmamalı ve çapak olmamalı.
- \*Ağız kesim hattı üzerinden ürünler kesilmelidir.



4

3 Numaralı Kulak Bölgesi

- \*Kulak bölgesi et kalınlığı dağılımı homojen olmalıdır.
- \*Kulak bölgesinde ezilme, çökme, incelik olmamalıdır.
- \*Kulak bölgesinde çapak ve takoz olmamalıdır.
- \*Kulak bölgesi delikleri açılmış olmalıdır.



5

4 Numaralı Markalama Bölgesi

- \*Markalama düzgün olmalı.
- \*Yazılar okunaklı olmalı.
- \*Markalamada hammadde lekesi olmamalı.
- \*Takvim, müşteri adı parça numarası belirgin olmalı.

Hazırlayan

Seçgül YILMAZ  
Proje Kalite Uzman Yardımcısı

Kontrol Eden / Onaylayan

Mehmet KÖZ  
Proje Yöneticisi