502汽车维修站 维修委托书

No. 20211220001

登记日期: 2021年12月20日

客户信息	客	户编号	联系人		联系方式	联系方式		7	编号			姓名				
各厂信息	000	00000001		郑宇	123456789	12345678901			SA-0246			奚嘉骏				
		车牌	号	车架号				车型								
车辆信息		沪SHUS	502	12345678901234567				奔驰G								
	车	辆类型 进		场油量	出场油量	进场里程 数		出场里程 数		<i>U</i>		维修类型				
	1		50		0	0 1234		0		作业		大修				
结算信息	结组	结算方式 折		平	预计完工时间	计完工时间		实际完工		时间		旧心		作业分类		
知 并 旧心		自费 10		0% 2022-1-20									加急			
客户报障描述										非维修范围						
车坏了																
					检修故障	描述	<u> </u>									
右后轮爆胎																
项目编号	维修项目名称			工时	零件号		零件名		数量	单	价	总价		备注		
3-1-1	二级维护			90	303-1521		75曲轴位置 感器定位工 具		3	34	17	10	41	*1-1		
					5300014A		螺母座		2	1		2				
3-11-5	更换空调压缩 机离合器			25												
总工时				115		ı				总	计	1043				
		1			备注									•		
				*	1-1 含综合性	能检	测作业									
工时单价	单价 24 维修总价 (115*24+1043)*100%=3803															
计价方式 (总工时*工时单价+材料费)*折扣率																