

502汽车维修站  
维修委托书

No. 00000001

生成日期：2022年1月6日

客户信息	客户编号	联系人	联系方式		业务员	编号	姓名	
	00000001		12345678901		信息	SA-0246	奚嘉骏	
车辆信息	车牌号		车架号			车型		
	沪SHU502		12345678901234567			奔驰G		
	车辆类型	进场油量	出场油量	进场里程数	出场里程数	作业信息	维修类型	
	轿车-E	50	0	12345	0		大修	
结算信息	结算方式	折扣率	预计完工时间		实际完工时间		作业分类	
	自费	100%	2022-1-20				加急	
客户报障描述					非维修范围			
车坏了								
检修故障描述								
右后轮爆胎								
项目编号	维修项目名称	工时	零件号	零件名	数量	单价	总价	备注
3-1-1	二级维护	90	303-1521	U375曲轴位置传感器定位工具	3	347	1041	*1-1
			5300014A	螺母座	2	1	2	
3-10-103	更换蜂鸣器	2						*10-0 *10-4
3-2-2	发动机大修	270	5M6Q-8509-BA	水泵皮带轮	2	28	56	*2-1
		总工时	362	总计			1099	
备注								
*1-1 含综合性能检测作业 *10-0 若须拆装相关附件，则附件的工时另算 *10-4 若需拆装仪表板，则拆装仪表板的工时另算 *2-1 含综合性能检测作业								
工时单价	24	维修总价	(362*24+1099)*100%=9787					
		计价方式	(总工时*工时单价+材料费)*折扣率					