

本校目前飲水機台共 198 台，依據飲用水管理條例規定每三個月應檢測大腸桿菌群，其應執行抽驗台數之比例為八分之一，故本(101)年 9 月份委環保署認證合格業者(SGS 台灣檢驗科技股份有限公司)代辦各棟大樓飲用水設備檢驗共計 25 台，其均符合法定標準，檢測數據結果如下表所列。

| 本 校 飲 用 水 檢 測 值 數 據  |           |            |            |     |           |            |            |
|--|-----------|------------|------------|-----|-----------|------------|------------|
| 採樣日期:101 年 9 月 6 日<br>報告日期:101 年 9 月 13 日<br>環保署公告標準值：<br>大腸桿菌群 CFU/100mL 標準值 < 6 CFU<br>總菌落數 CFU/mL 標準值 < 100 CFU |           |            |            |     |           |            |            |
| 編 號  | 所 在 位 置   | 總 菌<br>落 數 | 大腸桿<br>菌 群 | 編 號 | 所 在 位 置   | 總 菌<br>落 數 | 大腸桿<br>菌 群 |
| 3  | 配電室       | <1         | <5         | 129 | 體健中心 2F   | <1         | <5         |
| 4  | 耐震及防災實驗室  | <1         | <5         | 109 | 男宿 D 棟 2F | <1         | <5         |
| 23   | 科三館 1F    | <1         | <5         | 110 | 男宿 D 棟 3F | <1         | <5         |
| 58   | 管理學院 5F   | <1         | <5         | 99  | 男宿 C 棟 2F | <1         | <5         |
| 51   | 圖資大樓 1F   | <1         | <5         | 102 | 男宿 C 棟 5F | <1         | <5         |
| 46   | 圖資大樓 1F   | <1         | <5         | 95  | 男宿 C 棟 2F | <1         | <5         |
| 90   | 女宿 A 棟 1F | <1         | <5         | 187 | 男研宿 5F    | <1         | <5         |
| 80   | 女宿 A 棟 1F | <1         | <5         | 185 | 男研宿 3F    | <1         | <5         |
| 66   | 女宿 B 棟 1F | <1         | <5         | 188 | 女研宿 B1    | <1         | <5         |
| 69   | 女宿 B 棟 4F | <1         | 55         | 196 | 暨大會館      | <1         | <5         |
| 122  | 資源回收廠     | <1         | <5         | 197 | 餐廳下方體健中心  | <1         | <5         |
| 2  | 機車道警衛室    | <1         | <5         | 160 | 教育學院 5F   | <1         | <5         |
| 158  | 教育學院 4F   | <1         | <5         |     |           |            |            |