Acta de servicio en obra

P-000005 · Obra Prat · P03 DEMO · REV-A

Obra: Av. Prat 123, Santiago · obra de prueba · VIS-000003

P03 · U01 · Living · Vano 3 DEMO

OT-P-000005-REV-A-03 · DEMO · catálogo sintético

Vista interior

Vista interior · cotas en mm

Regulación del herraje realizada y cierre verificado

Foto contextual conservada en el registro privado · huella ccbb582c12cf

Recepción del cliente

Usted acredita únicamente las unidades indicadas, con sus observaciones e incidencias conservadas. Esta acta no cierra las incidencias ni acredita otras unidades de la orden.

Cliente de prueba DEKOPEN · RUT 12.345.678-5

Cliente de prueba DEKOPEN

firmado digitalmente

Observaciones e incidencias

Regulación del herraje realizada y cierre verificado

Sin incidencias declaradas en esta visita.

Documento inmutable. La evidencia permanece en el registro privado de terreno.