Acta de recepción en obra

P-000005 · Obra Prat · P03 DEMO · REV-A

Obra: Av. Prat 123, Santiago · obra de prueba · VIS-000002

P03 · U01 · Living · Vano 3 DEMO

OT-P-000005-REV-A-03 · DEMO · catálogo sintético

Vista interior

Vista interior · cotas en mm

Instalada: Sí · Nivelada: Sí · Sellada: Sí · Regulada: Sí · Limpia: Sí

Foto contextual conservada en el registro privado · huella ccbb582c12cf

Recepción del cliente

Usted acredita únicamente las unidades indicadas, con sus observaciones e incidencias conservadas. Esta acta no cierra las incidencias ni acredita otras unidades de la orden.

Cliente de prueba DEKOPEN · RUT 12.345.678-5

Cliente de prueba DEKOPEN

firmado digitalmente

Observaciones e incidencias

Sin observaciones declaradas

INC-000001 · Perfil golpeado durante montaje · evidencia sintética de prueba

Documento inmutable. La evidencia permanece en el registro privado de terreno.