



**WINDY W WILNIE**



**LIFTAI VILNIUJE**

# LEGENDA / INFORMACJE:

## ● Bloki obok Rynku Kalwaryjskiego:

- Bloki te znajdują się obok placu „Kalvariju Turgus” przy ulicy Rinktinės. Spis wszystkich adresów bloków obok rynku kalwaryjskiego:  
*Rinktinės g. 53, Rinktinės g. 51, Rinktinės g. 49, Rinktinės g. 47, Rinktinės g. 45, Rinktinės g. 41, Rinktinės g. 37.*
- Bloki obok Rynku kalwaryjskiego dzielą się na sektory. Sektory to grupy bloków przylegających do siebie. Sektor A składa się z dwóch budynków (Rinktinės g. 53, Rinktinės g. 51) i znajduje się najbliżej sklepu MAXIMA. Sektor B składa się z trzech budynków (Rinktinės g. 49, Rinktinės g. 47, Rinktinės g. 45) i znajduje się pomiędzy sektorem A i C. Sektor C składa się z dwóch budynków (Rinktinės g. 41, Rinktinės g. 37) i znajduje się między sektorem B i D. Sektor D składa się z jednego budynku, który jako jedyny został poddany renowacji, stoi równolegle do ulicy Rinktinės i znajduje się najdalej od sklepu MAXIMA (Rinktinės g. 35).
- Sektor dzieli się na konkretne budynki, które są odpowiednio ponumerowane. Budynek 2 danego sektora A, B i C zawsze leży równolegle do ulicy Rinktinės. Budynek 1 sektorów A, B i C leży prostopadle do ulicy Rinktinės i przylega do budynku 2. Sektor B posiada 3 budynek – leży on prostopadle do ulicy Rinktinės i przylega do budynku 1. Na sektor D bloków obok rynku kalwaryjskiego.



## ● W tabeli odwiedzonych wind:

- Windy całkiem nowe, lub stare poddane gruntowej modernizacji są oznaczone kolorem niebieskim.
- Windy stare, ale częściowo / lekko zmodernizowane są oznaczone kolorem żółtym.
- Windy stare i całkowicie oryginalne (potocznie nazywane „oryginałami”), są oznaczone kolorem czerwonym.
- Windy są ułożone chronologicznie: od nagranej najdawniej, do nagranej najwcześniej.
- Znak (?) oznacza, że dana informacja nie jest w 100% potwierdzona.

# LISTA ODWIEDZONYCH WIND:

MARKA/TYP:	DATA NAGRANIA:	ADRES BUDYNKU:	LOKALIZACJA:	WYMIENIONE ELEMENTY:		OPIS/CECHY:	NAGRANIE:
МЛМ	30 lipca 2024	Tuskulėnų g. 5	3 klatka od strony ulicy Tuskulėnų	panel z przyciskami w kabinie, przycisk do przywoływania na 1 piętrze		Winda w miarę w dobrym stanie, jeździ dość płynnie, dźwięki rolek i silnika są mocno słyszalne. Kabina jest wykończona drewnopodobnym materiałem.	<a href="#">KLICKA</a>
МЛМ	30 lipca 2024	Rinktinės g. 45	Blok obok Rynku Kalwaryjskiego, sektor B, budynek 2, klatka 1 od strony MAXIMY	panel z przyciskami w kabinie, silnik, przycisk do przywoływania na 1 piętrze		Winda w bardzo dobrym stanie, jeździ płynnie, dźwięki rolek są bardzo mocno słyszalne. Drzwi zamykają się z lekkimi zmianami prędkości. Kabina jest wykończona beżowym materiałem.	<a href="#">KLICKA</a>
МЛМ + KONE	30 lipca 2024	Tuskulėnų g. 15	2 klatka od strony ulicy Tuskulėnų	wykończenie kabiny, panel z przyciskami w kabinie, przyciski do przywoływania na każdym piętrze, elektronika, silnik, system sterowania, rolki, liny (?), szyny (?)		Winda МЛМ po gruntownej modernizacji wykonanej przez KONE. Stan dźwigu: bardzo dobry. Winda jeździ cicho i płynnie, jednak warto zauważyć, że sposób jazdy nie jest dokładnie taki sam jak w nowych windach. Kabina wewnętrz jest obita stalą nierdzewną.	<a href="#">KLICKA</a>

MŁM + ? „Lustrzany”	30 lipca 2024	Tuskulėnų g. 5	1 klatka od strony ulicy Tuskulėnų	drzwi (częściowo), elektronika, wykończenie kabiny, przycisk do przywoływania na każdym piętrze, silnik (?), rolki, panel z przyciskami w kabinie	Winda MŁM po kompleksowej modernizacji, jednak mimo renovacji stan windy jest średni. Dźwig wydaje dziwne dźwięki podczas jazdy, słychać silnik. Winda długo wyhamowuje przed zatrzymaniem się na piętrze. Kabina wewnętrz jest obita stalą nierdzewną.	<a href="#">KLIK</a>
Kauno Liftai	31 lipca 2024	Tuskulėnų g. 3	3 klatka (?) od strony ulicy Tuskulėnų	-	Klasyczna nowa winda marki Kauno Liftai w radzieckim bloku po renovacji. Stan: świetny. Dźwig jest przelotowy (posiada drzwi z dwóch stron). Warte uwagi jest to, iż winda zjeżdża na poziom 0 (na Litwie piętra numeruje się od 1) i można do niej wejść przez drzwi dawnego zsypu. Jest to udogodnienie dla niepełnosprawnych. Kabina wewnętrz jest obita stalą nierdzewną.	<a href="#">KLIK</a>
Baltijos Liftai	27 stycznia 2025	Tuskulėnų g. 1	Dwunastopiętrowka obok placu zabaw koło IKI	-	Nowa winda marki Baltijos Liftai w bardzo dobrym stanie w starej dwunastopiętrowce koło sklepu IKI. Winda jeździ cicho i płynnie; to typowa nowa winda. W budynku są dwie windy – obydwie nowe (druga to Schindler). Kabina wewnętrz jest obita stalą nierdzewną.	<a href="#">KLIK</a>

МЛМ	28 stycznia 2025	Rinktinės g. 53	Blok obok Rynku Kalwaryjskiego, sektor A, budynek 1, klatka 2 od ulicy Rinktinės	-	W pełni oryginalny, stary dźwig osobowy МЛМ. Stan windy jest świetny z uwagi na jej wiek. Winda jeździ szybko i dynamicznie, trochę szarpie przy ruszaniu i hamowaniu. Winda ma problem z oświetleniem – w środku jest dość ciemno (żarówki tylko trochę świecą). Kabina jest wykończona drewnopodobnym materiałem.	<a href="#">KLIK</a>
МЛМ	28 stycznia 2025	Rinktinės g. 37	Blok obok Rynku Kalwaryjskiego, sektor C, budynek 2, klatka 3 od strony MAXIMY	silnik, przycisk do przywoływania na wielu piętrach, panel z przyciskami w kabинie	Lekko zmodernizowany МЛМ. Winda jeździ dość ociężale i wolno. Drzwi otwierają się wolno oraz skrzypią. Winda wydaje dziwne dźwięki podczas jazdy (nietypowe dźwięki rolek). Stan dźwigu: zadowalający. Kabina jest wykończona drewnopodobnym materiałem.	<a href="#">KLIK</a>

МЛМ	6 lipca 2025	Viršuliškių g. 57	2 klatka od strony ulicy Viršuliškių	przycisk do przywoływania na 1 piętrze, panel z przyciskami w kabinie	Prawie oryginalny МЛМ. Jeździ bardzo dynamicznie i szybko, jest w bardzo dobrym stanie. Ma klimatyczny i charakterystyczny dźwięk silnika przy starcie i hamowaniu. Podczas jazdy słychać rolki. Drzwi otwierają się dynamicznie. Kabina windy jest wykończona materiałem przypominającym drewno.	<a href="#">KLIK</a>
МЛМ	8 lipca 2025	Tuskulėnų g. 54	Dwunastopiętrowka najbliżej MAXIMY	przyciski do przywoływania na każdym piętrze, panel z przyciskami w kabinie, rolki (?), silnik, elektronika	Stary МЛМ w dwunastopiętrowce poddany częściowej modernizacji. Winda jeździ cicho i płynnie. Drzwi otwierają się szybko. Winda ma wymieniony panel z nową elektroniką, więc po naciśnięciu wybranego piętra należy dłużej zaczekać aż drzwi zaczną się zamykać. Kabina jest wykończona drewnopodobnym materiałem.	<a href="#">KLIK</a>
МЛМ	8 lipca 2025	Rinktinės g. 49	Blok obok Rynku Kalwaryjskiego, sektor B, budynek 3, klatka 2 od strony ulicy Rinktinės	-	W 100% oryginalny МЛМ w dobrym stanie. Stara winda z charakterem: ten klimat trudno podrobić. Drzwi windy zamykają się zaraz po otworzeniu; należy szybko do niej wsiadać. Mocno słyszać dźwięk silnika i rolek. Winda jeździ szybko, szarpie przy hamowaniu. Kabina jest obita drewnopodobnym materiałem.	<a href="#">KLIK</a>

Kauno Liftai	11 lipca 2025	Tuskulėnų g. 44	1 klatka od strony MAXIMY	-	Wyjątkowo cicha winda w radzieckim bloku poddanym renovacji. Podczas jazdy ma się wrażenie, jakby się płynęło. Stan: bardzo dobry. Kabina dźwigu jest obita stalą nierdzewną.	<a href="#">KLIK</a>
МЛМ	16 lipca 2025	Rinktinės g. 45	Blok obok Rynku Kalwaryjskiego, sektor B, budynek 2, klatka 2 od strony MAXIMY	przycisk do przywoływania na 1 piętrze, silnik, panel z przyciskami w kabinie	Winda jeździ dość płynnie, dźwięki rolek są słyszalne. Kabina jest pomalowana szaro/zieloną farbą, co w windach na Litwie z okresu lat 80. XX wieku było dość rzadkie. Dźwig ma tendencję do zatrzymywania się minimalnie za wysoko lub za nisko do poziomu piętra. Przycisk do przywoływania na 4 piętrze jest mocno zużyty.	<a href="#">KLIK</a>
МЛМ + KONE	17 lipca 2025	Minties g. 17	3 dziesięciopiętrowka od strony ulicy Apkasų	przycisk do przywoływania na każdym piętrze, silnik, panel z przyciskami w kabinie, elektronika, system sterowania (?), rolki (?), wykończenie kabiny (częściowo), obicie drzwi (częściowo)	Stara winda zmodernizowana przez KONE w klimatycznej dziesięciopiętrowce. Winda jeździ w miarę płynnie. Podłoga kabiny ma na sobie przyklejony karton. O dziwo podczas jazdy nie słychać dźwięków rolek. Stan windy: bardzo dobry. Kabina jest wykończona materiałem drewnopodobnym.	<a href="#">KLIK</a>

МЛМ + KONE	17 lipca 2025	Žygio g. 1	1 dziesięciopiętrowka od strony ulicy Apkasų	przycisk do przywoływania na każdym piętrze, silnik, panel z przyciskami w kabinie, elektronika, system sterowania (?), rolki (?)	МЛМ zmodernizowany przez KONE znajdujący się w starej dziesięciopiętrowce. Winda jeździ dość dynamicznie, nie słychać rolek (prawdopodobnie zostały wymienione). Kabina windy jest wykończona drewnopodobnym materiałem.	<a href="#">KLIK</a>
МЛМ	18 lipca 2025	Rinktinės g. 45	Blok obok Rynku Kalwaryjskiego, sektor B, budynek 2, klatka 3 od strony MAXIMY	przycisk do przywoływania na 1 piętrze, panel z przyciskami w kabinie, silnik	Klasyczny dźwig osobowy МЛМ. Stan: zadowalający. Winda jeździ w miarę dynamicznie, lekko szarpie przy hamowaniu. Podczas jazdy winda mocno „burczy” i „huczy”, co na nagraniu nie jest dobrze słyszalne. Kabina jest obita materiałem drewnopodobnym.	<a href="#">KLIK</a>