



QUADEL SOLUTION PRINTING CO.,LTD.
บริษัท ควอดेल โซลูชั่น พรินติ้ง จำกัด

วันที่เครื่องกลับมา	21/7/2569
ชื่อลูกค้า	โรงพยาบาลศิริราช
ชื่อ/เบอร์ติดต่อ	ยศวัจน์ (0952628431)
Brand	HPRT
Model	HT800
Serial No.	-
อาการเสีย	-
อุปกรณ์ที่มากับเครื่อง	-
ผู้รับเครื่องกลับมา	เกษมสันต์
สถานะเครื่อง	☒ รอเปิดงานซ่อม วันที่..22..../.....7...../.2569...
	☐ รอตรวจเช็ค วันที่...../...../.....
	☐ Internal ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว วันที่...../...../.....
	☐ รอส่งซ่อม Supplier วันที่...../...../.....
	☐ รอราคาเพื่อออก Quotation วันที่...../...../.....
	☐ รอลูกค้าพิจารณา Quotation วันที่...../...../.....
	☐ รออะไหล่ วันที่...../...../.....
	☐ กลับจาก Supplier รอตรวจเช็ค วันที่...../...../.....
	☐ Internal ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว วันที่...../...../.....
	☐ รอส่งคืนลูกค้า วันที่...../...../.....
	☐ อื่นๆ วันที่...../...../.....
หมายเหตุ	-