



ROBERTSFORS
KOMMUN

CENTRAALKÖK

11.3.1

RUMSBESKRIVNING - HUS, BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN, RIVNING
OCH DEMONTERING

Bilaga 1 – Fotobilaga utvändigt

Status

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Totalt antal sidor inkl. denna sida: 50 st

Datum

Piteå 2024-12-20


Revidering

Rev.Datum

Norconsult

Uppdragsnummer:	108 83 71
Uppdragsansvarig:	Tomas Bergström
Upprättad av:	Sofie Pettersson

  ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN				Sidnr 2 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1084628	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum 2024-12-20		
				Rev. datum		

Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
 ROBERTSFORS KOMMUN					
Denna beskrivning ansluter till AMA Hus 21					
ALLMÄNNA OCH GENERELLA ANVISNINGAR					
Rumsorientering					
					
Figur för rumsorientering, avseende väggarnas orientering i förhållande till ritningen, där A motsvarar ritningens underkant.					
BETECKNINGAR					
G = Golv, trapp- och vilplan, trappsteg o dyl.					
S = Golvsocklar, trapplopps- och vilplanssocklar, trapploppskanter o dyl.					
V = Väggar, pelare o dyl.					
T = Tak, trappkupor, takbalkar, inklädda kanaler o dyl.					
Ö = Övrigt, rumskomplettering och dyl.					
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN				Sidnr 3 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRAALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1084628	
					Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev. datum				
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev	
Rum 01 Korridor Ytskikt G Plastmatta BED.42 S Målad trä BED.42 V Trä boasering H=ca 1600mm inklusive krönlist BED.42 Målad puts ovan boasering BED.4 T Målad puts BED.4 Vindslucka med stege BED.41 Ö 2st väggskenor + 4st hyllplan + 8st konsoler (enl. bild till vänster nedan) BED.41/BED.42 Där rivning av dörrar/öppningar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats. BED.41/BED.42 6st Moduler för bredare modell (innehåll per modul): BED.41 1st Hatthylla 1st Skohylla 8st väggskenor BED.41						



Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 5 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1084628	
				Datum 2024-12-20	
			Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 02A Kapprum					
Ytskikt					
G	Plastmatta		BED.42		
S	Målad trä		BED.42		
V	Målad väv		BED.42		
T	Akustikplattor		BED.42/		
	inklusive bärverk		BED.41		
Ö	Skivinklädnad i tak inklusive bärverk		BED.42		
	9st Moduler för bredare modell (innehåll per modul):		BED.41		
	1st Hatthylla				
	1st Skohylla				
	14st väggskenor		BED.41		
	Där rivning av dörrar/öppningar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42		
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN				Sidnr 6 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRAALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1084628	
					Datum 2024-12-20	
				Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev	
						
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Dokument			Sidnr	
		11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			7 (50)	
					Handläggare	
					Sofie Pettersson	
		Uppdragsnamn			Uppdragsnummer	
		CENTRALKÖK			1084628	
					Datum	
					2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev	
Rum 02B WC						
Ytskikt						
G	Klinker	Misstänkt asbest i fog, saneras som asbest	BED.4			
S	Klinker	Misstänkt asbest i fog, saneras som asbest	BED.4			
V	Målad väv		BED.4			
T	Målad lättbetong element		BED.4			
Ö	WC:					
	8x3 kakel	Misstänkt asbest i fog, saneras som asbest	BED.4			
	1 st Tvåldispenser		BEC.411			
	1 st Spegel		BEC.411			
	1 st Handdukshållare		BEC.411			
	1 st Trådback		BED.41			
	1 st Toapappershållare		BEC.411			
	Där rivning av dörrar/öppningar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42			
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 8 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1084628	
				Datum 2024-12-20	
			Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 02C Torkrum Ytskikt G Plastmatta BED.42 S Uppvik plastmatta BED.42 V Målad väv BED.42 T Målad skiva BED.42 Ö Kroklist BEC.411 Där rivning av dörrar/öppningar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats. BED.41/BED.42  Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 9 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1084628	
				Datum 2024-12-20	
			Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 03 Kapprum Ytskikt G Plastmatta BED.42 S Målad trä BED.42 V Målad väv BED.42 T Akustikplattor BED.42 inklusive bärverk BED.41 Ö Skivinklädnad i tak inklusive bärverk BED.42 6+6st Moduler för bredare modell (inhåll per modul): BED.41 1st Hatthylla 1st Skohylla 1+1st Moduler smalare modell (inhåll per modul): BED.41 1st Hatthylla 1st Skohylla 8+8st väggskenor BED.41 Där rivning av fönster/öppningar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats. BED.41/BED.42					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN				Sidnr 10 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRAALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1084628	
					Datum 2024-12-20	
				Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev	
						
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 11 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1084628	
				Datum 2024-12-20	
			Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 04 Kapprum					
Ytskikt					
G	Plastmatta		BED.42		
S	Målad trä		BED.42		
V	Målad väv		BED.42		
T	Akustikplattor		BED.42/		
	inklusive bärverk		BED.41		
Ö	Skivinklädnad i tak inclusive bärverk		BED.42		
	6+6st Moduler för bredare modell (inhåll per modul):		BED.41		
	1st Hatthylla				
	1st Skohylla				
	1+1st Moduler smalare modell (inhåll per modul):		BED.41		
	1st Hatthylla				
	1st Skohylla				
	8+8st väggskenor		BED.41		
	Där rivning av fönster/dörrar/öppningar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42		
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN				Sidnr 12 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRAALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1084628	
					Datum 2024-12-20	
				Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev	
						
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 13 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1084628	
				Datum 2024-12-20	
			Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 06 Bränsle Ytskikt G Plastmatta BED.42 S Uppvik plastmatta BED.42 V Målad väv BED.42 T Målad btg BED.4 Bjälklag rivs Ö Vindslucka m. utvikbar stege BED.41 Platsbyggda skåp BED.42 Bräda på vägg +2st regel tvärs över rummet i balkskor BED.42 Där rivning av dörrar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats. BED.41/BED.42 					
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 14 (50)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1084628	
					Datum 2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev	
Rum 07 Pannrum						
Ytskikt						
G	Massagolv		BED.4			
S	Uppvik massagolv		BED.4			
V	Målad puts		BED.4			
T	Målad btg		BED.4	Bjälklag rivs		
Ö	6x3 Kakel över tvättställ	Misstänkt asbest I fog, saneras som asbest	BED.4			
	5st väggskena + 2st hyllplan + 10st konsol		BED.41			
	2st djupa hyllplan + 4st långa konsol		BED.41			
	1st handdukshållare		BED.41			
	1st slanghållare		BED.41			
	1st metallskiva på vägg		BED.41			
	2st golvlucka		BED.41			
	Putsad murad skorssten		BED.4			
	Där rivning av dörrar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42			
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN				Sidnr 15 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1084628	
					Datum 2024-12-20	
				Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev	
  						
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN		Sidnr 16 (50)		
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson		
			Uppdragsnummer 1084628		
			Datum 2024-12-20		
		Rev. datum			
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 08 Apparaturum Ytskikt G Massagolv BED.4 S Uppvik massagolv BED.4 V Målad puts BED.4 T Målad betong BED.4 Bjälklag rivs Ö Plint BED.4 Rivs Där rivning av fönster/dörrar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats. BED.41/BED.42  					
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 17 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1084628	
				Datum 2024-12-20	
			Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 09 FRD (Oljor)					
Ytskikt					
G	Massagolv		BED.4		
	Plastmatta (ovanpå massagolv)		BED.42		
S	Uppvik massagolv		BED.4		
	Uppvik plastmatta		BED.42		
V	Målad puts		BED.4		
T	Målad betong		BED.4	Bjälklag rivs	
Ö	1st krok		BED.41		
	1st kroklist		BED.41		
	1st hatthylla		BED.41		
	4st väggskenor + 11st hyllplan + 22st konsoler		BED.41/BED.42		
	Golvlucka		BED.4		
	2st metallfästen		BED.41		
	3st krokar		BED.41		
	Där rivning av dörrar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivs om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42		
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN				Sidnr 18 (50)
	Uppdragsnamn CENTRAALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson
					Uppdragsnummer 1084628
					Datum 2024-12-20
				Rev. datum	
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
					
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 19 (50)	
		Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Uppdragsnummer 1084628	
					Datum 2024-12-20	
					Rev. datum	

Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 10 Personalrum (Material och verktyg)					
Ytskikt					
G	Massagolv		BED.4		
	Linoleum (ovanpå massagolvet)		BED.42		
S	B, del av C: Rostfri plåt		BED.41		
	A, D: Uppdrag massagolv		BED.4		
	D, del av C: Furubräda		BED.42		
V	A,D, del AV C: Målad puts		BED.4		
	B, del av C: Aluminium/glaspartier		BED.41		
T	Demonterbart akustikundertak		BED.42/		
	inkl. bärverk		BED.41		
Ö	3st Väggskenor + 3st hyllplan + 7st konsoler		BED.41/BED.42		
	Där rivning av dörrar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42		




Dokumentidentifikation

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 20 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1084628	
				Datum 2024-12-20	
			Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 11 Kök (Lärare)					
Ytskikt					
G	Linoleum		BED.42		
S	Furu		BED.42		
V	A,C-D: Målad puts		BED.4		
	B: Målad skiva		BED.42		
T	Målad lättbetongelement		BED.4	Bjälklag rivs	
Ö	1st hängskena + 9st Väggskena+6st hyllplan + 27st konsol		BED.41/BED.42		
	Rostfri diskbank med 2st underskåp		BED.41/BED.42		
	Rostfri kroklist		BED.41		
	Spegel		BED.4		
	Pappersrullehållare		BEC.411		
	Kroklist		BED.41		
	Våtrumsmatta ovan diskbank		BED.42		
	Bänk med 2st underskåp:		BED.42/BED.41	Tas isär, material återvinns	
	- 1 st lådhurts				
	- 1 st underskåp med dubbeldörr				
	Där rivning av fönster/dörrar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42		
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN				Sidnr 21 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1084628	
					Datum 2024-12-20	
				Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev	
 						
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN				Sidnr 22 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1084628	
					Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Rev. datum	
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev	
Rum 12 Kompressor (kunde ej inventera, antagit befintliga ytskikt)						
Ytskikt						
G	Massagolv		BED.4			
S	Uppdrag Massagolv		BED.4			
V	Målad puts		BED.4			
T	Målad lättbetong element		BED.4	Bjälklag rivs		
Ö	Där rivning av dörrar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42			
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN		Sidnr 23 (50)		
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK		Handläggare Sofie Pettersson		
			Uppdragsnummer 1084628		
			Datum 2024-12-20		
		Rev. datum			
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 13 ST Ytskikt G Klinker Misstänkt asbest I fog, saneras som asbest BED.4 S Målad trä BED.42 V Målad puts BED.4 T Målad lättbetong element BED.4 Bjälklag rivs Ö 2st krokar BED.41 2st redskapshållare BED.41 1 st hyllplan på 2st trälister BED.42 Där rivning av dörrar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats. BED.41/BED.42					







Dokumentidentifikation

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument			Sidnr	
		11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			24 (50)	
					Handläggare	
					Sofie Pettersson	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Uppdragsnummer	
					1084628	
					Datum	
					2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev	
Rum 14 WC						
Ytskikt						
G	Klinker	Misstänkt asbest I fog, saneras som asbest	BED.4			
S	Klinker	Misstänkt asbest I fog, saneras som asbest	BED.4			
V	Målad puts		BED.4			
	Målad skiva		BED.42			
T	Målad lättbetetong element		BED.4	Bjälklag rivs		
Ö	2st konsoler + 1st hyllplan		BED.41/BED.42			
	1 st toapappers hållare		BEC.411			
	1 st handdukspappershållare		BEC.411			
	1 st tvåldispenser		BEC.411			
	1 st spegel		BED.4			
	3x7st kakel	Misstänkt asbest I fog, saneras som asbest	BED.4			
	1 st trådkorg		BED.41			
	Där rivning av dörrar ska tillhörande tröskel, karm, smyg,		BED.41/BED.42			
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN				Sidnr 25 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1084628	
					Datum 2024-12-20	
				Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev	
foderlister od rivas om ej annat redovisats. 						
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN				Sidnr 26 (50)	
					Handläggare Sofie Pettersson	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Uppdragsnummer 1084628	
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum 2024-12-20	
				Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev	
Rum 15 Personal kontor (Lärarrum)						
Ytskikt						
G	Linoleum		BED.42			
S	Målad trä		BED.42			
V	B: Målad skiva		BED.42			
	A, C-D: Målad puts		BED.4			
T	Målad lättbetong element		BED.4	Bjälklag rivs		
Ö	4 st Väggskena+ 4st hyllplan+ 16st konsol		BED.41/BED.42			
	18st kakel	Misstänkt asbest i fog, saneras som asbest	BED.4			
	1 st spegel		BEC.411			
	1 st tvåldispenser		BED.41			
	1 st rostfri kroklist		BED.41			
	1 st handdukshållare		BED.41			
	Där rivning av fönster/dörrar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42			

Dokumentidentifikation



Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN		Sidnr 27 (50)		
			Handläggare Sofie Pettersson		
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK		Uppdragsnummer 1084628		
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2024-12-20		
		Rev. datum			

Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 16 F-D					
Ytskikt					
G	Linoleum		BED.42		
S	-				
V	Målad puts		BED.4		
T	Målad lättbetong element		BED.4	Bjälklag rivs	
Ö	2st väggskena + 4st hyllplan + 8st konsoler		BED.41/BED.42		
	1st Kroklist trä + metal krok		BED.41/BED.42		
	Där rivning av dörrar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42		
 					
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN				Sidnr 28 (50)	
					Handläggare Sofie Pettersson	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Uppdragsnummer 1084628	
					Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG						Rev. datum

Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 17 ST					
Ytskikt					
G	Klinker	Misstänkt asbest i fog, saneras som asbest	BED.4		
S	-				
V	Målad puts		BED.4		
T	Målad lättbetong element		BED.4	Bjälklag rivs	
Ö	6st konsoler + 3st hyllplan		BED.41/BED.42		
	Där rivning av dörrar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42		
  					
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 29 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1084628	
				Datum 2024-12-20	
			Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 18 WC					
Ytskikt					
G	Klinker	Misstänkt asbest i fog, saneras som asbest	BED.4		
S	Klinker	Misstänkt asbest i fog, saneras som asbest	BED.4		
V	Målad puts		BED.4		
T	Målad lättbetong element		BED.4	Bjälklag rivs	
Ö	1st toapappershållare		BEC.411		
	1 st tvåldispenser		BEC.411		
	1 st handdukshållare		BEC.411		
	1 st trådback		BED.41		
	1 st spegel		BED.4		
	8x3 kakel	Misstänkt asbest i fog, saneras som asbest	BED.4		
	Där rivning av dörrar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42		
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN				Sidnr 30 (50)
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson
					Uppdragsnummer 1084628
					Datum 2024-12-20
				Rev. datum	
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
					
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 31 (50)	
		Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1084628	
					Datum 2024-12-20	
			Rev. datum			
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev	
Rum 19 WC						
Ytskikt						
G	Klinker	Misstänkt asbest I fog, saneras som asbest	BED.4	Rivs		
S	Klinker	Misstänkt asbest I fog, saneras som asbest	BED.4	Rivs		
V	Målad väv		BED.42	Rivs		
T	Målad lättbetong element		BED.4	Bjälklag rivs		
Ö	Förrum:					
	10x18 kakel	Misstänkt asbest I fog, saneras som asbest	BED.4	Rivs		
	Där rivning av öppningskarmar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42			
	WC:					
	8x3 kakel	Misstänkt asbest I fog, saneras som asbest	BED.4	Rivs		
	1 st Tvåldispenser		BEC.411			
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN		Sidnr 32 (50)		
			Handläggare Sofie Pettersson		
	Uppdragsnamn CENTRAALKÖK		Uppdragsnummer 1084628		
			Datum 2024-12-20		
		Rev. datum			
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
	1 st Spegel		BEC.411		
	1 st Handdukshållare		BEC.411		
	1 st Trådback		BED.41	Rivs	
	1 st Toapappershållare		BEC.411		
	Där rivning av dörrar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivs om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42		
  					
Dokumentidentifikation					


Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument			Sidnr	
	11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS			33 (50)	
	BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Handläggare	
	Uppdragsnamn			Uppdragsnummer	
Status	CENTRALKÖK			1084628	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Datum	
				2024-12-20	
				Rev. datum	
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 20 WC					
Ytskikt					
G	Klinker	Misstänkt asbest I fog, saneras som asbest	BED.4		
S	Klinker	Misstänkt asbest I fog, saneras som asbest	BED.4		
V	Målad väv		BED.42		
T	Målad lättbetong element		BED.4	Bjälklag rivs	
Ö	1st spegel		BEC.411		
	1 st tvåldispenser		BEC.411		
	8x3 kakel	Misstänkt asbest I fog, saneras som asbest	BED.4	Rivs	
	1 st trådback		BED.41	Rivs	
	1 st handdukshållare		BEC.411		
	1 st toapappershållare		BEC.411		
	Där rivning av dörrar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivs om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42		
Dokumentidentifikation 					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 34 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1084628	
				Datum 2024-12-20	
			Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 21 Verkstad metall					
Ytskikt					
G	Massagolv		BED.4		
S	Uppvik massagolv		BED.4		
V	Målad skiva		BED.42		
	Målad puts		BED.4		
	Gips		BED.4		
T	Isolerskivor/Akustikbafflar inkl bärverk		BED.4		
	Lättbetong element		BED.4		
	Nedpendlat akustik gipshålpplattor inklusive bärverk		BED.4/ BED.41		
Ö	Furubräda ovan fönster		BED.42		
	Brandsläckare		BED.41		
	Tavellist		BED.42		
	Konsol		BED.41		
	17st krok/utstickande metal		BED.41		
	(6st bärande konsol)		BED.41		
	Där rivning av fönster/dörrar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42		
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN				Sidnr 35 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1084628	
					Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev	
     						
Dokumentidentifikation						


Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 36 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1084628	
				Datum 2024-12-20	
			Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
					
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 37 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1084628	
				Datum 2024-12-20	
			Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 22+22A Lager / biltvätt /loppis					
Ytskikt					
G	Massagolv		BED.4		
S	Uppvik massagolv		BED.4		
V	Målad skiva		BED.42		
	Målad puts		BED.4		
T	Lättbetong element		BED.4		
	Gipsskivor uk bjälklag plan 2		BED.4/BED.42	Hela bjälklaget inkl. väggar rivs	
	Nedpendlat akustiktak		BED.4/		
	inklusive bärverk		BED.41		
Ö	4 st Väggskena+ 4st hyllplan+ 16st konsol		BED.41/BED.42		
	Vindslucka med stege		BED.41		
	Konsoler & bärande balkar		BED.41		
	Krokar		BED.41		
	Väggskåp		BED.42		
	Gardinstång		BED.41		
	Durk golvlucka igenskruvad		BED.41		
	Där rivning av fönster/dörrar/portar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42		
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 38 (50)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdragsnamn CENTRAALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
					Uppdragsnummer 1084628	
					Datum 2024-12-20	
			Rev. datum			
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev	
        						
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument				Sidnr	
	11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN				39 (50)	
					Handläggare	
					Sofie Pettersson	
Status	Uppdragsnamn				Uppdragsnummer	
					1084628	
					Datum	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					2024-12-20	
					Rev. datum	
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev	
  						
Dokumentidentifikation						

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN				Sidnr 40 (50)		
					Handläggare Sofie Pettersson		
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Uppdragsnummer 1084628		
					Datum 2024-12-20		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Rev. datum			
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev		
Rum 23 Motortvätt Ytskikt G Massagolv BED.4 S Uppvik massagolv BED.4 V B-D: Målad puts BED.4 A: Målad skiva BED.4 T Målad Lättbetong element BED.4 Ö 6st väggskena+2st hyllplan+9st konsol BED.41/BED.42 Diskbänk med underskåp & lådhurts & hyllsektion BED.41/BED.42 Skiva i tak igenbyggnad BED.4 Där rivning av dörrar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats. BED.41/BED.42 							
Dokumentidentifikation							

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 41 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1084628	
				Datum 2024-12-20	
			Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 24 Kontor (EL. kontroll) Ytskikt G Linoleum BED.42 S Målad trä BED.42 V Målad väv BED.42 T Demonterbart akustiktak BED.42/ inkl bärverk BED.41 Ö 1st Väggsåp BED.42 1 st Gardinstång BED.41 1 st trälist uk fönster BED.42 2st väggskena + 5st hyllplan + 10 st konsoler BED.41/BED.42 1st krok BED.41 4st metall fyrkantbrickor + 5st bultar i vägg BED.41 Där rivning av fönster/dörrar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats. BED.41/BED.42   Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN				Sidnr 42 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson	
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Uppdragsnummer 1084628	
				Datum 2024-12-20		
				Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev	
Rum 25 Sy tyg rum Ytskikt G Massagolv BED.4 S Uppvik massagolv BED.4 V Målad puts - T Målad lättbetong element - Ö 8st väggskena + 7st hyllplan + 22st konsol BED.41/BED.42 1 st väggskåp BED.42 1 st gardinstång BED.41 Där rivning av fönster/dörrar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats. BED.41/BED.42						




Dokumentidentifikation

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 43 (50)	
		Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Uppdragsnummer 1084628	
					Datum 2024-12-20	
					Rev. datum	

Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 38 Undercentral (SKOLBYGGNAD)					
Ytskikt					
U	Betongplatta		BED.42	Bilning runt golvbrunn som ska bytas	
G	Plastmatta		BED.42		
S	Uppvik plastmatta		BED.42		
V	Målad skiva ingen åtgärd		-		
T	Målad skiva ingen åtgärd		-		
Ö	Där rivning av fönster ska tillhörande karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42		
 					
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 44 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1084628	
				Datum 2024-12-20	
			Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 46 Trapphus & korridor (SKOLBYGGNAD) Ytskikt G Klinker - ingen åtgärd S Klinker - Ingen åtgärd V A: Glas/Lättmetall parti BED.41 B-D: Målad skiva/puts - Ingen åtgärd T Akustikplattor inkl bärverk - Ingen åtgärd Ö					
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN				Sidnr 45 (50)
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK				Handläggare Sofie Pettersson
					Uppdragsnummer 1084628
					Datum 2024-12-20
				Rev. datum	
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 129 Trappa (SKOLBYGGNAD)					
Ytskikt					
G	Befintligt		-	ingen åtgärd	
S	Befintligt		-	Ingen åtgärd	
V	Befintligt			Ingen åtgärd	
T	Befintligt		-	Ingen åtgärd	
Ö	Där rivning av fönster ska tillhörande karm,smyg o foderlister od rivas om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42		
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 46 (50)
		Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					Uppdragsnummer 1084628
					Datum 2024-12-20
					Rev. datum
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 47 Korridor					
Ytskikt					
G	Klinker		BED.4		
S	Klinker		BED.4		
V	Del av A: Målad puts ovan btg sockel		BED.4		
	A,C, del av B & D: Målad btg sockel		BED.4		
	A: Målad träpanel uk fönsterpartier		BED.42		
	C, Del av A: Målad väv		BED.42		
P	Målat stål		BED.41		
P	Målad puts		BED.4		
T	Vitlaserad Trä panel		BED.42		
Ö	2st vertikala + 2st horisontella regler		BED.42		
	Fönsterbleck		BED.41		
	2st regler längs med golv mellan pelare		BED.42		
	Befintligt parti in till 101 entré		BED.41		
	Där rivning av fönster/dörrar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42		
Dokumentidentifikation					

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 47 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1084628	
				Datum 2024-12-20	
			Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 101 Entré					
Ytskikt					
G	Klinker		BED.4		
S	Klinker		BED.4		
V	A,C: Målad väv		BED.42		
T	Akustikplattor		BED.42/		
	inkl bärverk		BED.41		
Ö	Där rivning av fönster/dörrar ska tillhörande tröskel, karm, smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42		
	4st Moduler för bredare modell (innehåll per modul):		BED.41		
	1st Hatthylla				
	1st Skohylla				
	5st väggskenor		BED.41		
Dokumentidentifikation					

  ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 48 (50)
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnummer 1084628 Datum 2024-12-20 Rev. datum

Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 14 ARBETSRUM (FRITIDSBYGGNAD)					
Ytskikt					
G	Plastmatta			Ingen åtgärd	
S	Målad trä		-/BED.42	Rivs där hål tas i vägg	
V	Tapet		-/BED.42	Rivs där hål tas i vägg	
T	Akustikplattor inklusive bärverk			Ingen åtgärd	
Ö	Där demontering av fönster inklusive karm.		BEC.412		
	Ska tillhörande smyg od rivas om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42		



Dokumentidentifikation

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 49 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1084628	
				Datum 2024-12-20	
			Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 103 TEKNIKRUM (FRITIDSBYGGNAD)					
Ytskikt					
G	Plastmatta			Ingen åtgärd	
S	Uppvik plastmatta		-/BED.42	Rivs där hål tas i vägg	
V	Målad skiva		-/BED.42	Rivs där hål tas i vägg	
T	Målad skiva		-	Ingen åtgärd	
Ö	Där demontering av dörr ska tillhörande tröskel, karm demonteras.		BEC.412		
	Tillhörande smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats.		BED.41/BED.42		
Dokumentidentifikation					

Norconsult  ROBERTSFORS KOMMUN Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument 11.3.1 RUMSBESKRIVNING - HUS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			Sidnr 50 (50)	
	Uppdragsnamn CENTRALKÖK			Handläggare Sofie Pettersson	
				Uppdragsnummer 1084628	
				Datum 2024-12-20	
			Rev. datum		
Del	Material	Anmärkning	Kod	Åtgärd	Rev
Rum 125 GLASGÅNG (FÖRSKOLEBYGGNAD)					
Ytskikt					
G	Linoleum			Ingen åtgärd	
S	Träsockel vit 12x56		-/BED.42	Rivs där hål tas i vägg	
V	Målad skiva		-/BED.42	Rivs där hål tas i vägg	
T	Akustikplattor inklusive bärverk		-	Ingen åtgärd	
Ö	Där demontering av fönster inklusive karm. Ska tillhörande smyg, foderlister od rivas om ej annat redovisats.		BEC.411 BED.41/BED.42		
Dokumentidentifikation					



ROBERTSFORS

KOMMUN

CENTRALKÖK

108 83 71

Bilaga 1 till 11.3.1 Rumsbeskrivning Befintliga förhållanden

Bilaga 1– Fotobilaga utvändigt

REV	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

















