

Provsvår och faktura till

N & S Projektledning AB
Martina Bergman
Aurorum 2
977 75 LULEÅ

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Resultat i denna rapport avser endast de prover som analyserats.

Objekt #	1087 Jenningskolan
Provnummer (2 st)	177-2022-06130418 - 177-2022-06130419
Auktoriserad provtagare #	Martina Bergman
Provtagningsdatum #	2022-06-08
Ankomst till laboratoriet	2022-06-13
Analysdatum	2022-06-13
Analysansvarig	Eurofins Pegasuslab AB
Uppdragsnummer	EUSEUP-00130390

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Åsa Sisell, Kemiingenjör 2022-06-14

Rapportkod: AR-22-LU-007695-01

Resultatsammanställning

Tolkningar och bedömningar omfattas inte av ackrediteringen.

Objekt #: 1087 Jenningskolan

177-2022-06130418. P1. Fd. lärare bil (0-10mm). Betong. Betongprofil

Bedömning: Normal

177-2022-06130419. P2. Fd. lärare metall (0-10mm). Betong. Betongprofil

Bedömning: Normal

Provkommentarer

177-2022-06130418. P1. Fd. lärare bil (0-10mm). Betong. Betongprofil

Provets innehåll av 1-butanol och 2-etyl-1-hexanol bedöms inte avvika från de halter som kan förväntas från motsvarande prover i problemfria golvkonstruktioner.

177-2022-06130419. P2. Fd. lärare metall (0-10mm). Betong. Betongprofil

Provets innehåll av 1-butanol och 2-etyl-1-hexanol bedöms inte avvika från de halter som kan förväntas från motsvarande prover i problemfria golvkonstruktioner.

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Åsa Sisell, Kemiingenjör 2022-06-14

Rapportkod: AR-22-LU-007695-01

Analysresultat

Betongprofil (Internal Method PSK08) (LU¹)

Objekt #: 1087 Jenningskolan

Provnr	Provmärkning #	1-butanol (µg/g)	2-etyl-1-hexanol (µg/g)
177-2022-06130418	P1. Fd. lärare bil (0-10mm). Betong	1.0	1.9
177-2022-06130419	P2. Fd. lärare metall (0-10mm). Betong	< 1.0	1.7

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Åsa Sisell, Kemiingenjör 2022-06-14

Rapportkod: AR-22-LU-007695-01

ANSVAR

Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.

Tänk på att provsvaret endast avser det insända provet. Åtgärder bör alltid planeras tillsammans med en byggnadstekniskt kunnig person som kan sätta resultatet i sitt rätta sammanhang.

¹Utförande laboratorium LU=Eurofins Pegasuslab AB

Kunduppgift/baseras på uppgift från kund

Utökad mätosäkerhet (95% konfidensintervall) och kemiska ackrediterade analysresultat

Betongprofil-analys	Mäto. (%)
2-Etyl-1-hexanol	25
1-Butanol	25

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Åsa Sisell, Kemiingenjör 2022-06-14

Rapportkod: AR-22-LU-007695-01