

複查現場照片彙整頁

拍攝：使用管理科 黃○達 攝於 2023/07/04（民國 112 年 7 月 4 日） 地點：新北市○○區○○○路
291 號 2 樓（三○旅社） 申報案號 111-K004423



複查照片 1 14:12 2 樓走廊東端通室外安全梯之出入口：鋁框透明玻璃門，上方為緊急出口標示



複查照片 2 14:15 門扇近拍：透明強化玻璃，無鐵絲網、無防火門認證標籤