Rapporto di manutenzione

Antenna / impianto	Ponte radio Sanarica
Codice asset	ANT-TEST
Operatore	Operatore di collaudo
Data e ora invio dal dispositivo	6 Ottobre 2026 - 18:30:25 (UTC+2:00)
Incarico	task-test

LAVORO ESEGUITO E NOTE OPERATIVE

Ripristinato il collegamento. Verificate continuità e potenza.

CONTROLLI ESEGUITI

Cablaggio e alimentazione	VERIFICATO
Ventilazione	NON VERIFICATO

MISURE TECNICHE


Potenza RF (W)	250.0

MATERIALI E RICAMBI UTILIZZATI

Fusibile 5A	Quantità: 1

FIRMA DELL'OPERATORE


Operatore di collaudo



Invio dal dispositivo: 6 Ottobre 2026 - 18:30:25 (UTC+2:00)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - 1 DI 1

Foto impianto.png



Ponte radio Sanarica | Operatore di collaudo