

إثبات الإنجاز

إعادة تأهيل مضخة مياه التبريد

ملخص قابل للمراجعة مستند إلى سجلات متقن التشغيلية

مكتمل

WO-2026-0147

وقت التوليد

١٢:٠٥، ٢٠٢٦/٠٨/٢٤ م

أساس السجل

بيانات إغلاق موثقة مع حقول تعريفية حالية

الموقع والأصل

المبنى	مبنى الخدمات
الدور	الدور الأرضي
الغرفة	غرفة المضخات
الأصل	مضخة مياه التبريد 03
كود الأصل	CHWP-03
الفني المسؤول	فهد القحطاني
الفريق	الفريق الميكانيكي

ملخص العمل

رقم أمر العمل	WO-2026-0147
الحالة	مكتمل
الأولوية	عالية
نوع المشكلة	ميكانيكي
وقت البلاغ	٨:١٠، ٢٠٢٦/٠٨/٢٤ ص
وقت البدء	٩:٠٠، ٢٠٢٦/٠٨/٢٤ ص
وقت الإغلاق	١٢:٠٠، ٢٠٢٦/٠٨/٢٤ م

وصف العمل

معالجة ارتفاع الاهتزاز واستبدال مانع التسرب الميكانيكي، ثم إعادة المحاذاة واختبار التشغيل تحت الحمل.

التنفيذ والمراجعة

ملاحظات المشرف	ملاحظات الفني
تمت مراجعة العزل ونتائج الاختبار الميداني.	تم عزل المعدة والتحقق من انعدام الطاقة، ثم استبدال مانع التسرب وضبط المحاذاة بالليزر. انتهى اختبار التشغيل دون تسرب وباهتزاز ضمن الحد المقبول.
ملاحظات الإغلاق	ملاحظات المهندس
أعيدت المعدة للخدمة.	القيم النهائية مقبولة تشغيلياً.
أغلق بواسطة	المبلغ
عبدالله الحربي	سلمان الدوسري

الأدلة البصرية

صورة البلاغ	غير مسجل	قبل التنفيذ	1
بعد التنفيذ	2		

الأثر التشغيلي

التاريخ	العملية	نقّذها	التفاصيل
٢٤/٠٨/٢٠٢٦، ٨:٣٠ ص	قرار حوكمة	عبدالله الحربي	اعتماد مسار التنفيذ السبب: أولوية عالية مع توقف جزئي
٢٤/٠٨/٢٠٢٦، ١١:٣٥ ص	صيانة	فهد القحطاني	إتمام الإصلاح والاختبار
٢٤/٠٨/٢٠٢٦، ١٢:٠٠ م	تغيير حالة	عبدالله الحربي	إغلاق أمر العمل