

PCS (No. 1) 自主検査結果

現場名	太陽光発電設備設置工事		
測定者	遠	天候	晴れ/曇り
測定日	令和6年 9月 30日	気温	20℃
測定機器	製造者名	型式	
電圧計		6024PV	
絶縁抵抗計		1019R	

No.	PCS (No. 1)		大地間測定値(MΩ)		良否	測定時間	特記
	回路番号	開放電圧(V)	+	-			
1	①	320	562	370	○	13:00	
2	②	321	590	396	○	13:00	
3	③	321	712	236	○	13:00	
4	④	368	522	492	○	13:00	
5	⑤	367	282	766	○	13:00	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

1	外箱の腐食、さび	良
2	外部配線の損傷及び接続端子の緩み	良
3	接地線の損傷及び接続端子の緩み	良

判定基準

500Vメガーを使用し、各測定値が0, 4MΩ以上であること

近接同条件太陽電池直列回路の電圧値が平均値±5%以内であること

PCS (No. 2) 自主検査結果

現場名	太陽光発電設備設置工事		
測定者	遠	天候	晴れ/曇り
測定日	令和6年 9月 30日	気温	20℃
測定機器	製造者名	型式	
電圧計		6024PV	
絶縁抵抗計		1019R	

No.	PCS (No. 2)		大地間測定値(MΩ)		良否	測定時間	特記
	回路番号	開放電圧(V)	+	-			
1	①	321	337	133	○	13:15	
2	②	321	457	244	○	13:15	
3	③	321	383	203	○	13:15	
4	④	368	379	148	○	13:15	
5	⑤	368	328	139	○	13:15	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

1	外箱の腐食、さび	良
2	外部配線の損傷及び接続端子の緩み	良
3	接地線の損傷及び接続端子の緩み	良

判定基準

500Vメガーを使用し、各測定値が0, 4MΩ以上であること

近接同条件太陽電池直列回路の電圧値が平均値±5%以内であること

PCS (No. 3) 自主検査結果

現場名	太陽光発電設備設置工事		
測定者	遠	天候	晴れ/曇り
測定日	令和6年 9月 30日	気温	20℃
測定機器	製造者名	型式	
電圧計		6024PV	
絶縁抵抗計		1019R	

No.	PCS (No. 3)		大地間測定値(MΩ)		良否	測定時間	特記
	回路番号	開放電圧(V)	+	-			
1	①	321	760	389	○	13:30	
2	②	321	792	411	○	13:30	
3	③	321	755	324	○	13:30	
4	④	368	584	246	○	13:30	
5	⑤	368	755	336	○	13:30	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

1	外箱の腐食、さび	良
2	外部配線の損傷及び接続端子の緩み	良
3	接地線の損傷及び接続端子の緩み	良

判定基準

500Vメガーを使用し、各測定値が0, 4MΩ以上であること

近接同条件太陽電池直列回路の電圧値が平均値±5%以内であること

PCS (No. 4) 自主検査結果

現場名	太陽光発電設備設置工事		
測定者	遠	天候	晴れ/曇り
測定日	令和6年 9月 30日	気温	20℃
測定機器	製造者名	型式	
電圧計		6024PV	
絶縁抵抗計		1019R	

No.	PCS (No. 4)		大地間測定値(MΩ)		良否	測定時間	特記
	回路番号	開放電圧(V)	+	-			
1	①	323	808	373	○	13:45	
2	②	322	815	401	○	13:45	
3	③	321	527	960	○	13:45	
4	④	367	667	297	○	13:45	
5	⑤	368	706	334	○	13:45	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

1	外箱の腐食、さび	良
2	外部配線の損傷及び接続端子の緩み	良
3	接地線の損傷及び接続端子の緩み	良

判定基準

500Vメガーを使用し、各測定値が0, 4MΩ以上であること

近接同条件太陽電池直列回路の電圧値が平均値±5%以内であること

PCS (No. 5) 自主検査結果

現場名	太陽光発電設備設置工事		
測定者		天候	晴れ/曇り
測定日	令和6年 9月 30日	気温	20℃
測定機器	製造者名	型式	
電圧計		6024PV	
絶縁抵抗計		1019R	

No.	PCS (No. 5)		大地間測定値(MΩ)		良否	測定時間	特記
	回路番号	開放電圧(V)	+	-			
1	①	323	787	422	○	13:45	
2	②	323	337	358	○	13:45	
3	③	322	783	379	○	13:45	
4	④	368	593	268	○	13:45	
5	⑤	368	757	348	○	13:45	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

1	外箱の腐食、さび	良
2	外部配線の損傷及び接続端子の緩み	良
3	接地線の損傷及び接続端子の緩み	良

判定基準

500Vメガーを使用し、各測定値が0, 4MΩ以上であること

近接同条件太陽電池直列回路の電圧値が平均値±5%以内であること

PCS (No. 6) 自主検査結果

現場名	太陽光発電設備設置工事		
測定者	遠	天候	晴れ/曇り
測定日	令和6年 9月 30日	気温	20℃
測定機器	製造者名	型式	
電圧計		6024PV	
絶縁抵抗計		1019R	

No.	PCS (No. 6)		大地間測定値(MΩ)		良否	測定時間	特記
	回路番号	開放電圧(V)	+	-			
1	①	323	546	280	○	13:45	
2	②	323	739	327	○	13:45	
3	③	323	692	291	○	13:45	
4	④	370	679	317	○	13:45	
5	⑤	370	733	346	○	13:45	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

1	外箱の腐食、さび	良
2	外部配線の損傷及び接続端子の緩み	良
3	接地線の損傷及び接続端子の緩み	良

判定基準

500Vメガーを使用し、各測定値が0, 4MΩ以上であること

近接同条件太陽電池直列回路の電圧値が平均値±5%以内であること

PCS（No. 7） 自主検査結果

現場名			
測定者	遠	天候	晴れ/曇り
測定日	令和6年 9月 30日	気温	20℃
測定機器	製造者名	型式	
電圧計		6024PV	
絶縁抵抗計		1019R	

No.	PCS（No. 7）		大地間測定値(MΩ)		良否	測定時間	特記
	回路番号	開放電圧(V)	+	-			
1	①	322	716	295	○	13:45	
2	②	323	367	177	○	13:45	
3	③	324	679	277	○	13:45	
4	④	369	653	312	○	13:45	
5	⑤	370	401	221	○	13:45	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

1	外箱の腐食、さび	良
2	外部配線の損傷及び接続端子の緩み	良
3	接地線の損傷及び接続端子の緩み	良

判定基準 500Vメガーを使用し、各測定値が0， 4MΩ 以上であること
近接同条件太陽電池直列回路の電圧値が平均値±5 %以内であること

PCS (No. 8) 自主検査結果

現場名	太陽光発電設備設置工事		
測定者	遠	天候	晴れ/曇り
測定日	令和6年 9月 30日	気温	20℃
測定機器	製造者名	型式	
電圧計		6024PV	
絶縁抵抗計		1019R	

No.	PCS (No. 8)		大地間測定値(MΩ)		良否	測定時間	特記
	回路番号	開放電圧(V)	+	-			
1	①	324	720	304	○	13:45	
2	②	324	730	316	○	13:45	
3	③	324	738	332	○	13:45	
4	④	369	657	277	○	13:45	
5	⑤	369	632	301	○	13:45	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

1	外箱の腐食、さび	良
2	外部配線の損傷及び接続端子の緩み	良
3	接地線の損傷及び接続端子の緩み	良

判定基準

500Vメガーを使用し、各測定値が0, 4MΩ以上であること

近接同条件太陽電池直列回路の電圧値が平均値±5%以内であること

PCS (No. 9) 自主検査結果

現場名	太陽光発電設備設置工事		
測定者	遠	天候	晴れ/曇り
測定日	令和6年 9月 30日	気温	20℃
測定機器	製造者名	型式	
電圧計		6024PV	
絶縁抵抗計		1019R	

No.	PCS (No. 9)		大地間測定値(MΩ)		良否	測定時間	特記
	回路番号	開放電圧(V)	+	-			
1	①	324	446	262	○	13:45	
2	②	323	616	300	○	13:45	
3	③	369	828	379	○	13:45	
4	④	369	434	231	○	13:45	
5	⑤	369	759	374	○	13:45	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

1	外箱の腐食、さび	良
2	外部配線の損傷及び接続端子の緩み	良
3	接地線の損傷及び接続端子の緩み	良

判定基準

500Vメガーを使用し、各測定値が0, 4MΩ以上であること

近接同条件太陽電池直列回路の電圧値が平均値±5%以内であること

PCS (No. 10) 自主検査結果

現場名	太陽光発電設備設置工事		
測定者	遠	天候	晴れ/曇り
測定日	令和6年 9月 30日	気温	20℃
測定機器	製造者名	型式	
電圧計		6024PV	
絶縁抵抗計		1019R	

No.	PCS (No. 10)		大地間測定値(MΩ)		良否	測定時間	特記
	回路番号	開放電圧(V)	+	-			
1	①	323	959	495	○	13:45	
2	②	322	579	345	○	13:45	
3	③	369	823	368	○	13:45	
4	④	369	908	484	○	13:45	
5	⑤	369	945	440	○	13:45	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

1	外箱の腐食、さび	良
2	外部配線の損傷及び接続端子の緩み	良
3	接地線の損傷及び接続端子の緩み	良

判定基準

500Vメガーを使用し、各測定値が0, 4MΩ以上であること

近接同条件太陽電池直列回路の電圧値が平均値±5%以内であること

絶縁抵抗測定表

名称：交流集電盤 1

		確認者
[測 定 日]	令和6年 9月 30日	
[天 候]	曇り	
[測 定 者]	[REDACTED]	
[測定器具]	名称	電池式絶縁抵抗計
	形式	KEW6024PV
	製造メーカー	[REDACTED]

[illegible]

接 地 抵 抗 測 定 表

確認者

[測定日] 令和6年 6月15日

〔天 候〕 曇り

[測定者]

〔測定器具〕	名称	電池式接地抵抗計
--------	----	----------

形式 MODEL4102A

製造メーカー

[illegible]

電 圧 測 定 表

		確認者
[測 定 日]	令和6年 9月 30日	
[天 候]	曇り	
[測 定 者]	[REDACTED]	
[測定器具]	名称	マルチメーター
	形式	KEW1019R
	製造メーカー	[REDACTED]

[illegible]