

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

検査成績書

責任者名 作成者名

責任者名 作成者名

検査担当者名

受電電圧	3 相	3 線式	200 V	50 Hz
	－ 相	－ 線式	－ V	
	－ 相	－ 線式	－ V	

品 名	交流集電箱			
図面番号	GA-H5719-2		製作番号	N751216
検 査 日	2024年9月3日	天候	曇	温度 23 ℃ 湿度 70 %

- 検査成績
- 全般検査（関係法規、社内規格及び製作仕様書に適合） (良)
 - 外観検査（寸法、塗装） (良)
 - 構造検査（機器配置、端子の相順、極性、ガター寸法） (良)
 - 機械的検査（扉・ハンドルの開閉状況、可動部分の手動による確認） (良)

- 試験成績
- 各種動作試験
 - 計器及び切換器動作試験 ~~良~~
 - 表示灯、蛍光灯点滅試験 ~~良~~
 - 操作回路の動作試験 ~~良~~
 - 導通試験 (良)
 - 継電器の動作試験 ~~良~~

2. 絶縁抵抗試験

測定箇所	測定値	結果
低圧回路と大地間 125V以下の低圧回路（125Vメガー）	－ MΩ	良
低圧回路と大地間 125Vを超え250V以下の低圧回路（250Vメガー）	100MΩ	(良)
低圧回路と大地間 250Vを超える低圧回路（500Vメガー）	－ MΩ	良

3. 耐電圧試験

試験箇所	試験電圧	時間	結果
低圧回路と大地間（60V以下の低圧回路）	AC1000V	1分間	良
低圧回路と大地間（60Vを超える低圧回路）	AC1500V	1分間	(良)
低圧回路と大地間（250Vを超える低圧回路）	AC2000V	1分間	良