PC-DOCTOR S.A.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN TÉCNICA

ESTADO: LISTO PARA ENTREGAR

N.º DE ORDEN

PCD-20261009-0001

Escanee para consultar el estado de su reparación

Fecha de recepción: 09/10/2026

Hora: 22:18:36 | Ecuador (UTC-05:00)

DATOS DEL CLIENTE

Nombres y apellidos / Razón social
Cliente ficticio

Identificación
Cédula: 0100000017

Teléfono / WhatsApp
0991234567

Correo electrónico
qa@example.invalid

Provincia / Cantón
Azuay (01) / Cuenca (0101)

Parroquia / Ciudad o localidad
Bellavista (010101) / Cuenca

Dirección
Dirección ficticia 123

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Tipo de equipo
Computadora portátil

Marca y modelo
ASUS X512J

Número de serie
QA-SER-123

Color
No registrado

Estado de reparación
Listo para entregar

Accesorios recibidos
No registrado

Estado físico del equipo
Sin golpes visibles

MOTIVO DE INGRESO

Problema reportado por el cliente
No enciende

CONDICIONES DE SERVICIO

Historial
Esta recepción no tiene condiciones ni aceptación registradas. No se ha atribuido una aceptación retroactiva.