PC-DOCTOR S.A.

Orden de reparación

Servicio Técnico Especializado

ESTADO DE RECEPCIÓN: REGISTRADA

N.º DE ORDEN

PCD-20261009-0001

Fecha de recepción: 09/10/2026

Hora: 21:24:22 | Ecuador (UTC-05:00)

CONSULTA PRIVADA

DATOS DEL CLIENTE

Nombres y apellidos / Razón social
Cliente ficticio de prueba

Identificación
Cédula: 0100000017

Teléfono / WhatsApp
0991234567

Correo electrónico
qa@example.invalid

Provincia / Cantón
Azuay (01) / Cuenca (0101)

Parroquia / Ciudad o localidad
Bellavista (010101) / Barrio ficticio manual

Dirección
Calle principal ficticia, N12-45, Calle secundaria

Referencia
Esquina de prueba

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Tipo de equipo
Impresora

Marca y modelo
Epson EcoTank

Número de serie
QA-123

Color
Negro

Falla reportada
No imprime

Estado de reparación
Pendiente

Accesorios recibidos
Cable USB

Estado físico
Sin golpes visibles

Observaciones del técnico
Revisar sistema de tinta