



Profesionales en Seguridad Integral e Identificación

Técnica de Automotores Ltda

Nit.900.008.553-2

Placa abc123

Bogota D.C 2018-02-27

Radicación:15987652

Certificado de Inspección

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

APELLIDOS Y NOMBRES:

Anibal Perez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NÚMERO:

19873236

EXPEDIDA EN:

Caracas

TELEFONO:

021231831

INFORMACIÓN AUTOMOTOR

CLASE: AUTOMOVIL**MARCA: AMERICAN MOTOR****LINEA: 3****TIPO: bonita****MODELO: 2018****COLOR: AZUL ELECTRICO****PLACA: abc123****MOTOR: 4445FSD66D3SF3F****SERIE: A5DD56SDASA****CHASIS: 5KJ5B4KKJ2VK6K7J**

Resultados de la Inspección

Kilometraje: 5000

Observaciones

Estado: Aprobado

Numero de chasis empata

Descuento: 20

Vehiculo marcado

Código Fasecolda: 00206001

Presenta alto grado de corrosión

Valor Fasecolda: 2200

Se sugiere solicitar factura de accesorios para acordar valor asegurado

Valor SEIPRO:6580



Este diagnóstico emitido por SEIPRO está basado exclusivamente en criterios técnicos. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado. Por último, la inspección del vehículo no general la cobertura inmediata del mismo, ya que SEIPRO no es parte dentro del contrato del seguro. Este documento no reemplaza el expedido por la revisión efectuada por la DIJIN y la SIJIN.

COPYRIGHT 2007 SEIPRO: Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved.

Valoración visual

estructura

torre izquierda	malo
torpedo	malo
tijera derecha	malo
tijera izquierda	malo
punta chasis trasero izq	malo
punta chasis trasero der	malo
punta chasis delante izq	malo
TOTAL:	80

nivel fluidos

refrigerante	bueno
hidráulico	bueno
frenos	bueno
deposito de agua	bueno
compresor a/c	bueno
aceite motor	bueno
TOTAL:	0

equipo electrico

velocímetro	bueno
testigos	bueno
tacómetro	bueno
radio	bueno
pito	bueno
limpiabrisas	bueno
indicador tempera	bueno
TOTAL:	0

interiores

tapicería techo	bueno
tapicería sillas	bueno
parasoles	bueno
millare	bueno
guantera	bueno
consola central	bueno
cinturón seguridad	bueno
TOTAL:	0

pintura

tipo pintura	Plana
tipo	bueno

equipo carretera

triángulo/conos	porta
tacos	porta
llaves fijas	porta
llaves de espacion	porta
llanta de repuesto	porta
linterna	porta
juego destornilladores	porta
TOTAL:	0

carrocería

puerta trasera izq	golpe fuerte
puerta trasera der	golpe fuerte
puerta delant izq	golpe fuerte
puerta delant der	bueno
guardafango der	bueno
guardafango izq	bueno
costado izq	bueno
TOTAL:	42

vidrios

vidrio trasero izq	bueno
vidrio trasero der	bueno
vidrio delant izq	bueno
vidrio delant der	bueno
unidad izq	bueno
unidad der	bueno
stop izq	bueno
TOTAL:	0

fugas

turbo	bueno
transmisión/diferencial	bueno
tapa válvulas	bueno
refrigerante	bueno
líquido de frenos	bueno
hidrául. d/cion	bueno
combustible	bueno
TOTAL:	0

luces

reversa	bueno
luz techo	bueno
luz placa	bueno
luz media	bueno
luz baul	bueno
luz baja	bueno
luz alta	bueno
TOTAL:	0

llantas


trasera der	10
trasera izq	10
delant der	10
delant izq	10

Accesorios

TIPO	MARCA/REFERENCIA	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
Pintura cromada	Pinturex	200	1	200
Dados felpudos	Dadex	400	3	1200
Asientos de cuero	Cuerox	750	4	3000
TOTAL		4400		



IMPRONTAS



DOCUMENTOS

